

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Dr. Mustafa ADIGÜZEL
Ordu Milletvekili

Ordu Şehir Hastanesi inşaatını üstlenen HEKTAŞ GRUP'a beton sağlayan GÜMÜŞTAŞ firmasının çakıllarını Melet nehir yatağından temin etmesi pek çok resmi yazışmaya konu olmuş durumdadır. Söz konusu dere yatağından çakıl çıkarma işleminin ısrarla devam ettiği daha önce pek çok soru önergemize verilen resmi yanıtlarla sabittir. Son günlerde Melet Nehrine ilave olarak batıya doğru Akçaova ve Bolaman havzasından da dere çakılı çıkarılıp aynı firmaya Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) üzerinden aktarıldığı bilgileri de mevcuttur. İşin ihalesinde bulunmayan, bedava dere çakılı ile firmaya haksız çıkar ve devleti zarara uğratma boyutu ayrı olmak üzere, hazır betonda köşeli kırma agrega kullanımı yerine yuvarlak dere çakılı kullanımının beton kalitesini düşürdüğü bilinmektedir. Hastane inşaatı için şartnamede belirtildiği gibi C35 – C45 sınıfı beton temin edilmesi gerekirken betonun dere yatağından çıkarılan yuvarlak çakıllarla üretilmesi nedeniyle söz konusu betonun C25 sınıf dayanım değerlerini dahi yakalayamayacağı aşikârdır. Hatta daha da vahimi, inşaat firmasının yerel beton firmalarından C25 sınıf beton talep ettiği de iddialar arasındadır. Ülkemiz deprem afetinin çürük binalar nedeniyle faciaya dönüştüğü günleri yaşamaktadır. Ordu Şehir Hastanesinin inşa edildiği zemin Melet'in denize döküldüğü delta alan üzerindedir. Bu uygunsuz zemin üzerinde beton kalitesi ve inşaatın diğer yapısal unsurlarının kalitesi daha da önem kazanmaktadır. Afet ve sonrası için hastanelerin nasıl bir öneme sahip olduklarının maalesef çok acı tecrübelerle hatırladığımız bu günlerde, Ordu Şehir Hastanesi'nin beton dayanımı ile ilgili böylesi bir şüphe kabul edilebilir değildir.

Bu bağlamda;

1. Firmanın beton santralinde kullandığı agrega malzeme denetimleri yapılmış mıdır? Yapıldı ise denetim raporlarının sonuçları nelerdir?
2. Ordu Şehir Hastanesi projesinde tanımlanan beton sınıflarının beton dizaynları nasıldır? Malzeme oranları nelerdir?
3. Beton santralinin bu dizaynlara uyup uymadığı denetlenmiş midir? Santralin kalibrasyon denetimi var mıdır?
4. Beton döküm işlemlerinde her bir beton mikserinden döküm esnası numuneler alınmış mıdır? Alınan numunelerin laboratuvar sonuçları nelerdir? Kaç numune gerekli dayanım değerlerinin altında kalmıştır?
5. Bugüne kadar inşaattan herhangi bir karot numunesi alınmış mıdır? Alındı ise dayanım sonuçları nelerdir?
6. Tüm olası şüpheleri ortadan kaldırmak adına Mühendis Odaları ve sivil toplum kuruluşlarının denetiminde güncel bir karot numunesi alımı ve aynı şartlarda laboratuvar kırım testi yapmayı düşünüyor musunuz?

98906

7. Hastanenin zemin etüdleri yapılmış mıdır? Yapıldı ise rapordaki sonuçlar nelerdir?
8. Ordu Şehir Hastanesi'nin inşaatında beton konusu dışında bir sorun yaşanmış mıdır? Demir boy ve kalınlıkları projeye uygun mudur? Kalıp kalite ve işçiliği nasıldır? Üretimde pas payları yeterli düzeyde sağlanmış mıdır? Haritacılık işlemleri yeterli titizlikte icra edilmiş midir?