



Dilşat CANBAZ KAYA
İstanbul Milletvekili

73170

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın **Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DÖNMEZ** tarafından Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğü'nün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Dilşat CANBAZ KAYA
İstanbul Milletvekili

Bartın Maden Ocağı'nda yaşanan grizu patlaması sonucu 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştır.

Bu bağlamda;

1. Maden ocağında sorumlu iş güvenliği uzmanı patlama riskine ilişkin herhangi bir bildirim yapmış mıdır? Yapmış ise, bildirimin içeriği nedir ve neden dikkate alınmamıştır? Yapmamış ise iş güvenliği uzmanı/uzmanları hakkında başlatılan idari/adli soruşturma mevcut mudur?
2. İş güvenliği uzmanlarınca tutulan denetleme defterlerinde yer alan olumsuz değerlendirmeler nelerdir? En son denetleme hangi tarihte yapılmıştır?
3. Bakanlığınıza iş güvenliği uzmanı ya da maden ocağında çalışan işçiler veya personel tarafından herhangi bir şikayet iletilmiş midir?
4. TMMOB tarafından araştırılan fakat ulaşılamayan gaz ilerleme sistemi verileri nedir? TMMOB niçin bu verilere ulaşamamıştır?
5. Metan sensörü kritik seviyede uyarı vermiş midir? Verdiyse neden önlem alınmamıştır? Vermediyse sebepleri nelerdir, bu hususta bir inceleme yapılmış mıdır?
6. Sayıştay 2019 Yılı Denetim Raporu'nda grizu patlama riskinin arttığı uyarısı yapılmasına rağmen neden önlem alınmamıştır?



73170

Dilşat CANBAZ KAYA
İstanbul Milletvekili

7. Sayıştay 2019 Yılı Denetim Raporu'nda işçi sayısının tehlike doğuracak boyutta azaltıldığı ve oluşan arızaların giderilmediği belirtilmesine rağmen neden dikkate alınmamıştır?
8. Maden ocağında çalışan bir işçi gaz kaçağını fark edebilirken, iş güvenliği uzmanları, şantiye şefi veya varsa proje müdürünce sızıntının nasıl fark edilememiştir?