

Lütfü TÜRKKAN
Kocaeli Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.12.09.2023

Saygılarımla.



Lütfü TÜRKKAN
Kocaeli Milletvekili

İzmit'in en önemli tarihi sembollerinden olan İzmit Saat Kulesi, defalarca bakım ve onarımdan geçmiş, ancak son zamanlarda tam anlamıyla üvey evlat haline gelmiştir. Tarihi kulenin saatleri uzun süredir çalışmamakta, yapının diğer bölümleri de yok olmaya yüz tutmuştur. Saat Kulesi Binası bünyesinde bulunan 3 çeşmeden de su akmamakta, ayrıca binanın tepesindeki korkuluklar kırılmış, iki ayrı yanında bulunan ahşap pencere kaplamalarından biri yerinde dururken diğeri yerinde bulunmamaktadır. İzmitli vatandaşlar, Tarihi Saat Kulesi'nin saatlerinin yapılmasını ve kulenin komple bakımdan geçirilmesini istemektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

- 1-İzmit'in sembolü olan Tarihi İzmit Saat Kulesi, son dönemde neden bakımsız bırakılmıştır, kulenin sahipsiz bırakılmasının ve üvey evlat haline getirilmesinin gerekçeleri nelerdir?
- 2-Tarihi kulenin saatleri neden uzun süredir çalışmamaktadır? Saat Kulesi Binası bünyesinde bulunan 3 çeşmeden de su akmamasının sebepleri nelerdir?
- 3-İzmit Saat Kulesi'nin yapısının korunması ve kuleye herhangi bir zarar gelmemesi için daha önce bir tedbir alınmış mıdır?
- 4-Sahipsiz ve korumasız bırakılan İzmit Saat Kulesi'nin komple bakımdan geçirilmesi düşünülmekte midir?
- 5-İzmit Saat Kulesi'nin saatleri ne zamandan itibaren çalışacak, kule tüm yapısıyla eski haline hangi tarihten itibaren kavuşacaktır?