



7/9049
GK 97

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.	
Doğrulama Kodu: CE5E87C8-E4C2-47C1-86B2-6016B0F2C078	Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys
Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA	Bilgi için:Hazım YILDIZ
KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr	Şef
	Telefon No:(312) 203 20 92
	E-Posta:
	soruonerge.sgb@uab.gov.tr



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

SİVAS MİLLETVEKİLİ SAYIN ULAŞ KARASU'NUN
7/9049 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Diyarbakır Havalimanında boruları taşıyan konsolların kopması ve yere düşmesi sonucu terminal binası bodrum katında, ısı merkezinden gelen ısıtma hattı devre dışı kalmıştır.

Diyarbakır Havalimanı kanalizasyon sisteminin bakımları periyodik olarak havalimanı teknik personeline yapılmakta olup kanalizasyon sisteminin, ısıtma-soğutma sistemi ile bağlantısı bulunmamaktadır.

Diyarbakır Havalimanı terminal binasının kanalizasyon hattı; 2020 yılında tamamlanan Belediyeye ait ana deşarj hattına bağlanmıştır.

Diğer yandan, Diyarbakır Havalimanında ısıtma sistemleri mevsim şartları nedeniyle 15.10.2023 tarihinden itibaren çalıştırılmaktadır. Ayrıca, Havalimanında 5 klima santrali aktif olarak çalışmaktadır.