



TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Sayı : 6388

Tarih : 17.07.2024

14095

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın *Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum* tarafından Anayasa'nın 98'inci TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması konusunda gereğini arz ederim. 17.07.2024


Burcuğül ÇUBUK

İzmir Milletvekili

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz günü sağanak yağışta karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay isimli iki kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Basında yer alan bilgilere göre bilirkişi ön raporunda kabloların gerekli derinlikte olmadığı, koruyucu borunun iptal edildiği, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin açıklamasında olayın yaşandığı yerde izolasyon hatasının olduğu; 19 Ocak 2019'da Ege Telgraf isimli yerel basın gazetesinde bu bölgede elektrik kaçağı olduğunun haberleştirildiği ve sokakta yaşayan köpeğin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği, bölgedeki esnafın elektrik kaçağını defalarca yetkililere bildirdikleri görülmektedir.

Bu bağlamda;

- 1) Senelerdir elektrik kaçağı ile ilgili bir sorunu olan alt yapı neden denetlenmemiştir?
- 2) İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi bu elektrik sorunu ile ilgili gözlemci olmuş mudur? Bu sorun ile ilgili bir çalışma yapmış mıdır? Yaptı ise ne yapmıştır?
- 3) Şehirlerde, karşıdan karşıya geçerken elektrik akımı ile can veren iki gencin soruşturması bakanlığınız tarafınca da takip edilmekte midir?