



T.B.M.M.
SAADET PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih: 07.11.2023
Sayı: 32



6162

Mahmut ARIKAN
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın BAK tarafından Anayasanın 98'inci ve İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 07.11.2023

Mahmut ARIKAN
Kayseri Milletvekili

Son zamanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı bazı yurtlarda asansör kazaları yaşanmaktadır. Bu kazalardan biri faciaya dönmüş, bir genç hayatını kaybetmiştir. Yaşanan olaylar incelendiğinde bunların birer “**basit arıza**” olmadığı “**çakılma, halat kopma**” gibi ciddi sorunlar olduğu tespit edilmiştir.

4 Kasım 2023 günü Muş Sultan Alparslan KYK Yurdunda bir **asansör arızası veya kazası** yaşanmıştır.

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği 8. madde, 3. Fıkra'da “asansör kayıt defteri” hakkında “*Piyasaya arz edilen asansörün beyan yükü, beyan hızı, tahrik türü, motor seri numarası ve gücü, halat ve/veya zincirler ile tip kontrol belgesi gerektiren aksam ve parçaların teknik özellikleri, tesis planları ve elektrik devre şemaları ile asansör periyodik kontrol sonuçları ve kazaların kayıt edileceği asansör kayıt defteri, söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından sağlanır..*” ibaresi bulunmaktadır.

Ayrıca yetkili servisin, asansörün taşıdığı risk hakkına beyan vermesi ile ilgili 10. madde 4. fıkradaki “*Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bina sorumlusu asansör monte eden veya onun yetkili servisi vasıtasıyla asansörün güvenli hale getirilmesini sağlamakla yükümlüdür.*” beyanı açıktır.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtlarda Alınacak Tedbirler ve Uygulamalar Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 10. maddesinin 10. fıkrasının a bendinde “*koridor,*



Mahmut ARIKAN
Saadet Partisi Kayseri Milletvekili

*asansör kabinleri, lokanta, kantin vb. ortak kullanım alanlarına **kamera takılarak** gerekli alt yapı oluşturulur.” bbaresı bulunmaktadır.*

Yukarıda bahsi geçen yönetmelik ve yönerge **bağlamında;**

1. Muş Sultan Alparslan KYK Yurdunda arızalanan veya kaza yapan asansörün bakım ve onarımı için hangi firma ile anlaşılmıştır? Bu firmanın konu ile ilgili beyanı nedir?
2. “Asansör kayıt defteri” tutulmuş mudur? Tutulmuşsa şu an nerededir? Daha önceki kayıtlarda herhangi bir arıza beyan edilmiş midir?
3. Asansörün içerisinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı yönergesine uygun kamera bulunmakta mıdır?
4. Yetkili servis tarafından asansörün taşıdığı risk ile ilgili bina sorumlusuna yazılı olarak bilgilendirme yapılmış mıdır?