





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

İZMİR MİLLETVEKİLİ SAYIN İBRAHİM AKIN'IN
7/13927 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yürütülen yıllık rutin bakım faaliyetleri kapsamında; hazırlanan planlar dahilinde şebeke üzerinde meydana gelen hasar veya kusurlar için teknik ekipler tarafından bakım/onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Şebekede ITU ve Erişim Şebekeleri Standartlarına göre iletken olmayan ahşap enjekte direkler kullanılmakta olup, tüm kabloların izolasyonu bulunmaktadır.

Söz konusu şebeke; pasif şebeke tipinde olup, fiber optik ve bakır kablolar taşımakta ve fiber optik kablolarda herhangi bir elektriksel iletim yapılmamaktadır. Ayrıca, direkler “emprenye” olarak ifade edilen özel kimyasallar ile kaplanmakta ve bu sayede yangına karşı daha dayanıklı hale gelmektedir.

Dolayısıyla, havai şebekenin; tek başına dışarıdan müdahale edilmeden yangına neden olacak herhangi bir unsur taşıması söz konusu olmadığı gibi soru önergesinde bahsedildiği üzere doğrudan yangın oluşturma riski de bulunmamaktadır.