


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Anayasanın 98'inci, Meclis İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygıyla arz ederim. 7.12.2023


Deniz Yavuz
Zonguldak Milletvekili

Zonguldak - Ankara karayolunun Sapça Tüneli çıkışındaki yoğun su birikintisine giren plakalı araç kontrolden çıkarak takla atmıştır.

30 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasında araçta bulunanlar hayati tehlike atlattırken, kullandıkları otomobil ağır hasar almıştır.

Olayın ardından kaza bölgesinde bulunan bir vatandaş, bölgede kazaya davet çıkartan su birikintisinden etkilenen başkaca araçların videosunu çekerek, tehlikeyi adeta gözler önüne sermiştir.

Bu bağlamda;

1. Karayolunun söz konusu kısmında yoğun şekilde su birikmesinin nedeni nedir? Su biriken ve trafik seyir güvenliğini tehlikeye düşüren karayolunun söz konusu kısmı hatalı şekilde mi inşa edilmiştir?
2. Yolun su birikintisi oluşan kısmında, birikmeyi önleyecek bir eğim, tahliye sistemi bulunmakta mıdır? Bölgede su birikintisinin oluşmaması için gerekli denetim ve önlemlerin zamanında yapılmayışının nedeni nedir?
3. Yaşanan kazayla ilgili olarak yolun yapım ve bakımından sorumlu kurumlar hakkında başlatılan bir inceleme bulunmakta mıdır? Söz konusu olayla ilgili bir soruşturma yapıldı ise sonucu ne olmuştur?
4. Yaşanan kazayla ilgili olarak kazazede tarafından görevli kurumlar ve sorumlular hakkında açılan bir dava veyahut şikâyet bulunmakta mıdır? Söz konusu dava ve şikâyetlerin sonucu ne olmuştur?
5. Kazanın yaşandığı bölgede, karayolu can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilgili mevzuatların gerektirdiği biçimde güvenlik tedbirleri alınmış mıdır? Kazanın yaşandığı karayolunda, seyir güvenliği için yeterli trafik elemanları, gerekli ikaz levhaları ve işaretleri bulunmakta mıdır?