

718589
62 90



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610- 245327
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-8589)

04-03-2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 25/01/2024 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1367290 sayılı yazınız.

Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz YAVUZYILMAZ'ın tarafıma tevcih ettiği 7-8589 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: 7-8589 Esas Numaralı Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ SAYIN DENİZ
YAVUZYILMAZ'IN YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28-2

ESAS NO
7-8589

Önergeye konu ruhsat sahası Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından en son 18.09.2023 tarihinde mahallinde tetkik edilmiş olup, Mahallinde Tetkik Heyetinin Raporunda yer alan; *"...Y:250363-X:4219385 koordinatında ana portal girişi bulunan yeraltı işletme yöntemi ile faaliyette bulunan ocakta yapılan madencilik faaliyetlerinin daimî nezaretçi kontrolünde, ZFKS (Zorunlu Ferdi Kaza Sigorta) poliçesi düzenlenmiş personel tarafından, 3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili mevzuatları çerçevesinde özellikle işletme güvenliğine azami önem gösterilerek yürütüldüğü tespit edilmiştir.*

Y:250125-X:4219685 koordinatındaki açık işletme ocağında, üretim faaliyetlerine ara verildiği ve ocak tabanının atık havuzu olarak kullanıldığı, ayrıca daimî nezaretçi atamasının bulunmadığı hususları da dikkate alınarak maden işletme faaliyetlerinin durdurulması gerektiği..." tespitlerinden hareketle ruhsat sahibi, Siirt Valiliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gerekli bildirimler yapılmıştır.

Göçük oluşan saha, işletme izin alanı sınırları dahilinde kalmaktadır.

Yaşanan iş kazası sonrasında mezkûr maden ocağında MAPEG tarafından mahallinde denetim gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitlere ilişkin ilgili kişi ve kurum/kuruluşlara mevzuatın emrettiği bilgilendirme yazıları yazılmıştır.

3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili Maden Yönetmeliği hükümleri kapsamında maden ocaklarına verilen ruhsatlar 4 ayrı gruba ayrılmış olup çok az riskli ruhsatlar 24 ay, az riskli ruhsatlar 12 ay, riskli ruhsatlar 6 ay ve çok riskli ruhsatlar ise 3 ayda bir periyodik olarak MAPEG tarafından denetlenmektedir. Yapılan bu denetimlere ek olarak ilgili diğer kamu kurum/kuruluşlarının mevzuatları gereği yapacakları inceleme ve denetimlerde Kanun'a uygun çalışılmadığının tespiti halinde mevzuat çerçevesinde yapılacak işlemler yine MAPEG'e bildirilmekte, MAPEG tarafından çevre ve insan sağlığına zarar verdiği tespit edilen madencilik faaliyetleri de gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurulmaktadır. Bu ihlallerin tekrarlanması halinde ise 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde ruhsat iptali yaptırımı gündeme gelmektedir.

Önergede yer alan diğer hususlara ilişkin bilgilerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.