

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.


Deniz YAVUZYILMAZ
Zonguldak Milletvekili

Cengiz Holding bünyesinde bulunan Eti Bakır A.Ş.'ye ait Siirt ili Şirvan İlçesi sınırları içinde yer alan Maden Köy işletmesinin maden ocağında 23 Kasım 2023'te gece 01.20 sularında göçük meydana gelmiştir. Göçük nedeniyle iki mühendis, bir işçi hayatını kaybetmiştir. Göçük altında kalan iki işçi ise yaralı olarak kurtarılmıştır.

Yaşamını yitiren Zekai Can Çalık 32 yaşında, Emre Gökdoğan 24 yaşında, Orhan Gültekin ise 26 yaşındadır.

Günlük 3 vardiya halinde çalışma yapılan maden ocağında, söz konusu göçük, 57 işçinin çalıştığı gece 12 sabah 08 vardiyası sırasında meydana gelmiştir. Yaşamını yitiren 3 işçi, vardiya başında ulaşım galerisi açılırken, hazırlık galerisinde göçük altında kalarak hayatlarını kaybetmiştir.

Buna göre,

- 1.) Göçük meydana gelen saha Bakanlığınız tarafından en son ne zaman teftiş edilmiştir ?
- 2.) Göçük meydana gelen işletmeyle ilgili en son tarihli teftişte tespit edilen eksiklik ve bulgular var mıdır? Varsa bul eksiklik ve/veya bulgular nelerdir?
- 3.) Teftiş tarihi sonrasında, teftişte tespit edilen eksiklik ve bulgular kapsamında hangi önleyici denetim mekanizmaları işletilmiş, bu mekanizmalar kapsamında neler yapılmıştır?
- 4.) Göçük oluşan kısım, ruhsat sahasının çalışma izni alınan kısmında mı bulunmaktadır ?
- 5.) Göçük meydana gelen ocakla ilgili maden ruhsatıyla ilgili idari yaptırımlarınız olacak mıdır?
- 6.) Maden göçüklerinin önlenmesi için hangi önlemleri almaktasınız?
- 7.) İş güvenliği ve iş sağlığı denetimleri aksatılan ocakların tabi olduğu ruhsatlara dair hangi yaptırımları uygulamaktasınız ?