



TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Sayı : 6118

Tarih : 28.06.2024

13413

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BAYRAKTAR tarafından Anayasanın 98 ve İç Tüzüğü'nün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ferit ŞENYAŞAR

Şanlıurfa Milletvekili

20 Haziran Perşembe günü, Diyarbakır'ın Çınar, Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan yangın nedeniyle 15 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 80'e yakın kişi yaralanmıştır. Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'deyse 7 bin dönüm alanda hasar gördüğü yangında, toplam 15 bin 450 dönüm ekili arazi yanmıştır. Ayrıca ,504 hayvanın can vermiş, bitki örtüsünde tahribatın ve ekolojik yıkım yaşanmıştır.

Diyarbakır-Mardin sınırında yaşanan yangın faciasının ön raporu hazırlanmış ve raporda yangın çıkış nedeni Sigortalı Yük Ayırıcı direğine, sigorta yerine iletken tel sarma yöntemi kullanıldığı belirtilmiştir. Raporda iletken telin koparak yerdeki otları tutuşturmasıyla yangının başladığı ve şiddetli rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldığı ifadeleri yer almıştır. Ayrıca TMMOB' da yangının elektrik tellerinden kaynaklı çıktığını tespit etmiştir.

Bölgede DEDAŞ 'ın yatırım, yenileme ve zorunlu bakımları yapmadığına dair genel bir kanaat oluşmuştur.

Bu bağlamda;

- 1-DEDAŞ, yangına çıktığı bölgede en son ne zaman bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır?
- 2- DEDAŞ, kaynaklı gerçekleşen yangınla ilgili olarak soruşturma başlatınız mı? Bölgeye bağımsız olarak denetleme yapacak olan ekip yolladınız mı?
- 3-Birçok illerde olan kabloların yer altına geçmesine dair bir etüt çalışmanız ve planlamanız var mı?
- 4- Elektrik direklerinin oluşabilecek herhangi bir kaza ya karşı tarlalardan geçmemesi için bir planlamanız var mı?