

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN tarafından Anayasa'nın 98. ve TBMM İç Tüzüğü'nün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.13.05.2025

Saliha Sera KADIGİL
TİP İstanbul Milletvekili



23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem sırasında Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında kalan öğrencilerin tahliye süreciyle ilgili çok sayıda ciddi aksaklık yaşanmıştır. Öğrencilerden alınan bireysel geri bildirimler ve Öğrenci Temsilciliği Kurulu tarafından yapılan anket çalışmaları göstermektedir ki; pek çok yurttan acil çıkış kapılarının kapalı veya işlevsiz olması, alarm sistemlerinin çalışmaması, turnikelerin düşmemesi ve yönlendirme yapılmaması gibi temel güvenlik eksiklikleri bulunmaktadır.

Bu durum, yalnızca teknik yetersizlikler değil aynı zamanda kriz anlarında sorumluluk ve koordinasyon eksikliği bulunduğu da işaret etmektedir. Deprem gibi afetlerin, tahliye ve müdahale süreçlerinin önceden planlanmış ve denetlenmiş olması gerektiği açıkken, öğrencilerin can güvenliğini riske atacak düzeydeki bu ihmallerin hala var olması Boğaziçi Üniversitesi'nin ve Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunu doğurmaktadır.

Öğrencilerin beyanları ve Öğrenci Temsilciliği Kurulu'nun (ÖTK) hazırladığı anket çalışmasına göre:

- 3. Kuzey Yurdu'nda acil çıkış kapılarının inşaata açıldığı, alarmın çalmadığı, turnikelerin düşmediği ve hiçbir anons yapılmadığı belirtilmiştir.
- 4. Kuzey Yurdu'nda acil çıkış merdivenlerinin erişilemez olduğu, alarmın çalmadığı ve yönlendirme yapılmadığı ifade edilmiştir.
- Anadolu Hisarı Yurdu'nda alarmın sessiz olduğu, öğrencilerin çoğunun duymadığı ve tahliye sürecinde yönlendirme yapılmadığı aktarılmıştır.
- Hamlin Hall Yurdu'nda öğrenciler, iki ay öncesinden bildirilen kapalı acil çıkışın hala kapalı olduğunu ve turnikelerin düşmediğini bildirmiştir.
- Theodorus Hall Yurdu'nda turnikelerin açılmaması sebebiyle öğrencilerin üzerinden atlayarak çıkış yaptığı, alarmın çalmadığı belirtilmiştir.
- Kandilli Yurdu'nda tahliye turnikelerden yapılmak zorunda kalınmış, acil çıkışlar kullanılmamış ve tatbikat yapılmadığı bildirilmiştir.

Gençlerin güvenli barınma hakkı yalnızca mekânsal değil, aynı zamanda yapısal ve yönetsel güvenlik önlemlerinin eksiksiz şekilde sağlanmasıyla mümkündür. Bu bağlamda, söz konusu eksikliklerin nedenleri ile bundan sonrası için alınacak önlemlerin kamuoyuna şeffaf şekilde açıklanması büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda:

1. 3. Kuzey, 4. Kuzey, Hamlin Hall, Theodorus Hall, Anadolu Hisarı ve Kandilli yurtlarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere deprem dayanıklılık raporları mevcut mudur? Bu raporlar öğrencilerle ve kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacak mıdır?
2. Özellikle 3. Kuzey Yurdu'nda acil çıkış kapılarının inşaata açıldığı ve alarm sistemlerinin devreye girmediği; Theodorus Hall ve Kandilli Yurtları'nda turnikelerin düşmemesi gibi eksiklikler hakkında Bakanlığınızca bir inceleme başlatılmış mıdır?
3. Hamlin Hall Yurdu'nda öğrenciler tarafından depremden iki ay önce bildirilen acil çıkış kapısı problemi neden çözülmemiştir? Bu ihmal hakkında herhangi bir disiplin veya idari soruşturma yürütülmüş müdür?
4. 2023-2025 yılları arasında adı geçen her bir yurtta ayrı ayrı olmak üzere kaç adet deprem veya tahliye tatbikatı yapılmıştır? Tatbikat yapılmayan yurtlar var mıdır?
5. Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında görevli olan yöneticilerin ve güvenlik personelinin acil durumlara müdahale konusundaki eğitim ve yeterlilik durumu nedir? Bu personele yönelik olarak periyodik eğitimler ve denetimler yapılmakta mıdır?
6. Öğrencilerin valizlerini dolap üstlerine koymak zorunda kalmaları ve dolapların sabitlenmemiş olması gibi Anadolu Hisarı ve Theodorus Hall yurtlarında bildirilen sorunların can güvenliğini tehdit ettiği dikkate alındığında, bu eksikliklerin giderilmesi için herhangi bir planlama yapılmış mıdır?
7. Genel olarak Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında yaşanan bu tür ihmallerin tekrarlanmaması adına Bakanlığınız ne gibi önlemler almayı planlamaktadır?