



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih : 30 Mayıs 2025

Sayı : 11680

29111

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98, TBMM İçtüzüğü' nün 96. Maddeleri uyarınca İçişleri Bakanı Sayın Ali YERLİKAYA tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Suat ÖZÇAĞDAŞ
İstanbul Milletvekili

İstanbul ili Ataşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu 600 öğrenci ve 50 personel ile eğitim öğretime devam etmektedir. Okulun gerek kolon gerekse zemin açısından son derece yetersiz durumda olduğu, mevcut kolonlara güçlendirme yapıldığı iddia edilse dahi en küçük bir darbeye dağılmakta oldukları, demir ve diğer güçlendiricilerin binayı herhangi bir sarsıntıya karşı güven de tutmaya yetecek dirence sahip olmadığı, yine binaya yapılan tadilat sırasında gider ve atık suların geçmiş yıllar da ve binanın yapımı sırasında binanın temeline sızdığı ve mevcut bina dayanıklılığını da son derece kötü etkilendiği, söz konusu şartlar altında mevcut bina da eğitim ve öğretime devam edilmesi halinde herhangi bir doğal afet durumun da okulun ciddi hasar göreceği ve kullanılamaz hale geleceği iddiaları gündemdedir.

Yapılan bilirkişi incelemesinde;

Taşınmazın arka cephesinde 12 adet taşıyıcı kolon bulunduğu, bu kolonların başta bulunan iki kolon, ortada bulunan 2 kolon ve sonda bulunan 2 kolon arasına beton uygulaması yapılmış olduğu, diğer kolonların ise yalnızca mantolama ve boya yapılarak kaplanmış olduğu, yapılan beton uygulaması sonrası cepheye mantolama boya uygulaması yapılarak zeminde dekoratif amaçlı kaplama yapılmış olduğu, yapılan kaplamaların bazı noktalarda düşmüş ve kırılmış olduğu için kolon perde ve beton uygulamalarının okul çevresinde gözlemlenebildiği, okulun mevcut kolonlarının donatıları açığa çıkacak şekilde hasarlı halde olduğu, donatıların kısmen korozyona uğramış ve paslanmış halde olduğu, kısmi bir güçlendirme yapıldığı anlaşılmış ise de bu güçlendirmenin fen ve statik kaidelerine uygun şekilde tanzim edilmemiş olduğu, okul içinde perde olması gereken ana merdiven kovanının tuğla duvar şeklinde tanzim edilmiş olduğu ayrıca, zeminde bazı noktalarda sıvılaşma olduğu tespit edilmiştir.

Bu bilgiler doğrultusunda;

1. İstanbul Valiliği tarafından Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu'nun Deprem İçin Yapı Davranış Tespiti yaptırılmış mıdır?
2. Olası bir afette yaşanabilecek yaralanma ve can kaybından kim sorumlu olacaktır?
3. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 2006 yılından bu yana İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülmektedir. İstanbul Valiliği'nin açıklamalarına göre, bu proje kapsamında, İstanbul genelinde 1.428 okul riskli olarak tespit edilmiş, 481'i yeniden yapım kapsamına alınmış, 799'unda güçlendirme çalışması yapılmış ve 148 okul da boşaltılmıştır. 2006 yılında büyük bir bütçe ile başlatılan İSMEP projesinin başlangıcından günümüze 19 yıl geçmesine rağmen okullarımızın deprem riski neden çözölememiştir? İstanbul'da deprem riski taşıyan ve eğitim öğretime devam eden kaç okul bulunmaktadır?
4. Soru önergesine konu Ataşehir Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu İSMEP projesi kapsamında yapılan incelemeler sonucunda hangi sınıfta değerlendirilmiştir?
5. 600 öğrenci ve 50 personelin bulunduğu Kanuni Sultan Süleyman İlkokulu ile ilgili Bakanlığınız hangi tedbirleri almıştır? Okulun başka bir binaya taşınması İstanbul Valiliği tarafından planlanmış mıdır?