



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 - **13749864**
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

07 Ekim 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:
-Dosya (1 Takım)

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN LÜTFÜ TÜRKKAN'IN
TBMM 7/24969 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR**

7/24969
GK 123

SORULAR

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi Değirmenli Sokak'ta, her yağmur yağdığında su birikintileri oluşmaktadır. Geçtiğimiz yıl asfaltlanan bu sokakta, yeterli yağmur suyu mazgallarının bulunmaması nedeniyle vatandaşlar ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Yolum belirli bölgelerinde su birikmesi yayaların ulaşımını zorlaştırmaktadır.

Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

- 1- Kartepe Dumlupınar Mahallesi Değirmenli Sokakta asfaltlama çalışmalarında gerekli mazgalların eklenmesi niçin ihmal edilmiştir?
- 2- Değirmenli Sokakta yağmur suyu için gerekli altyapı yeterli midir? Sokağın altyapısının iyileştirilmesi ilgili belediye tarafından planlanmakta mıdır? Planlanan herhangi bir çalışma varsa ne zaman başlatılacaktır?

CEVAPLAR

Kartepe Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgide;

Kocaeli İli'nin Kartepe İlçesi'ne bağlı Dumlupınar Mahallesi Değirmenli Sokak'ta altyapı ve üstyapı çalışmalarının Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) tarafından yapılarak tamamlandığı belirtilmiştir.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgide;

Bahsi geçen sokakta yapılan inceleme sonucunda yağmursuyu hatları ile mazgalların yeterli sayıda ve uygun konumlarda olduğunun tespit edildiği belirtilmiştir.