



T.C.  
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı  
Strateji Daire Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -  
Türkiye Büyük Millet Meclisi  
Başkanlığı  
Tarih: 28/03/2025 14:51  
Sayı: E-120.07.03-1606812



Sayı : E-44697349-610-2610562  
Konu : Artvin Milletvekili Sayın Av. Uğur  
BAYRAKTUTAN'ın yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/22912  
GK 99

İlgi : 06.02.2025 tarihli ve 43452547-120.07.04-1578425 sayılı yazınız.

Artvin Milletvekili Sayın Av. Uğur BAYRAKTUTAN'ın 7/22912 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.  
Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU  
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)





**T.C.**  
**ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI**  
**Strateji Geliştirme Başkanlığı**

**ARTVİN MİLLETVEKİLİ SAYIN AV. UĞUR BAYRAKTUTAN'IN**  
**7/22912 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Hopa-Sarp Sınır Kapısı Devlet Yolunda; şevlerin eğimi, kayaç cinsi, arazi yapısı, donma çözünme olayları, ani ve yoğun yağışların etkisi nedeniyle şev stabilite sorunları meydana gelebilmektedir. Şev stabilite sorununun yaşandığı kesimler için teknik ekiplerce hazırlanan rapor doğrultusunda taş duvar, betonarme duvar veya şev örtüleme çalışmaları ödenek durumuna bakılmaksızın yapılmaya devam etmektedir.

Ayrıca, söz konusu güzergâh üzerinde taş ve kaya düşmelerinin yaşandığı kesimler; bakım onarım ekipleri tarafından sürekli kontrol edilmekte, şevde askıda olduğu tespit edilen taş ve kayaların temizliği de uzman dağcı ekipler tarafından sürekli olarak yapılmaktadır.

Hopa-Sarp Sınır Kapısı Devlet Yolu güzergahının ışıklandırılması ise; Genel Aydınlatma Yönetmeliği'nin 5'inci maddesi uyarınca, ilgili elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır. Söz konusu yolda yatay ve düşey işaretlemeler; eksiksiz olarak tesis edilmiş olup, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından bahse konu işaretlemelere uyması büyük önem arz etmektedir.