



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 - **13749864**
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

07 Ekim 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:
-Dosya (1 Takım)

**ORDU MİLLETVEKİLİ
SAYIN MUSTAFA ADIGÜZEL'İN
TBMM 7/28967 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR**

7/28967
GK 176

SORULAR

Sivas Koyulhisar Güzelyurt Mahallesi'nde Acısu deresine yakın Sulugilin Deresi diye bilinen derede gözlemlenen kırmızı renkli su akışı vatandaşları endişelendirmiştir. Bu su kaynağı hemen üst taraftaki altın madeninin liç alanından gelmektedir. Bu dere hemen aşağıda Melet Çayı'na oradan da Ordu il merkezi dahil olmak üzere büyük bir nüfusun kullanımına sunulmaktadır.

Bu bağlamda;

- 1- Sulugilin Deresi'nde gözlemlenen kırmızı renkli su akışının kaynağına ilişkin Bakanlığınızca yapılan bir inceleme mevcut mudur? Varsa, bu incelemenin sonuçları nelerdir?
- 2- Bölgedeki altın madeni faaliyetlerinin çevresel etkilerine ilişkin olarak Bakanlığınızca yürütülen denetim ve incelemeler nelerdir?
- 3- Altın madeni işletmesinin çevre mevzuatına uygunluğu konusunda herhangi bir ihlal tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse, bu ihlallerle ilgili olarak ne tür yaptırımlar uygulanmıştır? Halihazırda siyanürle ayrıştırma ve üretim faaliyeti başlamış mıdır?
- 4- Bölgedeki su kaynaklarının ve ekosistemin korunması amacıyla alınan önlemler nelerdir?
- 5- Bakanlığınız, benzer çevresel risklerin önlenmesi amacıyla altın madeni işletmelerine yönelik olarak yeni düzenlemeler yapmayı planlamakta mıdır?
- 6- Melet havzasındaki ve Ordu il merkezindeki 200 binden fazla insanın Melet Çayındaki en ufak bir kirlilikte risk altında olduğundan hareketle bu havzadaki tüm madenlerin kalıcı olarak kapatılması ile ilgili bir görüş ya da çalışma mevcut mudur?

CEVAPLAR

Ordu İli'nin Mesudiye İlçesi'nden, Sivas İli'nin Koyulhisar İlçesi'ne kadar Melet Irmağı ve kollarında Ordu Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) teknik personellerince yerinde inceleme yapılmış olup, Sivas Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ile koordineli olarak Melet Irmağı Havzası'nda yer alan ve Sivas İli'nin Koyulhisar sınırları içerisinde olan Kar Mineral Madenciliğe ait kurşun, çinko, bakır madeni ve Bahar Madenciliğe ait altın madeni incelenmiştir. Söz konusu tesislerden herhangi bir atık salınımı gözlenmediği, söz konusu Melet Irmağı'nda yer alan bulanıklığın aşırı yağışlardan kaynaklı heyelan nedeniyle oluştuğunun görüldüğü ve tesisin menba ile mansabından denetim anında numune alındığı, analiz sonuçlarında olumsuzluğu rastlanmadığı tespit edilmiştir.

27/05/2025 tarihinde farklı kanallarla (CİMER, Alo-181, sosyal medya siteleri) Sivas Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılan ihbar neticesinde aynı gün ihbara konu bölgede İl Müdürlüğü teknik personeline denetim yapılmıştır.

Yapılan incelemede ve denetimde ;

- Sosyal medyada yer alan video kaydında bahsi geçen Sivas İli Koyulhisar İlçesi Güzelyurt Köyü Bağlıca Mezrası'ndan akan derenin tabanında kırmızı-kahverengi bir rengin mevcut olduğu, ancak derenin berrak renkte aktığı,
- Derenin kaynağının orman içerisinde yol olmayan bir bölgede bulunması nedeniyle kaynağına ulaşılamadığı,
- Tabanı renkli olan derenin çevresinde yaşayan vatandaşla yapılan görüşmede; derenin tabanının daha öncede renkli olduğu, bölgede son günlerde yoğun yağışların meydana geldiği ve derenin doğal yapısının bu şekilde olduğunun beyan edildiği,
- Bölgede dere kirliliğine sebebiyet verecek herhangi bir kirletici kaynağa rastlanmadığı,
- Bölgede bulunan altın madeni işletmesinin pasa döküm alanının incelendiği, yapılan incelemede pasa alanındaki yağış sularının toplandığı 2 adet tabanı membran ile kaplı sızdırmaz havuzların mevcut olduğu, yapılan denetimde havuzların içerisinde su bulunmadığı, pasa alanından kaynaklı herhangi bir su sızıntısının olmadığı tespit edilmiştir.

Bölgede yapılması planlanan ve faaliyet gösteren altın madeni ve tüm işletmelerin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmelikler kapsamında Bakanlığımız ve Sivas Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından yıl içerisinde ani ve planlı şekilde düzenli olarak denetlenmektedir. Çevre mevzuatı kapsamındaki sorumluluklarını Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED), izin ve çevre mevzuatına tabi olunan tüm yükümlülükler yerine getirmeyen işletmelerin faaliyetlerine müsaade edilmemektedir. Bu kapsamda, bölgede faaliyet gösteren tüm işletmelerin su, hava, toprak gibi alıcı ortamlara etkileri, ÇED Yönetmeliği kapsamında vermiş oldukları taahhütler ile çevre izin ve lisans koşulları kapsamında düzenli olarak izlenmekte, faaliyetleri esnasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere aykırı bir durum tespit edilmesi halinde gereken işlemler yapılmaktadır.

Söz konusu işletme, Bakanlığımız ve Sivas Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından son 1 yıl içerisinde 6 kez denetlenmiş, yapılan denetimlerde tespit edilen ihlal sonucunda işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 464.585 TL tutarında idari yaptırım uygulanmıştır.