



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

46271

Aşağıda belirtilen sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Anayasa'nın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 29.06.2026

Av. Mahmut TANAL
CHP Şanlıurfa Milletvekili

İzmir'in Urla ilçesinde TEİAŞ'a ait trafo merkezinde meydana gelen yangın, yüksek gerilim enerji iletim tesislerinde bakım, denetim ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

TEİAŞ tarafından işletilen yüksek gerilim trafo merkezleri ve enerji iletim tesislerinde meydana gelebilecek yangın, patlama veya teknik arızalar; vatandaşların can ve mal güvenliğini, çevreyi, enerji arz güvenliğini ve kamu düzenini doğrudan tehdit etmektedir. Bu nedenle söz konusu tesislerde risklerin önceden tespit edilmesi, periyodik bakım ve teknik kontrollerin eksiksiz yerine getirilmesi, yangın ve patlama riskine karşı gerekli güvenlik sistemlerinin sürekli işler halde tutulması ve olası ihmallerin meydana gelmeden önlenmesi kamu idaresinin temel sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Şırnak ili ve ilçelerinde bulunan TEİAŞ'a ait yüksek gerilim trafo merkezleri ve enerji iletim tesislerinde benzer olayların yaşanmaması için gerekli tüm önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığının, bakım ve denetim süreçlerinin yeterliliğinin, altyapının güvenli işletilip işletilmediğinin ve olası risklere karşı hazırlık düzeyinin açıklığa kavuşturulması kamu yararı açısından zorunludur. Kamu hizmetlerinde esas olan, felaket yaşandıktan sonra müdahale etmek değil; riskleri önceden tespit ederek gerekli tedbirleri zamanında almaktır.

Bu bağlamda;

1. Şırnak ili ve ilçelerinde TEİAŞ'a ait kaç adet trafo merkezi, şalt sahası ve yüksek gerilim enerji iletim tesisi bulunmaktadır?
2. Bu tesislerin her birinde son beş yıl içerisinde periyodik bakım, koruyucu bakım, termal kamera kontrolleri ve teknik testler hangi tarihlerde yapılmıştır?
3. Şırnak ilindeki TEİAŞ tesislerinde yangın risk analizleri düzenli olarak yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise son risk analizleri hangi tarihlerde gerçekleştirilmiştir?
4. Yangın algılama sistemleri, otomatik yangın söndürme sistemleri ve acil müdahale ekipmanları eksiksiz ve çalışır durumda mıdır? Son bakım ve fonksiyon testleri hangi tarihlerde yapılmıştır?
5. Şırnak'taki TEİAŞ tesislerinde son beş yıl içerisinde yangın, patlama, kısa devre veya benzeri teknik arızalar meydana gelmiş midir? Meydana gelmişse her bir olayın nedeni nedir?
6. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bu tesislerde yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik tespit edilmiş midir? Tespit edilen eksiklikler giderilmiş midir?
7. Ekonomik ömrünü tamamlamış trafo, kesici, kablo veya diğer yüksek gerilim ekipmanları bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise bunların yenilenmesine yönelik yatırım programı hazırlanmış mıdır?

8. Şırnak ilindeki TEİAŞ tesislerinde görev yapan teknik personel sayısı yeterli midir? Personel açığı bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise bu açığın giderilmesine yönelik herhangi bir planlama yapılmış mıdır?
9. Şırnak'taki TEİAŞ tesisleri son beş yıl içerisinde Bakanlık müfettişleri veya diğer denetim birimlerince kaç kez denetlenmiştir? Bu denetimlerde hangi eksiklikler tespit edilmiş ve bunların giderilmesi amacıyla hangi işlemler tesis edilmiştir?
10. Şırnak Valiliği, AFAD, itfaiye teşkilatları ve ilgili kurumlarla olası yangın ve patlamalara karşı ortak acil durum planları hazırlanmış mıdır? Düzenli tatbikat yapılmakta mıdır?
11. Şırnak genelindeki TEİAŞ tesislerinde meydana gelebilecek yangın ve patlamaların yerleşim alanlarına zarar vermemesi amacıyla ilave güvenlik tedbirleri alınması planlanmakta mıdır?
12. İzmir Urla'da meydana gelen yangın sonrasında Bakanlığınız tarafından Türkiye genelindeki tüm TEİAŞ trafo merkezleri ve yüksek gerilim tesislerinde kapsamlı bir teknik inceleme ve risk değerlendirmesi başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise Şırnak ilindeki tesisler bu kapsamda ne zaman denetlenecektir?