

## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıda belirtilen sorularımın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Anayasa'nın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 29.06.2026

**Av. Mahmut TANAL**  
**CHP Şanlıurfa Milletvekili**

İzmir'in Urla ilçesinde TEİAŞ'a ait bir trafo merkezinde meydana gelen yangın, yüksek gerilim enerji iletim tesislerinde bakım, denetim ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin hayati önem taşıdığını bir kez daha ortaya koymuştur. TEİAŞ tarafından işletilen yüksek gerilim trafo merkezleri ve enerji iletim tesislerinde meydana gelebilecek yangın, patlama veya teknik arızalar; vatandaşların can ve mal güvenliğini, çevreyi, enerji arz güvenliğini ve kamu düzenini doğrudan tehdit etmektedir.

Mardin ili ve ilçelerinde bulunan TEİAŞ'a ait yüksek gerilim trafo merkezleri ve enerji iletim tesislerinde benzer olayların yaşanmaması için gerekli önleyici bakım, teknik denetim, risk analizi ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığının açıklığa kavuşturulması büyük önem taşımaktadır. Kamu hizmetlerinde esas olan, felaket meydana geldikten sonra müdahale etmek değil; riskleri önceden tespit ederek gerekli tedbirleri zamanında almak, eksiklikleri gecikmeksizin gidermek ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürecek riskleri ortadan kaldırmaktır.

### **Bu bağlamda;**

1. Mardin ili ve ilçelerinde TEİAŞ'a ait kaç adet trafo merkezi, şalt sahası ve yüksek gerilim enerji iletim tesisi bulunmaktadır?
2. Bu tesislerin her birinde son beş yıl içerisinde periyodik bakım, koruyucu bakım, termal kamera kontrolleri ve teknik testler hangi tarihlerde yapılmıştır?
3. Mardin ilindeki TEİAŞ tesislerinde yangın risk analizleri düzenli olarak yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise son risk analizleri hangi tarihlerde gerçekleştirilmiştir?
4. Yangın algılama sistemleri, otomatik yangın söndürme sistemleri ve acil müdahale ekipmanları eksiksiz ve çalışır durumda mıdır? Son bakım ve fonksiyon testleri hangi tarihlerde yapılmıştır?
5. Mardin'deki TEİAŞ tesislerinde son beş yıl içerisinde yangın, patlama, kısa devre veya benzeri teknik arızalar meydana gelmiş midir? Meydana gelmişse her bir olayın nedeni nedir?
6. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında bu tesislerde yapılan denetimlerde herhangi bir eksiklik tespit edilmiş midir? Tespit edilen eksikliklerin tamamı giderilmiş midir?
7. Ekonomik ömrünü tamamlamış trafo, kesici, kablo veya diğer yüksek gerilim ekipmanları bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise bunların yenilenmesine yönelik yatırım programı hazırlanmış mıdır?
8. Mardin ilindeki TEİAŞ tesislerinde görev yapan teknik personel sayısı yeterli midir? Personel açığı bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise bu açığın giderilmesine yönelik herhangi bir planlama yapılmakta mıdır?

9. Mardin'deki TEİAŞ tesisleri son beş yıl içerisinde Bakanlık müfettişleri veya diğer denetim birimlerince kaç kez denetlenmiştir? Bu denetimlerde hangi eksiklikler tespit edilmiş ve bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla hangi işlemler tesis edilmiştir?
10. Mardin Valiliği, AFAD, itfaiye teşkilatları ve ilgili kurumlarla olası yangın ve patlamalara karşı ortak acil durum planları hazırlanmış mıdır? Düzenli olarak tatbikat yapılmakta mıdır?
11. Mardin genelindeki TEİAŞ tesislerinde meydana gelebilecek yangın ve patlamaların yerleşim alanlarına zarar vermemesi amacıyla ilave güvenlik tedbirleri alınması planlanmakta mıdır?
12. İzmir Urla'da meydana gelen yangın sonrasında Bakanlığınız tarafından Türkiye genelindeki tüm TEİAŞ trafo merkezleri ve yüksek gerilim tesislerinde kapsamlı bir teknik inceleme ve risk değerlendirmesi başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise Mardin ilindeki tesisler bu kapsamda ne zaman denetlenecektir?