



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

7/38783 GK 85

GÜNLÜDÜR

Sayı : 64272063-610-388930

Konu : Yazılı Soru Önergesi (7/38783)

11 Mart 2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 15.01.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1778844 sayılı yazınız.

Bursa Milletvekili Sayın Yüksel Selçuk TÜRKOĞLU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/38783 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinizi arz ederim.


Alparslan BAYRAKTAR
Bakan

Ek: Önerge Cevabı (1 Sayfa)



**BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN YÜKSEL SELÇUK
TÜRKOĞLU'NUN YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN CEVAPLAR**

DÖNEM
28/4

ESAS NO
7/38783

3213 sayılı Maden Kanunu ve ilgili Maden Yönetmeliği hükümleri kapsamında maden ocaklarına verilen ruhsatlar 4 ayrı gruba ayrılmış olup çok az riskli ruhsatlar 36 ay, az riskli ruhsatlar 24 ay, riskli ruhsatlar 12 ay ve çok riskli ruhsatlar ise 6 ayda bir periyodik olarak denetlenmektedir. Ayrıca Bakanlığımız haricinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca da kendi mevzuatları kapsamında denetimler yapılmaktadır.

11.02.2016 tarihinde İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikle İşin Acil Durdurulmasını Gerektiren Durumlar başlığı altında ek hükümler getirilmiş olup, maden işyerlerinde acil durdurmayı gerektiren durumlar;

a) Yeraltı kömür madenlerinde birinin durması halinde diğerinin derhal-otomatik olarak çalışacak durumda iki havalandırma grubunun bulunmaması.

b) Yeraltı maden işyerlerinin hazırlık çalışmaları dışında en az iki yoldan yer üstü bağlantısı bulunmaması.

c) Yeraltı kömür madenlerinde havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin çalıştırılabilmesi için birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağının bulunmaması, birinin durması halinde diğer kaynağın otomatik olarak devreye girmemesi şeklinde ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, önergeye konu maden ocaklarında 13.01.2026 tarihinde üretim durdurulmuştur. Havalandırma, enerji yedeklemesi, su tahliyesi ve ATEX sertifikalı ekipmanlarda hayati tehlike oluşturan bir eksiklik bulunmamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Müfettişleri tarafından tespit edilen eksiklikler giderilinceye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından uygun bulununcaya kadar üretim faaliyetlerinin durdurulmasına devam edilecektir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) başta 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği olmak üzere yasal mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerini yürütmekte olup, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip ederek her türlü yatırımı (aspiratör, jeneratör vb.) yapmaktadır.

İşin Acil Durdurulmasını Gerektiren Durumlar hakkında TTK tarafından yer altı ve yer üstünde çalışan işçilerimizin bağlı olduğu yetkili sendikalara bilgi verilmektedir.