



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

11 Mart 2026

Sayı : **17636**

41923

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Mustafa ADIGÜZEL
Ordu Milletvekili

KONU: Ordu ili Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde son yıllarda faaliyet gösteren taş ocakları ve maden sahalarının yol açtığı heyelanlar

Ordu ili Fatsa ilçesine bağlı İslamdağ Mahallesi'nde son yıllarda faaliyet gösteren taş ocakları ve maden sahaları sonrasında bölgede ciddi zemin hareketleri, heyelanlar ve yapısal hasarlar meydana geldiği; çok sayıda konutta çatlaklar, oturmalar ve yıkımlar olduğu; mahalle yollarında göçmeler ve stabilite kayıpları yaşandığı bilinmektedir. Üniversite raporu ile zemin kaymalarının taş ocakları kaynaklı olduğu belirtilmiş, yerinde yaptığımız incelemelerde, pek çok konutun heyelan nedeniyle yerinden oynadığı bazılarının yan döndüğü, patlatmalı üretim faaliyetleri sonrasında topoğrafyanın bozulduğu, şev stabilitesinin zayıfladığı, yüzey ve yeraltı su rejiminin değiştiği ve bunun sonucunda kütle hareketlerinin arttığı görülmektedir. Bölgede yaşayan 81 yaşındaki bir yurttaşın "Bu ocaklar açılmadan önce burada tek bir toprak kayması görmedim" şeklindeki beyanı, faaliyet öncesi ve sonrası jeoteknik durumun bilimsel olarak karşılaştırılması gereğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna rağmen, köy yerleşim alanına bu denli yakın mesafede yürütülen madencilik faaliyetlerinin hangi hidrojeolojik, jeoteknik ve sismik etütlere dayandırıldığı belirsizdir.

Bu bağlamda;

1. İslamdağ Mahallesi ve çevresindeki maden ve taş ocakları için hazırlanmış ÇED raporlarında yer alan jeolojik-jeoteknik etütler hangi kurum/kuruluşlarca onaylanmıştır? Bu raporlarda yerleşim alanlarına mesafe, şev açısı, drenaj planı ve patlatma titreşim limitleri bakımından hangi teknik kriterler esas alınmıştır?
2. Son 10 yıl içinde bölgede meydana gelen heyelan ve zemin hareketlerine ilişkin AFAD, MTA veya Bakanlığınıza bağlı birimlerce hazırlanmış bilimsel inceleme/hasar tespit raporu var mıdır? Varsa sonuçları nelerdir?
3. Patlatmalı üretim yapılan günlerde yerleşim alanlarında ölçülen titreşim değerleri (mm/sn) kaçtır? Bu değerler ulusal ve uluslararası sınır değerlerin üzerinde midir?
4. Bölgede bozulan yüzey drenajı ve yeraltı su akış rejimi için herhangi bir ıslah, tahkimat veya şev stabilizasyon projesi uygulanmış mıdır?
5. Konutları hasar gören yurttaşlar için riskli yapı tespiti yapılmış mıdır? Kaç yapı "ağır hasarlı" veya "oturulamaz" olarak belirlenmiştir? Hak sahiplerine yönelik kamulaştırma, taşınma veya güçlendirme desteği sağlanacak mıdır?
6. Yerleşim alanına bu denli yakın mesafede madencilik faaliyetinin sürdürülmesi, Anayasa'nın 56'ncı maddesinde güvence altına alınan sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı ile nasıl bağdaştırılmaktadır?