



YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
BURSA MİLLETVEKİLİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Alparslan Bayraktar** tarafından Anayasanın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96 ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını için gereğini saygılarımla arz ederim. 29/12/2025



Yüksel Selçuk TÜRKOĞLU
Bursa Milletvekili

Zonguldak'ta, başta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) olmak üzere devlete ait kömür ocaklarında yapılan denetimler sonucunda, maden işçilerinin yaşamını doğrudan tehdit eden beş hayati ve ölümcül eksikliğin tespit edildiği bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Bu tespitler arasında; havalandırma sistemlerinin yedeklemesinin bulunmaması, aspiratörlerin ikinci bir enerji kaynağına sahip olmaması, yedek fan sisteminin bulunmaması, yetersiz tulumbalar dışında etkin bir su tahliye sisteminin mevcut olmaması, patlayıcı ortamlarda hayati öneme sahip ATEX sertifikalı ekipmanların bulunmaması gibi, madencilik faaliyetlerinde olmazsa olmaz teknik ve güvenlik unsurlarının eksik olduğu anlaşılmaktadır. Bu eksikliklerin her biri, maden işletmeciliği açısından doğrudan can güvenliği riski oluşturmakta; birlikte değerlendirildiğinde ise toplu ölümlerle sonuçlanabilecek facialara açık bir zemin yaratmaktadır. Zonguldak, geçmişte yaşanan ve onlarca madencinin hayatını kaybettiği facialarla Türkiye'nin hafızasına kazınmış bir kenttir. Buna rağmen aynı risklerin devlet eliyle işletilen madenlerde hâlen giderilmemiş olması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın işletme güvenliği, teknik denetim ve kamu işletmelerini yönetme sorumluluğu açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.

Buradan hareketle;

SORU 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı veya sorumluluğunda bulunan, Zonguldak'taki devlete ait kömür ocaklarında yapılan son denetimlerde yukarıda belirtilen beş hayati eksikliğin tespit edildiği doğru mudur?

SORU 2- Bu eksiklikler, madencilik mevzuatı ve teknik işletme güvenliği açısından faaliyetin derhâl durdurulmasını gerektiren ağır riskler kapsamında değil midir?

SORU 3- Hayati riskler açıkça tespit edilmiş olmasına rağmen, ilgili maden işletmelerinde üretimin sürdürülmesinin gerekçesi nedir? Üretim durdurulmuşsa hangi tarihler arasında durdurulmuştur?

SORU 4- Söz konusu eksikliklerin giderilmesi için **Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı** tarafından bugüne kadar hangi teknik, idari ve mali tedbirler alınmıştır?

SORU 5- Havalandırma, enerji yedeklemesi, su tahliyesi ve ATEX sertifikalı ekipman gibi temel güvenlik unsurlarının eksik olmasından; hangi işletme yöneticileri, hangi teknik sorumlular, hangi üst düzey kamu görevlileri sorumludur?

SORU 6- Bakanlığınızın sorumluluğundaki madenlerde bu eksiklikler tespit edilmişken, kamuoyunun ve madencilerin neden bilgilendirilmediği düşünülmektedir?

SORU 7- Zonguldak'ta geçmişte yaşanan büyük maden faciaları dikkate alındığında, bu ihmallerin sürdürülmesi yeni bir maden faciasının habercisi değil midir?

SORU 8- Allah korusun, bu eksiklikler giderilmeden yer altında yaşanacak olası bir toplu ölüm hâlinde, **Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı** siyasi ve idari sorumluluğu üstlenecek midir?

SORU 9- Zonguldak'ta maden işçilerinin ölümünün kader değil, ihmal ve denetimsizlik sonucu yaşanan bir “**maden cinayeti**” olmaması için **Bakanlığınızca** acilen hayata geçirilecek somut önlemler nelerdir?

Tel: 4206582-4206583

e-posta: yukselselcuk.turkoglu@tbmm.gov.tr

Adres: Halkla İlişkiler Binası 6-kat No: E-611