



35223


Şenol SUNAT

Manisa Milletvekili

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasası'nın 98'inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96'ncı maddesi gereğince **Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat KURUM** tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 14.10.2025



Şenol SUNAT

Manisa Milletvekili

Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü ve en önemli içme suyu rezervlerinden biri olan Eğirdir Gölü, son yıllarda yaşanan su seviyesi düşüşü nedeniyle adeta ikiye bölünmüş durumdadır.

1950'li yıllarda ortalama 16 metre olan göl derinliği bugün 3 metreye kadar düşmüş, yüzölçümü ise 520 km²'den 450 km²'nin altına gerilemiştir. Gölün 1,8 kilometrelik en dar noktası olan Kemer Boğazı'nda su tamamen çekilmiş, göl iki parça haline gelmiştir.

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre Eğirdir Gölü'nün su bütçesi 1972'den bu yana eksidedir. Ancak uzmanlar, bu kurumun yalnızca iklim değişikliğinden değil, büyük oranda yanlış su politikalarından kaynaklandığını belirtmektedir.

Göl çevresinde 1970'lerden itibaren kurulan hidroelektrik santralleri, yoğun su isteyen tarım ürünleri ve kontrolsüz tarımsal sulama, gölün doğal su döngüsünü bozmuş; artan yapılaşma ve kirleticilerle birlikte göl suyunun kalitesi de ciddi biçimde azalmıştır.

Bir dönem 100'e yakın kaynak suyuyla beslenen gölde bugün hiçbir doğal kaynak kalmamış, göl tabanında ağır metal içeren 3-5 metrelik dip çamuru birikmiştir.

Balıkçılık ve turizm faaliyetleri neredeyse durma noktasına gelmiş, tekneler karaya oturmuş, balık türleri azalmıştır.

Bölge halkı hem geçim kaynaklarının hem de içme suyunun tehlike altında olduğunu, gölün "Ağlayan değil, artık Çılgık Atan Göl" haline geldiğini ifade etmektedir.

Eğirdir Gölü "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmiş ve 9 maddelik bir eylem planı hazırlanmıştır. Ancak bu planın uygulamaya geçirilmediği ve yalnızca sembolik temizlik faaliyetleriyle sınırlı kaldığı yönünde ciddi eleştiriler bulunmaktadır.

Bu bağlamda, aşağıdaki soruların yanıtlanması kamuoyunun bilgi alma hakkı açısından önem arz etmektedir;

1. Eğirdir Gölü'nün su seviyesi ve yüzölçümündeki değişimi gösteren güncel DSİ ölçümleri nedir?
2. Eğirdir Gölü'nün su bütçesinin eksiye olduğu yönündeki tespitler ışığında bakanlığınız bu açığı kapatmak için hangi planları yürütmektedir?
3. Gölün çevresinde hidroelektrik santralleri, vahşi sulama, sondaj kuyuları ve tarımsal genişleme nedeniyle kaybedilen su miktarı yıllık bazda ne kadardır? Bu kullanımlar için kaç adet su tahsis izni verilmiştir?
4. Hazırlanan 9 maddelik eylem planı hangi aşamadadır? Planın hangi maddeleri uygulanmıştır, hangileri uygulanmamıştır?
5. Eğirdir Gölü çevresinde faaliyet gösteren mermer ocakları, güneş enerji santralleri (GES) ve sanayi tesislerinin gölün su dengesine ve yağış rejimine etkisine dair yapılmış çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları var mıdır?
6. DSİ veya ilgili kurumlarca Eğirdir Gölü'nde dip çamuru temizliği veya kaynak sularının yeniden canlandırılmasına yönelik bir proje hazırlanmış mıdır? Hazırlandıysa hangi aşamadadır?
7. Eğirdir Gölü'nün "kesin korunacak hassas alan" statüsüne rağmen, bölgede yeni yapılaşma ve tarımsal genişleme faaliyetlerinin sürdüğü iddiaları doğru mudur? Bu konuda hangi denetimler yapılmaktadır?
8. Gölün çevresindeki tarım faaliyetlerinde yüksek su isteyen elmacılık ve mısır gibi ürünlerin azaltılması veya alternatif su tasarruflu ürünlere geçiş için Bakanlığınız bir teşvik veya yönlendirme programı planlamakta mıdır?
9. Eğirdir Gölü'nün geri dönüşü için bilim insanlarının önerdiği havza yönetimi, su tahsisi, tarım deseni ve göl bilimi temelli rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin somut bir takvim mevcut mudur?
10. Gölün bugünkü durumuna neden olan su politikaları ve yönetim hatalarına ilişkin olarak sorumlu kurum ve kişilere dair bir idari inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?