





T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

TRABZON MİLLETVEKİLİ SAYIN YAVUZ AYDIN'IN
7/44387 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Heyelanların oluşumunda; jeolojik faktörler (süreksizlik, zayıf birimler, hassas malzeme, eklemlenme, sismik aktiviteler), fiziksel faktörler (meteorolojik etkenler, donma ve çözümler, şişme ve büzülmeler yoluyla ayrışmalar), morfolojik faktörler (bitki örtüsünün azlığı, yamaç topuklarındaki dalga ve buzul aşındırmaları, yer altı aşındırması, yangın, kuraklık) ve insan faktörleri gibi birçok etken rol oynamaktadır. Bu nedenlerin önceden tespit edilmesi oldukça güç olduğundan, riskli alanlar düzenli olarak denetlenmekte olup olumsuz durumların yaşanmaması adına 7 gün 24 saat esasına göre bakım, onarım ve trafik güvenliği çalışmaları yürütülmektedir.

Artvin ili, Kemalpaşa ilçesi, Sarp Sınır Kapısı mevkiinde şev stabilite sorunlarına karşı şev koruma imalatları projesine uygun bir şekilde devam etmektedir. Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun çeşitli kesimlerinde heyelan ve kaya düşmesi risklerinin azaltılması, şev stabilitesinin sağlanması ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla aç-kapa yapıları, kaya bariyerleri, çelik grid ağ uygulamaları ve heyelan ıslahı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Artvin ilinde son 24 yılda 114 tünel yapılarak toplam tünel sayısı 128 adede ulaşmıştır. (Ülke genelinde KGM sorumluluğundaki tünel sayısı 544 adettir).

Karayolları Genel Müdürlüğü; otoyol, devlet ve il yollarının yapım, bakım, onarım ve işletilmesinden sorumludur. Artvin ilinde bahse konu devlet ve il yolları görev tanımı kapsamında yer almadığından herhangi bir hizmet tesisi bulunmamaktadır. Sınır kapılarında, uluslararası taşımacılık faaliyetleri kapsamında giriş-çıkış yapan sürücülerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; gümrük sahası ve yakın çevresinde, ilgili kurumlar ile işletmeciler tarafından sosyal donatı alanları (tuvalet, yeme-içme alanları, dinlenme alanları vb.) tesis edilmiştir. Bununla birlikte sınır kapılarında yaşanabilecek yoğunluk durumları, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmektedir.