



TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Sayı : 19815
Tarih : 08.09.2026



Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

48729

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhân tarafından Anayasanın 98 'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96 'ncı ve 99 'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Ömer Faruk GERGERLİOĞLU

Kocaeli Milletvekili

Benesta Center Bahçelievler şantiyesinde Ulaş Yapı bünyesinde çalışan Aydın Zurlu'nun 25 Haziran 2026'da havalandırma boşluğunu kapatma çalışması sırasında 14 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği; aradan iki ay geçmesine rağmen ailesinin sorumluların hesap vermesini beklediği bildirilmiştir. Ana yüklenici-alt işveren ilişkisi, alınmayan önlemler ve denetim süreci açıklanmalıdır.

Bu bağlamda;

1. Aydın Zurlu'nun ölümü Bakanlığınız kayıtlarına hangi işveren ve işkolu üzerinden iş kazası olarak geçmiştir?
2. Olay tarihinde havalandırma boşluğunda korkuluk, yaşam hattı, güvenlik ağı ve kişisel düşüş durdurucu sistem bulunmakta mıydı?
3. Benesta Center şantiyesi olaydan önce en son ne zaman denetlenmiş ve hangi eksiklikler tespit edilmiştir?
4. Ana yüklenici Esta/Benesta ile alt işveren Ulaş Yapı'nın iş sağlığı ve güvenliği sorumlulukları ayrı ayrı incelenmiş midir?
5. Bilirkişi raporunda işçiye kusur atfedildiği iddiası Bakanlık müfettişlerince nasıl değerlendirilmiştir?
6. Sorumlu işverenlere hangi idari yaptırımlar uygulanmış ve işin durdurulması kararı verilmiş midir?