



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı : 30824082-610 - 16472563
Konu : Yazılı Soru Önergeleri

14 Ağustos 2026

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından şahsıma yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:
-Dosya (1 Takım)

7/60603 GK 111
7/60605-60606 GK 111
7/60526 GK 112
7/61044-61046 GK 117
7/61068 GK 117
7/61050 GK 117
7/61167 GK 117
7/61170-61171 GK 117
7/61643 GK 119
7/61816 GK 125
7/61818 GK 125

**AYDIN MİLLETVEKİLİ
SAYIN EVRİM KARAKOZ'UN
TBMM 7/41046 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR**

SORULAR

Türkiye genelinde faaliyet gösteren kâğıt ve selüloz üretim tesislerinin üretim süreçlerinde yüksek miktarda su kullanımının hem kimyasal atık oluşumuna hem de endüstriyel deşarj nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığı bilinmektedir.

Birçok tesisin atık sularını yeteri kadar arıtmadan doğaya bırakması; yeraltı sularının kirlenmesine, tarım arazilerinin zarar görmesine, ekosistem dengesinin bozulmasına ve halk sağlığına riskler oluşturmaktadır.

Kâğıt fabrikalarının bulunduğu alanlarda yeraltı su seviyelerinde düşüş ve su kalitesinde bozulma yaşandığı yönünde kamuoyuna yansıyan birçok iddia bulunmaktadır.

Aydın Söke'de faaliyetine devam eden kâğıt fabrikası da bölge ve ülke ekonomisine katkı veriyor olsa da birçok sorunun yanı sıra ilçenin yer altı sularının tükenmesine de neden olmaktadır.

Bu Bağlamda;

- 1- Aydın Söke'de ki kâğıt fabrikasının kâğıt üretim sürecinde su ihtiyaçlarını karşılamak için hali hazırda kullandığı kaç adet kuyu vardır ve bu kuyulardan günlük kaç ton su çekilmektedir?
- 2- Kâğıt fabrikasının atık sularının denetimi en son ne zaman yapılmıştır? Yapılan denetimlerde ortaya çıkan bulgular neler olmuştur? Kurulduğu günden bu yana bu tesise çevre mevzuatına aykırılık nedeniyle uygulanan idari yaptırım ve ceza olmuş mudur? Olduysa sayısı ve cezaların toplam tutarı nedir?
- 3- Kâğıt üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin yeraltı sularına karışmasını önlemek amacıyla ne tür önlemler alınmaktadır? Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığına dair bir çalışmanız ve denetiminiz var mıdır?
- 4- Söke'de ki kâğıt fabrikasının bulunduğu bölgede yeraltı su kalitesine ilişkin düzenli ölçüm ve analizler yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise sonuçlar nasıl çıkmıştır?

CEVAPLAR

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli denetim personelleri tarafından, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun'a istinaden yayımlanan yönetmeliklerin hükümleri kapsamında ani, birleşik ve şikâyet üzerine denetimler yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde Çevre Mevzuatı'nda belirtilen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

Aydın Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce atık su konusunda 26.03.2026 tarihinde yapılan denetimde tesise ait atık suların Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından işletilen (Atıksu Arıtma Tesisi (AAT)' ne verildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca; 21.07.2026 tarihinde Batı Kipaş Kağıt Sanayi ve Tic. A.Ş. firmasının arkasında bulunan su kanalına OSB'ye ait kanaldan atık su deşarjı olduğu tespit edilmiş ve atıksu numunesi alınmış olup, analiz sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır.

Bahse konu işletmeye Entegre Çevre Bilgi Sisteminde yer alan “e-denetim” sisteminde yapılan sorgulama neticesinde Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz tarafından 2015 yılından itibaren 6 adet idari yaptırım uygulanmış olup, toplam 8.592.236,00 TL idari para cezası uygulanmıştır

Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasının kağıt üretim sürecinde su ihtiyaçlarını karşılamak için kaç adet kuyudan su çekildiği ve bu kuyulardan günlük kaç ton su çekildiği ile yeraltı su kalitesine ilişkin düzenli ölçüm ve analizler yapılması hususlarında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bilgi edinilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.