

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda yer alan soruların, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını talep ederim.


Eylem Ertuğ ERTUĞRUL
Zonguldak Milletvekili

Zonguldak ili Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) bünyesinde devreye alınan yeni kok fabrikası ünitelerinde kömürün işlenmesi ve koklaşması sürecinde yüksek toksisiteye sahip karbonmonoksit (CO) ve hidrojen sülfür (H_2S) gibi tehlikeli gazlar açığa çıkmaktadır.

Söz konusu yeni kok tesisinde açığa çıkan hidrojen sülfür (H_2S) gazının depolanarak ticari amaçla satılmasının planlandığı, ancak biriken bu gazların müşteri bulunamaması gerekçesiyle depolarda tutulduğu ve nihayetinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilgisi/onayı dahilinde atmosfere kontrollü ya da kontrolsüz şekilde salındığına dair iddialar fabrika çalışanları ve bölge kamuoyunda yoğun endişe yaratmaktadır.

Halk arasında ve sanayi terminolojisinde son derece zehirleyici, boğucu ve ölümcül etkileri nedeniyle "şeytan gazı" olarak da anılan bu gazların çevreye salımı; başta fabrika işçileri olmak üzere Karadeniz Ereğli halkının sağlığını, hava kalitesini ve ekolojik dengeyi doğrudan tehdit etmektedir. Bu kapsamda bölgedeki emisyon değerlerinin, arıtma ve bertaraf prosedürlerinin şeffaf bir şekilde kamuoyuna açıklanması ve denetim sonuçlarının paylaşılması zorunlu hale gelmiştir.

SORULAR

1. ERDEMİR bünyesinde faaliyete geçen yeni kok fabrikasında kömürün koklaştırılması sürecinde açığa çıkan hidrojen sülfür (H_2S) ve karbonmonoksit (CO) gazlarının arıtımı, depolanması ve bertarafı hangi teknik yöntemlerle sağlanmaktadır?
2. Yeni kok tesisinde üretilen veya ayrıştırılan hidrojen sülfür (H_2S) gazının depolandığı, pazar bulunamaması nedeniyle biriktiği ve bu gazların atmosfere salındığı yönündeki iddialar Bakanlığınız veya Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından incelenmiş midir?
3. Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün, ERDEMİR'de depolanan bu gazların atmosfere salınmasına izin verdiği veya bu durumdan haberdar olduğu yönündeki iddialar doğru mudur?
4. ERDEMİR yerleşkesi ve Karadeniz Ereğli genelinde bulunan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) ve Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında son bir yıl içerisinde kaydedilen hidrojen sülfür (H_2S), kükürtdioksit (SO_2) ve karbonmonoksit (CO) değerleri sınır değerlerin üzerinde çıkmış mıdır?
5. Son 3 yıl içerisinde ERDEMİR tesislerinde çevre mevzuatı kapsamında kaç denetim yapılmıştır; yapılan denetimlerde hava emisyon limitlerinin aşılması nedeniyle uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmakta mıdır?
6. Karadeniz Ereğli halkının ve fabrika emekçilerinin maruz kalabileceği zehirli gaz riskine karşı acil durum kaçış/güvenlik planları ve bağımsız hava ölçüm raporları kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?