



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih : **17 Temmuz 2026**

Sayı : **19905**

46859

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıda belirtilen sorularımın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Anayasa'nın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.
17.07.2026

Av. Mahmut TANAL
CHP Şanlıurfa Milletvekili

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın dış cephesinde çalışan 18 ve 19 yaşlarındaki iki işçi, asma iskelenin halatının kopması sonucu yüksekten düşerek hayatlarını kaybetmiştir.

Hayatlarının baharındaki iki gencin ölümü; yapının, dış cephe çalışmasının ve kullanılan asma iskele sisteminin mevzuata uygun biçimde denetlenip denetlenmediğini gündeme getirmiştir. Taşıyıcı sistemi ve güvenliği kontrol edilmemiş bir iskelenin kullanılmasına izin verilmesi, doğrudan ölüm riski yaratmaktadır.

Olayın yalnızca işverenin sorumluluğuna bırakılması yeterli değildir. Yapı ruhsatı, yapı denetim süreci, dış cephe çalışmasının bildirimi ve kullanılan ekipmanın teknik uygunluğu yönünden kamu makamlarının görevlerini yerine getirip getirmediği ortaya çıkarılmalıdır.

Anayasa'nın 5'inci ve 17'nci maddeleri uyarınca devlet, kişilerin yaşamını korumak ve yaşam hakkına yönelik riskleri gerçekleştirmeden önce önlemekle yükümlüdür.

Bu bağlamda;

1. Olayın yaşandığı yapı ruhsatlı mıdır?
2. Yapı, yapı denetim hizmetine tabi midir?
3. Dış cephe çalışması yetkili idareye bildirilmiş midir?
4. Kullanılan asma iskelenin teknik uygunluk belgesi bulunmakta mıdır?
5. Asma iskelenin kurulumu yetkili kişilerce kontrol edilmiş midir?
6. Yapıda olaydan önce herhangi bir mevzuata aykırılık tespit edilmiş midir? ...
7. Yapı sahibi, yüklenici ve yapı denetim kuruluşu hakkında hangi işlemler başlatılmıştır?
8. Siverek'te son beş yılda iskele güvenliği nedeniyle çalışması durdurulan yapı sayısı kaçtır?