



7/39305
GIL 94

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: FE24A602-7F2F-4225-8676-C14A7AEFA60 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>
Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA Bilgi için: Cahit Tanfer
KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr TEMİZKAN
Şube Müdür V.
Telefon No: (312) 203 10 16
E-Posta:



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SAYIN SEVİLAY ÇELENK'İN
7/39305 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI**

Diyarbakır Havalimanı'nın askeri statüde bir meydan olması ve hava trafik kontrol hizmetlerinin askeri personel tarafından yürütülmesi nedeniyle, pistlerin kullanım şekli ve seyrüsefer yardımcılarının tesisine ilişkin planlamalar ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmektedir. 16L/34R pistinin bakım onarım faaliyetleri sürecinde mevcut ILS sistemine ait kritik sahalara korunup, hassas sahalarda ise kontrollü çalışmalar yapılarak mevcut ILS sistemi ile Side-Step uygulaması yürütülecektir. Bununla birlikte 34R pistinin yenilenmesi amacıyla satın alınan ILS Sisteminin 34L pistine tesis edilmesine karar verilmiştir. Sevkiyat aşamasında olan ILS Sisteminin 2026 yılının ilk yarısında tesis edilmesi öngörülmektedir.

Diyarbakır Havalimanı, yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli terminal binası ile mevcut altyapı ve üstyapı tesisleriyle, bulunduğu bölgenin hava ulaşım talebine uluslararası standartlarda her türlü hizmeti verebilecek donanıma sahip olup 7/24 hava trafiğine açıktır.

ILS donanımlı pistin kapalı olduğu dönemde düşük görüş koşulları nedeniyle, Diyarbakır Havalimanı'na iniş yapamayan bazı uçaklar çevre illere yönlendirilmiş (divert) ve bazıları da iptal edilmiştir.