T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100 EĞİTİMİN YÜZYILI

Sayı : E-32661919-610-281
Konu : Yazılı Soru Önergelerinin Cevabı

12/11/2026
7/50546
7/50694
7/50703
7/50708
7/50997
7/50999
} GK 28

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :a) 21.10.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1967256 sayılı yazınız. 7/51102
b) 21.10.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1967277 sayılı yazınız. 7/51196
c) 21.10.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1967576 sayılı yazınız. 7/51206
ç) 23.10.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1968306 sayılı yazınız. 7/51209
d) 26.10.2026 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1969168 sayılı yazınız.

Bakanlığımıza İlgi (a-b-c-ç-d)'de kayıtlı yazılarla iletilen Uşak Milletvekili Ali KARAOBA'nın 7/50546 ve 7/50708, Burdur Milletvekili İzzet AKBULUT'un 7/50694, İstanbul Milletvekili Özgül SAKİ'nin 7/50703, Diyarbakır Milletvekili Ceylan AKÇA CUPOLO'nun 7/50997, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GERGERLİOĞLU'nun 7/50999, Iğdır Milletvekili Yılmaz HUN'un 7/51102, İzmir Milletvekili İbrahim AKIN'ın 7/51196, Hatay Milletvekili Servet MULLAOĞLU'nun 7/51206 ile Ağrı Milletvekili Nejla DEMİR'in 7/51209 esas numaralı yazılı soru önergeleri incelenmiş olup konuya ilişkin bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Yusuf TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Ek: Bilgi (102 Sayfa)

Atatürk Bulvarı No: 98 Kızılay 06648 ANKARA
e-posta: sgb@meb.gov.tr
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr

Bilgi için: Emine DOĞDU
Telefon: (0312) 413 25 32
Faks: (0312) 418 75 39

7/50703
GIC 28

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

100 EĞİTİMİN YÜZYILI

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÖZGÜL SAKİ'NİN 7/50703 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİNE İLİŞKİN BİLGİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 81683 sayılı konuya ilişkin yazıları Ek'te yer almaktadır.

Ek: Yazı (14 Sayfa)

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-57802651-610-81683
Konu : Soru Önergeleri-7/50703

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

İlgi : a) 23.10.2026 tarihli ve E-32661919-610-173874734 sayılı yazınız.
b) Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün 04.11.2026 tarihli ve 42734358-622.99.03.01-E.1392965 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Özgül SAKİ tarafından verilen 7/50703 esas sayılı Soru Önergesi Kurulumuz Başkanlığınca incelenmiş olup Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün cevabı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Başkan Vekili

Ek: İlgi (b) yazı (13 Sayfa)

6777140056 - 6777140056 - 6777140056 - 6777140056

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 219677B4-A07B-46D2-8608-5D0BC84E859B Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yok-ebys

Üniversiteler Mah. 1600. Cad. No:10 06800 Bilkent Ankara-Türkiye
Telefon: 0(312) 298 70 00
Faks: 0(312) 266 47 59
KEP Adresi : yok@hs01.kep.tr

Bilgi için:Aslıhan ERDOĞAN
Uzman

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : E-42734358-622.99-1392965
Konu : Soru Önergeleri-7/50703

04.11.2026

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mh., 1600. Cad. No:10, 06800 ÇANKAYA/ANKARA

İlgi : 27.10.2026 tarihli ve E-57802651-610-78735 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza cevaben İstanbul Milletvekili Özgül SAKİ tarafından verilen 7/50703 esas numaralı soru önergesine istinaden Üniversitemizce verilen cevaplar ektedir.

Gereği için bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Mehmet Emin OKUR
Rektör

Ek: Soru Önergesine Verilen Cevaplar (12 Sayfa)

7714005 6 - 7714005 6 - 7714005 6 - 7714005

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu :BSU7376J52 Pin Kodu :38522 Belge Takip Adresi : https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5709&eD=BSU7376J52&eS=1392965

Adres:Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
34722 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon:0216 777 1504 Faks:0216 777 1501
e-Posta:sgdb@marmara.edu.tr Elektronik Ağ:http://sgdb.marmara.edu.tr
Kep Adresi:marmarauniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: FAİK ŞAHİN
Unvanı: Şef
Tel No: 0216 777 1506

1.Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde raporda sıralanan toplam 6.878.541 TL tutarındaki 16 işin hangilerinin yüklenici veya alt yüklenici sorumluluğunda olduğu teknik incelemeyle belirlenmiş midir? Bu sorumluluk araştırılmadan bütçeden ödeme yapılmasının gerekçesi nedir; yüklenicilerden tahsil edilen veya tahsili için işlem başlatılan tutar ne kadardır?

Cevap: Üniversitemiz ile Millî Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan 11 Nisan 2016 tarihli protokol kapsamında, Üniversitemize ait/tahsisli Bahçelievler, Nişantaşı ve Halkalı Yerleşkelerindeki araziler TOKİ'ye devredilmiş olup eski adı Orgeneral Kenan Evren Kışlası yeni adı ile Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi arazisi Rektörlüğümüze tahsis edilmiştir.

Bahse konu protokol kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılarak 29 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleriyle temel atma töreni gerçekleştirilen "Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. Etap Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi"nin inşaat çalışmaları sonuçlanmıştır. Teslim alınan binalarda 2021-2022 güz yarıyılında eğitim ve öğretim faaliyetleri başlamıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi inşaatı için yapılan protokol gereği ihaleden önce ilgili dokümanla alakalı Marmara Üniversitesi'nin onayının alınması gerekmesine rağmen TOKİ tarafından bu süreç işletilmemiştir. Ayrıca işin yapımı esnasında proje değişikliği, iş artışı vb. durumlarda Marmara Üniversitesi'ne yazılı veya şifahi olarak bilgi sunulmamıştır.

İlgili yapım süreçleri Emlak konut uhdesinde bulunan proje müellifinin kontrolünde yüklenici tarafından yürütülmüş olup kesin ve geçici kabuller TOKİ tarafından yapılmıştır. Bahsi geçen süreçlerde idaremizin bir yetki ve sorumluluğu bulunmamakla beraber kesin kabul sürecinden sonra binaların kullanıcısı konumundadır. Üniversitemizin yüklenici ile sözleşmesel bir bağı olmamakla beraber nam ve hesabına iş yaptırma yetkisi bulunmamaktadır.

Toplu konut idaresiyle taraf olunan 11 Nisan 2016 tarihli protokol sonucu inşaatı tamamlanan yapılarla alakalı herhangi bir mahsuplaşma süreci resmi olarak tamamlanmamıştır. Buna rağmen idarimiz teknik personelleri tarafından 1.etap sürecinde görülen aksaklıklar 2.etap projelendirme ve ihale süreçlerinde dikkate alınması amacı ile TOKİ ye yazı yoluyla iletilmiştir. Bu taleplerin de 2.etap projelerde uygulama yetkisi kendilerine aittir. Bu bağlamda 1.Etap için kesin kabul tarihi olan 05.08.2022 tarihinden sonra eğitim ve idari süreçlerin devamı, kullanıcısı olduğumuz alanlarda oluşan maddi zararların bertarafı ve önlenmesi, iş güvenliği süreçlerinin getirdiği zorunluluklar vb. sebeplerle ihtiyaç duyulan bakım onarım ve ek imalat yapılmış,2.etap ile alakalı çekince ve tespitler gerekli kurumlara bildirilmiştir.

TOKİ tarafından yapılan geçici kabul işlemlerinde, yüklenici firma uhdesindeki imalatların eksizsiz olarak teslim alındığı kabul edilerek binaların bakım ve onarımları yürütülmekte olup TOKİ tarafından yapılan kabul ve benzeri işlemlerin denetim ve kontrolü Marmara Üniversitesi tarafından yapılması mümkün değildir.

Bahsi geçen 15 yıllık mükellefiyet yüklenici ile TOKİ arasında olup binaların ana yapısal kusurlarını kapsadığı anlaşılmaktadır. Bahsi geçen imalatlar kamu kaynaklarını korumak ve zararların büyümeden önlenmesi, eğitim faaliyetlerinin sağlıklı şekilde devam etmesi amaçlı kampüs ekipmanlarının rutin bakım ve arızalarının yanında yine kampüs kullanıcılarının konfor ve güvenlik şartlarını iyileştirmeye yönelik ihale kapsamında bulunmayan uygulamalardır.

Bundan sonraki süreçte bulgu olarak belirtilen teknik raporlama süreçlerinin işletilmesi konusunda gerekli hassasiyet gözetilecektir.


1) ***HYS-2024-15988222 Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi Arızalı Otomatik Kapıların Tamiri İşleri***

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.etap binalarında toplamda 19 adet otomatik kapıda mevsimsel ağır rüzgâr etkileri, kullanıcıların çarpma kaynaklı darbeleri ve eşya taşıma

sırasında verilen hasarlar sebebiyle devre dışı kalma durumları yaşanmıştır. İlgili durumda kapılar sürekli açık kalacak vaziyete gelmiştir. Bu durum mevsim şartlarında binanın ısıtılıp soğutulması süreçlerinde ciddi enerji kayıplarına sebebiyet vermektedir. Bunun yanında yine mevsimsel yağmur/kar gibi yağış durumlarında bina iç alanlarının su almasına, zeminlerin kaygan hale gelmesine sebebiyet vererek iş kazalarına davetiye çıkarmaktadır.05.08.2022 kesin kabul tarihli 1.etap binalarımızda 04.11.2024 tarihli aksiyon ile ilgili arızalı kapıların onarımları yapılarak bahsi geçen riskler bertaraf edilmiştir.

2) ***HYS-2024-15800752 M.Ü. RTE Külliyesi Yemekhane Binası Mutfak Bulaşıkhanesi Altyapı Revizyon İşleri***

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesinde 'HYS-2024-15800752 M.Ü. RTE Külliyesi Yemekhane Binası Mutfak Bulaşıkhanesi Altyapı Revizyon İşleri' kapsamında M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 2. Etap kapsamındaki yemekhane binası; başlangıçta üniversitemizin mevcut işletim modeline (yemeklerin yüklenici firma tarafından dışarıda üretilip, kurum içinde ısıtılarak servis edilmesi) uygun olarak projelendirilmiştir. Ancak inşaat süreci devam ederken, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından E-44945999-813.05-852274 sayılı yazı ile mutfağın bulaşıkhane ve eklentileriyle faal hale getirilmesi talep edilmiş; bu talep E-94029079-755.04-626338 sayılı yazı ile TOKİ'ye iletilmiştir.



Evrak Tarih ve Sayısı: 14.08.2024-852274

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sayı : E-44945999-813.05-852274 — 14.08.2024
Konu : Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Yeni Yemekhane Binası

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞINA

Üniversitemiz Maltepe Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinde yapımı tamamlanacak olan yeni yemekhane binasının zemin kata bulunan mutfak kısmının, yüklenici firma tarafından sözleşme hükümlerine göre natamam olarak teslim edecektir. 2024-2025 Eğitim-Öğretim [illegible] taşınan birimlerle birlikte yemekhanenin faaliyete açılması ve artan [illegible] verebilmesi için resmi olarak öncelikle mutfağın bulaşıkhane ve gerekli [illegible] hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Gereğını bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Mustafa KURT
Rektör

Evrak Tarih ve Sayısı: 06.10.2023-626338

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sayı : E-94029079-755.04-626338 — 06.10.2023
Konu : Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 2. Etap Yemekhane Mutfak Revizesi

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA
(3 Nolu Uygulama Daresi Başkanlığı)
Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307 Halkalı

Üniversitemiz ile Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İdaremiz arasında imzalanan protokol kapsamında, 1.Etapta yer alan Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerimiz tamamlanarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılından itibaren yeni yerleşkemiz olan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olup, 2.Etap inşaat süreci hızla devam etmektedir.

Üniversitemizin gelişen ve değişen ihtiyaçları sonucunda yapımı devam eden 2.Etap yemekhane projesi kapsamında değişiklikler yapılması mecburiyeti doğmuştur. Mevcut durumda yemekhane mutfağının yemek imalatı yapılması açısından yeterliz olması, üniversitemizin öğrenci ve personel yemeklerinin kendi yerleşkemizde üretilmesi istenmesi nedeniyle mutfak alanının revize edilmesi gerekmektedir. Mevcut projedeki mutfak imalatlarının fayanslar dahil yapılmaması, ekte yer alan projeye göre binyüzülerek dış duvarlarının örülmesi, yemekhane katı ve yemekhane üst katı servis alanlarında kullanılacak olan elektrikli ürünler için gerekli altyapıların oluşturulması, elektrik güçlerine göre kat dağıtım panolarının tek hat şemalarının yeniden düzenlenmesi, kat dağıtım panolarının altyapı yeni elektrik güçlerine uygun kablo kesitlerinin ekte yer alan listedeki ürünlerin elektrik güçleri dikkate alınarak tesis edilmesi, akademisyen yemek servis alanında ekte yer alan revizenin uygulanması, davlumbazlar için uygun ebatta şaft bırakılması, ek raporda belirtilen hususlara dikkat edilmesi ayrıca Üniversite alanı içerisinde yer alan su kuyularının peyzaj sulama sisteminde kullanılan mevcut ve yapılacak olan su depolarına bağlantılarının yapılması hususunda gereğını arz ederim.

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Söz konusu talep, imalatın ilerleme seviyesi ve iş artışı gibi gerekçelerle uygulayıcı firma tarafından kabul görmemiştir. Bunun üzerine, mutfak alanının geçici kabul sonrasında İdaremizce tamamlanması amacıyla 'boş' olarak teslim alınması, ilgi yazıyla talep edilmiştir. Ancak tarafımızca yapılan etüt çalışmalarında; işin bitirilme süresi, maliyet ve bütçe analizleri olumsuz sonuçlanmıştır. Akademik takvimin (okulların açılma süreci) yaklaşması nedeniyle, üretim mutfağının yapımı ileri bir tarihe ertelenmiş, eğitim ve öğretim döneminin başlaması ve yemek hizmetinin aksamaması adına aciliyet arz eden bulaşık yıkama ünitelerinin altyapısı ve diğer zaruri eksikliklerin giderilmesi TOKİ nin E-95414772-199[343112]-673710 sayılı olur yazısına istinaden yapım yoluna gidilmiştir.

3) ***HYS-2024-15475225 Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi 2 Nizamiye Binası ve Çevre Duvarı Projelendirme İşi***

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 2. Etap inşaat süreci devam ederken Üniversiteye giriş-çıkışı rahatlatmak, olası yoğunluğu önlemek amacıyla ihale projesinde olmayan, biri Fındıklı Mahallesi -çevre yolu yönüne, diğeri Üniversitemiz sınırları içerisinde bulunan yurtlar bölgesi tarafına olmak üzere iki farklı nizamiye yapılması ihtiyacı oluşmuş ve bu amaçla nizamiye binaları projelendirilmiştir. Bununla birlikte alan çevresinde güvenliği sağlamak amacıyla duvar olmayan yerlere duvar yapılması için tip duvar projesi oluşturulmuştur. Hali hazırda duvar imalatı olmayan bölgelerde kontrolsüz girişler gözlemlenmiştir. Ayrıca yine kontrolsüz alanlardan yabani hayvan girişleri ve bununla ilintili öğrencilere saldırı durumları gerçekleşmiştir. Bahsi geçen gerekçelerle ihale projesinde bulunmayan imalatların projelendirmesi yaptırılmıştır.

4) ***HYS-2024-14956158 M.Ü. RTE Külliyesi 1. Etap Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri Mekanik ve Elektrik Alt Yapı İmalat ve Onarım İşleri***

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.etap Mühendislik ve Teknoloji fakülte binaları ve bunlara hitap eden ısı merkezlerinde meydana gelen mekanik ve elektrik arızaların onarımlarını içermektedir. İlgili arızalar yangın sistemlerindeki kaçaklar, ısıtma ve soğutma altyapı sistemlerinde ve fan coil ünitelerinde meydana gelen kaçaklardan ve bu kaçakların sonucu elektrik ve inşai mahallerde meydana gelen zararlardan oluşmaktadır. Eğitim Öğretim faaliyetlerini hem sistemin çalışmaması sebebiyle hem de su patlamaları sebebiyle mahallerin kullanılamaz durumda olması doğrudan etkilemektedir. Yine yangın hatlarında meydana gelen kaçaklar sonucu binaların yangın durumunda korumasız kalma durumu söz konusudur. İlgili onarım ve tamiratlar 05.08.2022 kesin kabul tarihinden sonra 26.09.2024 tarihli aksiyon ile yapılmıştır.

5) ***HYS-2024-13057906 M.Ü. Külliyesindeki Kırık Camların Yenilenmesi***

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1. Etap inşaatları içerisinde bulunan fakülte binalarında dış etmenler ve darbe sonucu bir takım dış cephe ve bina aydınlık camlarının kırıldıkları görülmüştür. İlgili durum mevsimsel şartlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamasına, ilgili alanlarda ders işlenememesine sebebiyet vermekle beraber öğrenci ve personellerimiz için yaralanma riski oluşturmaktadır.05.08.2022 kesin kabul tarihinden sonra 11.07.2024 tarihli aksiyon ile yapılmıştır.

6) ***HYS-2024-11385980 Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi Isı Merkezi Kapalı Devre Kimyasal Şartlandırma Altyapısı İşi***

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesinde kapalı devre ısıtma ve soğutma sistemlerinde proje ve uygulama aşamasında yapılmayan kapalı devre kimyasallarının sisteme şarj edilmesi ve ayrıca olası kirlilikleri temizlemek amaçlı bag filtre kurulumlarının yapılması gerekliliğine karşın sistemin ekonomik ömrünü uzatmak ve koruma altına almak için bahsi geçen kimyasal dozajlama işlemi ile beraber bag filtre kurulumu yapılması gerekliliği teknik olarak tespit edilmiştir. İşlemdeki ana amaç ısıtma ve soğutma tesisatları borulama, pompalar, doğalgaz kazanları, soğuk su üreticisi chiller grupları ve diğer tüm ekipmanlar metal olmasından kaynaklı zamanla oksitlenmeler meydana gelmesini engellemek, oksijen difizyonu nedeniyle su içerisinde bulunan minareller ile oksijenin birleşmesi durumunda oluşabilecek çamurlaşmayı engellemek, sistemlerin daha uzun ömürlü çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca sistemde bulunabilecek metal artıkların pompa vb. cihazlara zarar vermemesi ve tıkanıklık yapmaması için bu tür büyük sistemlerde filtreleme ve suyun kimyasallarla dozajlama işlemi için bu sitemlerin kurulumu gereklidir. İlgili işlem TOKİ ihalesinde mevcut olmayıp 05.08.2022 kesin kabul tarihinden sonra 15.05.2024 tarihli aksiyon ile tamamlanmıştır.

7) ***HYS-2024-11232003 M.Ü. RTE Külliyesi Isıtma ve Soğutma Altyapı Sistemlerinde Çeşitli Onarım İmalat İşleri***

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.etap Mühendislik ve Teknoloji fakülte binalarında meydana gelen mekanik arızaların onarımlarını içermektedir. İlgili arızalar yangın sistemlerindeki kaçaklar, ısıtma ve soğutma altyapı sistemlerinde ve fan coil ünitelerinde meydana gelen kaçaklardan oluşmaktadır. Eğitim Öğretim faaliyetlerini hem sistemin çalışmaması sebebiyle hem de su patlamaları sebebiyle mahallerin kullanılamaz durumda olması doğrudan etkilemektedir. Yine belirtilen hatlarda meydana gelen kaçakların elektrik ve yangın algılama sistemlerine sirayet etmesi ve olası acil dorumlarda ilgili sistemlerin çalışmama riski de bulunmaktadır. İlgili onarım ve tamiratlar 05.08.2022 kesin kabul tarihinden sonra 10.05.2024 tarihli aksiyon ile yapılmıştır.

8) ***HYS-2024-10597147M.Ü. RTE Külliyesi M4 Binası Teras Membran İzolasyon İşleri***


Üniversitemiz ile Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan 11 Nisan 2016 tarihli protokol kapsamında, Üniversitemize ait/tahsisli Bahçelievler, Nişantaşı ve Halkalı Yerleşkelerindeki araziler TOKİ'ye devredilmiş olup eski adı Orgeneral Kenan Evren Kışlası yeni adı ile Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi arazisi Rektörlüğümüze tahsis edilmiştir.

Bahse konu protokol kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan ve inşaat sürecinde EPP (Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş.) tarafından proje yönetimi gerçekleştirilen 1. Etap fakülte binaları 2021-2022 güz yarıyılında eğitim ve öğretim faaliyetleri başlamıştır. Akabinde TOKİ tarafından kesin kabul süreçleri 05.08.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kesin kabul süreçlerinden sonra mühendislik ve teknoloji fakülte binaları teras çatı alanlarından alt katlarda bulunan ofis/sınıf/laboratuvar gibi alanlara yağış dönemlerinde yoğun yağmur girişleri olmuştur. Kesin kabul süreci öncesinde de çatı alanlarında yine yağmur girişleri sebebiyle tadilatların parapet noktaları diplerinde yapıldığı gözlemlenmiştir.

İhale, şartname, proje denetim, imalat ve kabul süreçlerinde bir yetki ve sorumluluğu bulunmayan idaremiz, kesin kabulden sonra bu yoğun yağmur girişleri ile karşı karşıya kalmıştır. İlgili durum bilgisayar laboratuvarları, mühendislik ekipmanları bulunan laboratuvarların yanında sınıf, toplantı odası ve ofis alanlarına sirayet etmiştir. Bu durum eğitim ve idari faaliyetlerin aksaması ile beraber ciddi oranda maddi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bahsi geçen durum şifahen TOKİ ve yüklenici yetkililerine iletilmesine rağmen aksiyon alınmamıştır. Eğitim faaliyetlerinin devamı ve bahsi geçen kamu zararının önüne geçmek amaçlı aksiyon alınarak en kritik durumda olduğu düşünülen bina çatı yalıtımı sağlanmaya çalışılmıştır.

Akabinde diğer binalarımızı da içeren E-94029079-807.01-936861 ve E-94029079-807.01-1024937 sayılı yazılar ile sorun TOKİ ye iletilmiş, teknik tespit ve aksiyon istenmiştir. Tarafımıza verilen E-95414772-199[343108]-885564 sayılı cevapta özetle çatılarda bulunan güneş panellerinin imalata zarar verdiği belirtilerek konu kapatılmıştır. Kendileri tarafından bir teknik heyetin sahaya gelerek yaptığı bir tespit olmamakla beraber fiili durumun sebebiyeti bahse geçen şekilde değildir. Yine diğer fakültelerden de gelen talep yazıları mevcuttur ve hali hazırda içinde bulunduğumuz dönemde sorunlar devam etmektedir.

Özetle ilgili alanda kesin kabul tarihi olan 05.08.2022 tarihinden sonra 16.04.2024 tarihli aksiyon ile eğitim ve idari faaliyetlerin devamını sağlamakla beraber oluşan ve oluşabilecek kamu zararının acil olarak önüne geçilmesi amaçlı yaptırılmıştır.



Sayı : E-94029079-807.01-936861 24.12.2024
Konu : Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1 etap Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri Binaları Çatı İzolasyonları

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞINA
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
3 NOLU UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 (Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı)
34306 Halkalı - Küçükçekmece İSTANBUL Tel: 0 (212) 495 40 40

Üniversitemiz ile Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan 11 Nisan 2016 tarihli protokol kapsamında, Üniversitemize ait tahsisli Bahçelievler, Nişantaşı ve Halkalı Yerleşkelerindeki araziler TOKİ'ye devredilmiş olup eski adı Orgeneral Kenan Evren Kışlası yeni adı ile Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi arazisi Rektörlüğümüze tahsis edilmiştir.

Bahse konu protokol kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılarak 29 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle temel atma töreni gerçekleştirilen "Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. Etap Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi"nun inşaat çalışmaları sonuçlanmıştır. Teslim alınan binalarda 2021-2022 güz yarıyılında eğitim ve öğretim faaliyetleri başlamıştır.

İlgili 1.etap alanımızda bulunan 9 adet derslik binamızda teslim alınan süreçten bugüne kadar üst ve alt çatılarda izolasyon kaynaklı yoğun yağmur girişleri yaşanmıştır ve artarak devam etmektedir. Geçici kabul süreci ve sonrasında yüklenici tarafından uygulanan izolasyon tamiratları geçici çözümden öteye gidememiş, aksine problemler artarak devam etmiştir. Bahsi geçen izolasyon problemleri kaynaklı ofis, toplantı salonu, laboratuvar ve derslik alanlarımız su girişleri ilgili alanlarda parke zemin, masa, bilgisayar, elektronik öğrenim malzemeleri, alçıpan tavanlar, yangın detektörleri, aydınlatma ekipmanları, projeksiyon cihazları, wi-fi modemler gibi ekipmanlara zarar vermiş ve kullanılamaz hale getirmiştir. Geçici kabul sürecinden hemen sonra başlayan bu problem artarak devam etmiş ışık henüz 3 yılını doldurmamış binalarımızda bizim için sürdürülemez bir durum ortaya çıkmış, akademisyen, idari personel ve öğrencilerimiz için rahatsızlık verici bir hal almıştır.

Bahse geçen konu ile alakalı Mühendislik ve Teknoloji fakültelerimizin şikayet yazıları ve problem tespit etmeleri alanlarla beraber örnek mahal görsellerin ekte sunulmuştur. Görülebilir ve üst çatı izolasyonlarında imalatların yapım sürecinden kalan yapısal, malzeme ya da işçilik kaynaklı bir problem olduğu düşünülmekte olup daha büyük hasarlara yol açmadan mevcut durumun çözümü için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Mustafa KURT
Rektör

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
3 No'lu Uygulama Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-95414772-199[341105]-8855564
Konu : M5 Binası ve Diğer Eğitim Binaları Çatı İzolasyon Problemi Hk

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

İlgi : a) 07.05.2025 tarihli ve 94029079-807.01.02.01-E.1024937 sayılı yazınız
b) Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetim ve Tic. A.Ş.'nin 04.08.2025 tarihli ve 4967 sayılı yazısı


İdaremiz ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı arasında 11.04.2016 tarihinde imzalanan Protokol kapsamında 24.10.2019 tarihinde Bahçeşehir'de yapılan, 04.11.2019 tarihinde yer teslimi yapılan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. Etap Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri İnşaatı İşi; Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetim ve Tic. A.Ş. denetiminde, Pekintaş Yapı San. Ve Tic. Ltd. Şti. & Pekerler İnş. Enr. Taş. Tesis San. Ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ühdesinde yapımı tamamlanmış olup, geçici kabul tutanağı 06.04.2021 tarihinde, nihai kabul üzere 11.06.2021 tarihinde kesin kabul tutanağı 05.08.2022 tarihinde kesin teminat iadesi 31.10.2023 tarihinde onaylanmıştır.

İlgi yazınızda "*1. etap M5 binası gezilebilir teras alanındaki 245-253 odalar terasın bakım sırasında duvarlarını su almasını problemine karşın yüklenici tarafından izolasyon tamiratı yapılmıştır. Ancak bu dönem aynı sorun tekrarlanarak odaların çatı alt duvar bağlantıları, teras çıkış kapı yanı, asansör pano altı ve koridor alanları yeniden su almaya başlamış şekilde başlamıştır. Ayrıca terasın diğer cephelerindeki odalarda da cam alt noktalarında duvar ıslanmaları görülmüştür. Son olarak özellikle M bloklarda çoğunlukla parapet diplerinden yağmur suyu odalara akmaktadır. 1 etap genelinde bulunan eğitim binalarında bahsi geçen izolasyon problemlerinin giderilmesi*" konusunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Konu ile ilgili yüklenici firma müşavir firma görüşü ile gerekli incelemeler yapılması için uyarılmıştır. İlgi (b) yazı ekli yüklenici firma yazısında periyodik bakım gerektiren cihaz, sistem vb. (pompa grupları, asansör sistem ve soğutma sistemi, kamera, yangın alarm sistemi, kayar kapılar, çatı yağmursuyu giderleri vb.) unsurların periyodik bakımlarının yapılmasının gerekliğine, bakım sözleşmesi bulunmayan ve periyodik bakımı yaptırılmayan unsurlarla ilgili sorumluluk kabul etmeyeceklerini, bahse konu çatıların yağmur giderleri için temizlik ve bakım işleri periyodik olarak yapılmadığına, yağmur suyu giderlerinde tıkanmalar olduğunu, ayrıca bahse konu çatılara güneş enerji panelleri montesi edildiğine, bu montaj aşamasında imalatlara zarar verildiğine yapımla ilgili herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını, iyi niyet çerçevesi içerisinde, M5 binası gezilebilir teras izolasyon tamiratlarının yapıldığını bildirmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Murat OSKAY
Başkan a



Evrak Tarih ve Sayısı: 07.05.2025-1024937

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sayı : E-94029079-807.01-1024937 07.05.2025
Konu : Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi M5 Binası ve Diğer Eğitim Binaları Çatı İzolasyon Problemi Hakkında

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA
(3 Nolu Uygulama Dairesi Başkanlığı)
Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5 34307
Küçükçekmece İSTANBUL

Üniversitemiz ile Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan 11 Nisan 2016 tarihli protokol kapsamında, Üniversitemize ait tahsisli Bahçelievler, Nişantaşı ve Halkalı Yerleşkelerindeki araziler TOKİ'ye devredilmiş olup eski adı Orgeneral Kenan Evren Kışlası yeni adı ile Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi arazisi Rektörlüğümüze tahsis edilmiştir.

Bahse konu protokol kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılarak 29 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle temel atma töreni gerçekleştirilen "Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. Etap Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi"nun inşaat çalışmaları sonuçlanmıştır. Teslim alınan binalarda 2021-2022 güz yarıyılında eğitim ve öğretim faaliyetleri başlamıştır. Ayrıca içinde bulunduğumuz eğitim ve öğretim döneminde, 2 etap binalarımız tamamlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

İlgili 1.etap M5 binası gezilebilir terası alanındaki 248-253 odalar terasa bakım cephede duvarlarını su almasını problemine karşın yüklenici tarafından izolasyon tamiratı zemin kırılarak yapılmıştır. Ancak bu dönem aynı sorun tekrarlanarak oda bağlantıları alt duvar bölgeleri, teras çıkış kapı yanı, asansör pano altı ve koridor alanları yeniden su almaya başlamış şekilde başlamıştır. Ayrıca terasın diğer cephelerindeki odalarda da cam alt noktalarında duvar ıslanmaları görülmüştür. Son olarak özellikle M bloklarda çoğunlukla parapet diplerinden yağmur suyu odalara akmaktadır. 1 etap genelinde bulunan eğitim binalarında bahsi geçen izolasyon problemlerinin giderilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Mustafa KURT
Rektör

Evrak Tarih ve Sayısı: 09.02.2023-473873

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Teknoloji Fakültesi Dekanlığı

Sayı : E-41051670-807.01-473873 09.02.2023
Konu : Teknoloji Fakültesi T Bloklarda çatı su akmaları

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

Fakültemiz bloklarında pazar günü başlayan kar ve yağmur sonrası çatılardan özellikle çatı bölmelerinden su sızıntısı olmuştur. Bu kapsamda özellikle T 2 binası olmak üzere T1 ve T3 binalarımızda çatı kaynaklı yoğun sızıntı olmuştur.


Ekteki resimlerden de görüldüğü gibi koridor çevresinde ve altyapı kaplamalarının arasından zemine kadar ulaşan su akıntısı mevcuttur.

Çatı izolasyonlarının gözden geçirilmesi ve kaplamalarda ortaya çıkan ve yıkacak olan kaplamalardaki kalkma ve bombelenmelerinde meydana gelebilecek sakıncaların bertaraf gereğini bilgilerinize arz rica ederim.

Prof. Dr. Hasan ERDAL
Dekan

Ek
1- T1 2.KAT su damlıyor (1 sayfa)
2- T1 SU AKINTISI (1 sayfa)
3- T2 koleksu sızıntısı (3 sayfa)
4- T2 zemin e su akması çatı kaynaklı (1 sayfa)
5- T3 Su akıntısı mevcut çatıdan kaynaklı (1 sayfa)

1.etap inşaat süreçleri bittikten sonra 2.etap imalatları için tarafımızca eksik görülen uygulamaların revizesi 20.05.2022 tarihli E-94029079-751-290814 sayılı yazı ile istenmiştir. Bu revize listesinde çatı yalıtım uygulamasının problemli görüldüğü ve değişiminin uygun olacağı yazı ekinde bulunan 5.madde ile istenmiştir.



Evrak Tarih ve Sayısı: 30.05.2022-290814

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sayı : E-94625079-771-290814 30.05.2022
Konu : Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 2. Etap
Bazı ve Uygulaması Önemli Maddeler

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
Toplu Konut Projeleri ve Araştırma Daire Başkanlığı
Halkalı Atakent Mahallesi 221 Sokak No:4
Küçükçekmece İSTANBUL

Üniversitemiz ile Millî Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve İdaremiz arasında 11.04.2016 tarihinde imzalanan Protokol kapsamında yapılan "Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Mühendislik Ve Teknoloji Fakülteleri İnşaatı İşi" 1. Etap çalışmalarının tamamlanarak teslim alınan fakülte binalarımızda, 2021-2022 Güz yarıyılında eğitim ve öğretime başlanmıştır.

2. Etap ihale projeleri incelenmiş olup daha önceki yazılı ve sözlü olarak ifade edilen Üniversitemiz 1. Etap ihalesi kapsamında uygulanan ve sakıncaları görülen 2. Etap ihale projelerinde de aynı olduğu tespit edilen ve değiştirilmesinde fayda bulunan hususlar ektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Ömer AKGİRAY
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Ek: 2 VE 3. ETAP İHALE REVİZE LİSTESİ (6 sayfa)

2 ETAP İHALE PROJELERİNDE VE UYGULAMALARINDA DEĞİŞMESİ İSTENENLER

1 Etap projelerde uygulanan diğer yanlarda da değiştirilmesi istenen ve revize edilmesinde yarar görülen hususlar aşağıdadır.

ÖNCELİKLİ MADDELER

1 Bazıları eksiksiz uygulanan ve sakıncaları etkili fotoğraflarda da görülecek üzere (zemin kat dolgu zemin içindeki yalıtımın kazınması çok zordur) bodrum duvarlarının su yalıtımının dışarıdan ve ters yalıtım açısından ve gerektiğinde dolgu ve donatıların enkaltında sadaka [illegible] ve ters yalıtım verme toplu olarak revize edilmesi veya alçıpan duvarların (özellikle [illegible] odalarında) ön tarafa ses izolasyon malzemesi (jakse) uygulanması yapılarak [illegible] sağlanması

2 Bodrum katlarda ve nişli hacimlerde su yalıtım duvarının açısından kesinlikle [illegible] inşaatı [illegible] duvar kalınlaşması.

3 Bodrum kat duvarlarında alçı sıva yerine kara sıva yapılması.

4 E tipi binalarda (A4 ve K2 binaları) taşıma amaçlı kullanılan [illegible] yoğun ve yük asansörlerinin en üst kata çıkabilmesi gerekmektedir. Sağlanamadığı durumlarda yoğun ve yük asansörlerinin yerlerinin değiştirilmesi (Yük asansörü en üst kata çıkabilmelidir)

5 Çatı yalıtım malzemesinin 1. Etapta uygulanan ve [illegible] görülen yalıtım malzemeleri yerine poliüretan yalıtım olarak uygulanması. (ihale şartnamesine [illegible] firmasının minimum 10 yıllık tecrübe ve referansı olması, yalıtım için 10 yıl garanti verilmesi şartlarının eklenmesi)

6 Binalarda bulunan kompresör odaları için [illegible] kompresörün [illegible] mahal kapılarının taze hava menfezli levhalardı, hava tankı [illegible] için mahallerde sıcaklığı tavsiye düşürülmeli ve mahal kompresör ucak hava [illegible] olmak üzere menfezle verilebilecek şekilde konumlandırılmalıdır.

7 Sıcak ve soğuk tesisatlarında kısmi [illegible] vanaların [illegible] kurulmaları.

8 Bu trafo binasının projesinde "su [illegible] binası" yapılarak temel alın dolgu kalınlığı yaklaşık 15m olarak oluşturulmuştur. Bu [illegible] daha az olduğu A1 blok'a yakın bir bölgeye alınarak temel alın kapalı [illegible] revize edilmelidir. [illegible] şeklinde acil vardır. Ilgili binanın bulunduğu [illegible] olduğu için acil doğrultusunda A1 blok veya A2 blok tarafına kaydırılmasının [illegible] düşünülmektedir.

9 Bu Trafo Binası bodrum katında yer alan elektrik tesisat cihazlarının üretim ölçüleri dikkate alınarak [illegible] yeniden [illegible]

10 Bu trafo ve trafo binasında [illegible] bulunmasından ile ilgili tesisat bulunmamaktadır. Bahse konu [illegible] yapım sırasında çalıştırılabilmeleri için yağmur sularının uzaklaştırılması yapılmalıdır.


11 Yapının [illegible] tarafından değerlendirilerek önerili hazırlanmış [illegible] yönetmeliklerine [illegible] ve yangınlardaki maddi manevi kayıpların asgari olmasını [illegible] önemli olup dikkate alınması.

DİĞER ÖNERİLER

İNŞAAT

5-Çatı yalıtım malzemesinin 1. Etapta uygulanan ve mahzurları görülen yalıtım malzemeleri yerine poliürea yalıtım olarak uygulanması, (ihale şartnamesine yalıtım firmasının minimum 10 yıllık tecrübe ve referansı olması, yalıtım için 10 yıl garanti verilmesi gibi şartların eklenmesi)

Geçtiğimiz 2024, 2025 ve 2026 yağış sezonlarında 1.etap fakülte binalarımız teraslarında yalıtım problemi devam etmekte olup fakültelerimizden gelen bildirim yazıları aşağıdaki gibidir. Yazılarda belirtildiği üzere yalıtım sorunları devam etmekte olup eğitim ve idari faaliyetlerin aksamasına ve maddi zararlara sebebiyet vermektedir.
Ayrıca konu ile alakalı üniversite tarafından hazırlanan teknik rapor aşağıdaki gibidir.



T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

TUTANAK

Konu : Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.Etap Mühendislik ve Teknoloji Fakülte binalarında Yaşanan Yağmur Suyu Damlamaları Hakkında

Üniversitemiz ile Millî Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan 11 Nisan 2016 tarihli protokol kapsamında Üniversitemiz mülkiyetindeki Selimiye Nişantaşı ve Halkalı Yerleşkelerindeki arsalar TOKİ'ye devredilmiş olup eski adı Ortaköy Kemal Evren Kışlası yeni adı ile Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi arazisi Rektörlüğümüze tahsis edilmiştir.

Bahse konu protokol kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihalesi yapılarak 29 Kasım 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni protokolü yapılan "Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi"1. Etap Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" nin temel çalışmaları sonuçlanmıştır. Teslim alınan binalarda 2021-2022 güz yarıyılında eğitim ve öğretim faaliyetleri başlamıştır. Ayrıca içinde bulunduğumuz eğitim ve öğretim döneminde 2.etap binalarımız tamamlanarak faaliyetlerine başlanmıştır.

1.etap binalarımızda toplam 9 adet derslik bulunmakta olup toplamda 18 adet çatı mahallimiz bulunmaktadır.2021-2022 güz döneminde faaliyetlerine başlayan ilgili binalarımızda sonraki kış döneminden başlamak üzere iki çatı alanlarında [illegible] alanlarının [illegible] suyu sızıntıları ve duvar nemlenmeleri bulunmuştur. Bu durum devam etmiş olup farklı noktalar da izlenerek devam etmektedir.

İmalat sürecinde çatı izolasyonlar [illegible] yapılmış olsa amaçlı bir çok dere granülatör teras bölgelerinde parapet dibi lokal [illegible] yapılmış tespit edilmiş ancak bunu bir çözümün sağlanamadığı görülmüştür. İlgili yağmur suyu sızıntıları genellikle granülatör teras ile çatı birleşim noktaları olan parapet dibi bölgesinde gerçekleşmektedir. Bu parapet dibindeki artık çatı alanına ezzet su ilgili bölgede bir [illegible] olmadığı için alt [illegible] bulunan mahallere kolaylıkla ulaşarak, ortamda bulunan demirbaş malzemelere zarara [illegible] zararlar vermekte beraber alınan kullanılamaz hale getirmektedir. İlgili tespit [illegible] [illegible] tarafımıza yapılmıştır.

Ayrıca granülatör [illegible] bulunan [illegible] teras cephelerinde yüksek saltarda [illegible] tespit edilmiş olup sonuçlandığında [illegible] bölgelerine kadar ilerleyip kullanıcılar olumsuzluklar görülmüştür. Bu durumda [illegible] tamirat uygulamaları sonuç vermemiş ve aynı durum tekrarlanmıştır.

Daha önce T.O.K.İ. yetkilileri [illegible] talep yazılarak cephe teras alanlarında bulunan güneş paneli instalasyon [illegible] [illegible] şeklinde tarafımıza [illegible] yapılmıştır. Ancak tarafımızca sahada bunu destekleyen bir tespit yapılamamış olup teras alanlarımızda bulunan güneş panellerinin taşıyıcı [illegible] [illegible] bir şekilde monte edilmemiştir. Ayrıca [illegible] su alan alanlardan ilgisiz bölgelerde [illegible]

Tarafımıza bildirimi yapılan ilgili mahallerin proje üzerinden yer gösterimleri ve güneş panelleri montaj detayları EK bilgilerimizde belirtilmiştir.

Fatih EKŞİ
Makine Mühendisi
Proje ve Emlak Şube Müdürü

Bahsi geçen problemin 1.etap binalarında devam ettiği, eğitim ve idari süreçlerde aksamalara sebebiyet vermesi sebebiyle teknik tespit ve düzeltici aksiyon alınmasının gerekliliği, bununla beraber bulgu kısmında geçen eğitim faaliyetlerinin devamı ve maddi zararın önüne geçilmesi sebepleriyle acil

olarak yaptırılan izolasyon imalatının bedelinin yüklenici firmaya rücu ya da üniversite idaresi ile devam eden mahsuplaşma hesabından düşülmesi alternatiflerinin işletilmesi yönünde TOKİ ye E-94029079-720-1265679 sayılı resmi yazıyla bildirim yapılmıştır.

9) ***HYS-2024-10118556 Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi Mühendislik Isı Merkezi Kazan Brülör Isı Sensörü Değişim İşi***

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.etap mühendislik fakültesine hitap eden kazan brülör ısı sensörü arızası sebebiyle ısıtma sistemi çalıştırılamamıştır. Bu nedenle ofisler, sınıflar, ortak kullanım alanları ısıtılamamış ve eğitim faaliyetleri ile beraber idari süreçlerin de sağlıklı ilerletilememesi hâsıl olmuştur. Sensör değişimi kesin kabul süreci olan 05.08.2022 tarihinden sonra 25.03.2024 tarihli aksiyon ile sağlanarak sistem aktif hale getirilmiştir. Kış şartlarında gerekli termal konfor sağlanmıştır.

10) ***HYS-2024-9911006 M.Ü. RTE Külliyesi Kazan Bakımı ve Onarımı İşi***

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.etap binalarına hitap eden 2 adet ısı merkezinde bulunan toplamda 6 adet doğalgaz kazan sistemlerinin periyodik bakımları yetkili firma üzerinden yaptırılmıştır. Periyodik bakımlar olası kaza ve riskleri önlemek, cihazların ömrünü uzatmak, yakıt tasarrufu sağlanarak cihazların daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yapılır. Bu durumlara istinaden kaza riskleri, verimlilik, cihazların ekonomik ömrünü uzatarak uzun süre verimli bir şekilde hizmet vermesi sağlanmış olur. Olası arızalar önden tespit edilip gerekli parça değişimleri ile birlikte kış sezonunda cihazların kesintisiz hizmet vermesi sağanmış olur. İlgili işlem kesin kabul tarihi olan 05.08.2022 tarihinden sonra 11.03.2024 tarihinde alınan aksiyon ile yapılmıştır.

11) ***MYS-2023-8114494 Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri İnşaat, Elektrik Ve Mekanik İşleri***

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.etap eğitim binalarında yağmur ve gider hatlarında meydana gelen kaçaklar sebebiyle alçıpan tamirleri ve boya uygulamalarının yapılması, sıcak ve soğuk tesisat hatlarında meydana gelen su kaçaklarının tespit ve onarımı, yangın hatlarında meydana gelen kaçakların onarımı, ilgili su sızıntıları sebebiyle zarar gören elektrik hat ve ekipmanların onarımlarının yapılmasını kapsamaktadır. İlgili yağmur gider hatlarında yoğun yağışlar sebebiyle damlamalar meydana gelmiş, ayrıca pis su gider hatlarında kullanıcıların tuvalet alanlarını kullanım şekliyle alakalı tıkanıklıklar sonucu yine aynı şekilde damlamalar oluşarak mahallere zararlar vermiştir. Ayrıca ısıtma, soğutma ve yangın hatlarında karşılaşılan kaçaklar eğitim ve idari süreçlerin aksamasına sebebiyet vermesinin yanında yangın risklerine karşın binaların savunmasız kalmasına ve iş güvenliği risklerine sebebiyet vermektedir. Kesin kabul tarihi olan 05.08.2022 tarihinden sonra 26.12.2023 tarihinde alınan aksiyon ile gerekli uygulamalar yaptırılmıştır.

12) ***MYS-2023-8050929 Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi Engelli Erişilebilirliği Düzenlemeleri Yapılması İşi***

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.etap eğitim binalarında iş güvenliği ve engelli erişilebilirlik kapsamında bina giriş kat sahanlık alanlarına çepeçevre korkuluk ve görme engelliler için yürüme güzergâhları yapılmıştır. İlgili korkuluklar yapılmadan önce basamakla inilen sahanlık alanlarına öğrenci ve idari personelin düşmesi sonucu yaralanmalar meydana gelmiştir. Ayrıca görme engellilerin bina içi güvenli ulaşımlarını sağlamak amaçlı zemin düzenlemeleri yapılmıştır. Bahsi geçen iki aksiyon da öğrenci ve personel güvenliğinin yanında engelli kampüs kullanıcılarının

binalarda güvenli dolaşımı için zaruridir. İlgili işlem TOKİ ihalesinde mevcut olmayıp 05.08.2022 kesin kabul tarihinden sonra 22.12.2023 tarihli aksiyon ile tamamlanmıştır.

13) MYS-2023-8054120 M.Ü. RTE Külliyesi Brülör Bakımı ve Onarımı İşleri

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.etap 2 adet ısı merkezinde bulunan ısıtma kazan brülör ekipmanlarının rutin periyodik bakımları yetkili firma üzerinden yaptırılmıştır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği' ne göre periyodik bakımlar zorunluluk gereği periyodik bakımlar olası kaza ve riskleri önlemek, cihazların ömrünü uzatmak, yakıt tasarrufu sağlanarak cihazların daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yapılır. Bu durumlara istinaden kaza riskleri, verimlilik, cihazların ekonomik ömrünü uzatarak uzun süre verimli bir şekilde hizmet vermesi sağlanmış olur. Olası arızalar önden tespit edilip gerekli parça değişimleri ile birlikte kış sezonunda cihazların kesintisiz hizmet vermesi sağanmış olur. Bahsi geçen bakım işlemi eğitim faaliyetlerinin kış döneminde aksamadan devam edilebilmesi amacı ile yaptırılmıştır. İlgili işlem TOKİ ya da yüklenici uhdesinde mevcut olmayıp 05.08.2022 kesin kabul tarihinden sonra 22.12.2023 tarihli aksiyon ile tamamlanmıştır.

14) MYS-2023-7710616 Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi M5 Binasında Bulunan Yemekhane Alanına Isıtma Sistemi Kurulması İşi

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.etap kapsamında yemekhane hizmetlerinin yürütüleceği bir yapı tasarlanmamıştır.2.etap içerisinde bulunan yemekhane binasının yapımı tamamlanmadığı ve 1.etap binalarında yaklaşık 10.000 öğrenci ve idari personelin eğitim faaliyetlerine başladığı göz önüne alındığında yemek hizmetinin çözüleceği bir alan gereksinimi doğmuştur. Yapılan saha tespitinde M5 binası sığınak olarak tasarlanan alanın zemin kotunda olduğu ve bu hizmet için kullanılabileceği görülmüştür. İlgili alan sığınak olarak tasarlandığı için bir ısıtma/soğutma sistemi bulunmamaktadır. Yemekhane olarak kullanımı sırasında bu iklimlendirme ihtiyacı doğacağı için mahal içerisinden binayı besleyen ana havalandırma hattından ilave hat alınarak sığınak içerisindeki açıl durum hava hattına bağlantı yapılarak sıcak/soğuk havanın transferi sağlanıp mahal iklimlendirmesi sağlanmıştır. İlgili işlem TOKİ ihalesinde mevcut olmayıp 05.08.2022 kesin kabul tarihinden sonra 18.12.2023 tarihli aksiyon ile tamamlanmıştır.

15) MYS-2023-7490283 Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Yağmur İniş Borularının Bakım, Onarım ve Tadilat İşleri

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.etap eğitim binalarında her binada 2 zone olacak şekilde bulunan yağmur ana hat iniş borularında teras kattan yoğun yağmurlarda gelen şiddetli suyun dikey olarak kuvvetli şekilde inmesi sonucu yaşanan dirsek çıkmaları sonucu bodrum kat mahallerinde su basma durumları meydana gelmiş, asansör kuyularının dolması ve asansörlerin servis dışı kalması ve laboratuvar alanları yükseltilmiş döşeme altlarının su alması sonucu elektriksel ekipmanların zarar görmesine sebebiyet vermiştir. İhale projesine uygun şekilde imal edildiği görülen borulama sistemine bahsi geçen durumun tekrar yaşanıp hem iş güvenliği hem de maddi zayiatlara sebebiyet vermemesi adına dirsek bölgelerine ilave güvenlik önlemlerinin alınması teknik gereksinim olarak görülmüştür. İlgili işlem TOKİ ihalesinde mevcut olmayıp 05.08.2022 kesin kabul tarihinden sonra 13.12.2023 tarihli aksiyon ile tamamlanmıştır.

16) MYS-2023-5595222 M.Ü. RTE Külliyesi Mezarlık ve Okul Sınırlarında Tel Çit Yapılması İşi

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1. Ve 2. Etap inşaatlarıyla alakalı olmayan, ancak MSB'den fiili olarak teslim aldığımız alanların fiziki olarak çevrilmesi ve bu sayede

korunması amacıyla alanın tel çitle kapatılmasını kapsayan bir aksiyon olmakla beraber kapatılan alanlardan biri olan Mürüvvet Hanım Ortaokulu karşısındaki yeşil alan, yaptığımız tespitlerde okul çevresinde çocuklarımız için yanlış örnek teşkil edecek alkol alımı vb. faaliyetlerin kontrolsüzce yürütüldüğü bir alan olarak gözlemlenmiştir ve ilgili faaliyetlerin bertarafı için kapatılması gerekliliği hâsıl olmuştur. Tel çit uygulama işleminin yapıldığı diğer alan ise Başıbüyük mezarlıklar müdürlüğü ile okulumuz sınırını teşkil eden alandır. İlgili alanda defin faaliyetlerinin üniversite sınırımıza dayandığı, defin alanı hafriyat çalışmalarının üniversite arazisine döküldüğü ve kontrolsüz defin süreçlerinin gelişebileceği öngörülerek ilgili uygulama yapılmıştır. Uygulamadan kısa süre sonra devam eden defin işlemlerinin tel çit sınırımıza dayandığı görülmüştür. İlgili işlem TOKİ ihalesinde mevcut olmayıp 05.08.2022 kesin kabul tarihinden sonra 16.10.2023 tarihli aksiyon ile tamamlanmıştır.

17) MYS-2023-3549512 M.Ü. RTE Külliyesi Öğrenci Bekleme Alanlarının Düzenlenmesi ve Kampüs İçi Yollara Hız Kesicilerinin Tesis Edilmesi İşi

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip ERDOĞAN Külliyesi 1.etap eğitim binalarının devreye alınmasıyla beraber yaklaşık 10.000 öğrenci ve idari personel kampüs yaşamına dâhil olmuştur. Bununla beraber öğrencilerimizin giriş kontrol noktasından fakültelere taşınması için ring araçları hizmet vermeye başlamıştır. Beraberinde idari personel ve öğrenci araçları da kampüs içerisinde sürekli trafik halindedir. Bahsi geçen araç hareketliliği sırasında aşırı hız yapma gibi kontrolsüz durumların önüne geçerek kampüs kullanıcılarının can güvenliğinin sağlanması adına kampüs ana yollarına hız kesici uygulamalarının yapılması gerektiğine kanaat getirilmiştir. Ayrıca ring araçlarının bekleme noktalarından öğrencilerimizi aldığı senaryoda mevsimsel şartlar sebebiyle mağduriyetler yaşanmaması adına bekleme alanlarının dizaynı konusunda aksiyon alınması kararlaştırılmıştır. İlgili işlem TOKİ ihalesinde mevcut olmayıp 05.08.2022 kesin kabul tarihinden sonra 28.07.2023 tarihli aksiyon ile tamamlanmıştır

2.Eksik veya şartnameye aykırı olmasına rağmen kabul edilen yapım ve hizmet işleri, yüklenicileri ve ödenen tutarlar nelerdir? Eksikliklerin giderilmesi, varsa yersiz ödemelerin geri alınması ve kabul işlemlerinde sorumluluğu bulunan görevliler hakkında hangi işlemler yapılmıştır?

CEVAP: Sayıştay Başkanlığı 2025 Yılı Taslak Denetim Raporunda yer alan Bulgu 5 kapsamında belirtilen hususlar dikkate alınarak, yapım ve hizmet işlerinde kontrol teşkilatı görevlerinin ilgili mevzuat, sözleşme ve teknik şartnamelere uygun şekilde hassasiyetle yürütülmesi, imalat, denetim ve kabul işlemlerinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, benzer hususların tekrarına mahal verilmemesi amacıyla tüm teknik personelin ekte belirtilen bulgular doğrultusunda hareket etmesi hususunda 22.04.2025 tarihli E-94029079-903.13-1263206 sayılı yazısı ile tüm görevli personele tebliğ edilmiş olup gerekli takibi yapılacaktır.

3.Tamamlanan BAP projelerinde iade edilmeyen ekipmanlar ile ihtiyaçtan fazla alınarak atıl bekletilen cihazların türü, adedi ve toplam maliyet nedir? Bu varlıkların ortak kullanıma açılması ve taşınır kayıtları ile fiili stok arasında uyumsuzlukların giderilmesi için hangi işlemler yapılmıştır?

CEVAP: BAPSİS otomasyon sisteminde yürütücünün daha önce BAP kaynaklı projelerden aldığı demirbaşlar (Araştırmacı Demirbaş Envanteri) ve Birim-Bölüm Demirbaş Envanteri takibi yapılmakta olup mükerrer demirbaş alımı yapılmamaktadır.

BAP projeleri kapsamında yapılan demirbaş alımları, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücüsünün zimmetinde olup, proje süresi bitiminde proje yürütücüsünün zimmetinden düşülerek ilgili fakülteye devredilmektedir.
Sonrasında fakültesince ortak kullanım alanına devredilmekte ve ihtiyacı olan diğer araştırmacıların kullanımına açılmaktadır.

4.Süresi dolduğu halde sonuçlandırılmayan veya ara ve sonuç raporları zamanında sunulmayan BAP projelerinin sayısı ve bu projelere aktarılan toplam kaynak ne kadardır? Öngörülen yatırımlar neden uygulanmamış; desteklerin durdurulması, proje iptali ve gerektiğinde kaynakların geri alınması yönünden hangi işlemler yapılmıştır?

CEVAP : BAPSİS otomasyon sistemi, proje bitiş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sonuç raporu sunulmayan proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemleri durdurmakta, yeni bir proje başvurusunu ve diğer yürütücülerin başvurularında araştırmacı olarak görev almalarını engellemektedir. Bu bloke işlemi rapor sunuluncaya kadar devam etmektedir.
BAPSİS otomasyon sisteminde ara rapor sunulma zorunluluğu olan (Tez projeleri hariç) NAP ve ADEP projeleri bulunmaktadır. Bu projelerde de ara rapor sunma süresi geçtiğinde sistem otomatik olarak proje yürütücüsüne ait tüm işlemleri durdurmaktadır. Bu bloke işlemi rapor sunuluncaya kadar devam etmektedir.

Dolayısıyla proje yürütücüsüne bir ceza verilmekte olup gerekli işlem tahsis edilinceye kadar BAP projeleri ile ilgili tüm işlemleri durdurulmaktadır.
Ayrıca, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (06.08.2024) madde 34 – 35: "Proje ara rapor ve sonuç raporlarını belirtilen tarihlerde BAP Komisyonu değerlendirmesine sunulmayan projeler gerekçeleri incelendikten sonra BAP komisyonu kararı ile iptal edilebilir" denilmektedir.

5.VRF cihazlarının bakım ve parça değişimi işinde idare onayı alınmadan çalıştırılan alt yükleniciler hangileridir ve bunlara yaptırılan işlerin tutarı nedir? Alt yüklenici sözleşmeleri yasaklılık kontrolü ve damga vergisi takibine ilişkin eksiklikler giderilmiş midir?

CEVAP: 2025 Sayıştay Denetimi sonucu Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen "Marmara Üniversitesi 2025 Yılı VRF Cihazlarının Bakımlarının ve Parça Değişimlerinin Yapılması İşi "kapsamında İhalesi 24.06.2025 tarihinde;

Kısım 1-Mitsubishi marka VRF Sistemleri 7.148.700,00-TL
Kısım 2-Daikin Marka VRF Sistemleri 2.104.050,00-TL
Kısım 3-Toshiba Marka VRF Sistemleri 4.542.600,00-TL
Kısım 4-Arçelik Marka VRF Sistemleri 868.062,50-TL
Kısım 5-Systemair Marka VRF Sistemleri 594.000,00-TL
Kısım 6-Midea Marka VRF Sistemleri 370.400,00-TL
Kısım 7-Samsung Marka VRF Sistemleri 497.750,00-TL
Kısım 8-General Marka VRF Sistemleri 778.500,00-TL

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun Açık ihale usulü "Madde 19- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür." Toplamda 8 Kısım Olarak Yapım İşi Olarak ihaleye çıkılmıştır.

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kanun kapsamında Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) İdareler, yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. **İhale Usulleri ve Rekabet:** Rekabeti en

üst düzeyde sağlayan yöntem "Açık İhale Usulü"dür. İhaleye katılabilmek için teknik ve mali yeterlik şartlarını karşılayan herkes teklif verebilir.

İdaremiz olarak bu husus gözetilerek titizlikle süreç yürütülmüştür.

İhale Sonucunda;

1- M.Ü 2025 yılı VRF cihazların Bakımlarının ve Parça Değişimlerinin Yapılması İşi (1. Kısım, 2.Kısım, 5.Kısım, 6.Kısım ve 8. Kısımlar) için toplamda 10.995.650 TL Bedelle Maber Yapı Elektrik Mekanik Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. ile 01.08.2025 tarihinde Sözleşme İmzalanmıştır. *16.12.2025 itibar tarihi ile İş azalışı sonucunda 9.155.400,77 TL bedelle* Geçici Kabulü Yapılmıştır.
2- M.Ü 2025 yılı VRF cihazların Bakımlarının ve Parça Değişimlerinin Yapılması İşi (3. Kısım, 4. Kısım, 7.Kısımlar) için toplamda 5.908.412,50 TL Bedelle Optima Mühendislik Taahhüt Limited Şirketi ile 06.08.2025 tarihinde Sözleşme İmzalanmıştır. *15.12.2025 itibar tarihi ile İş azalışı sonucunda 5.133.454,19 TL bedelle* Geçici Kabulü Yapılmıştır.

İhale Konusu İşleri yürütülmesi sırasında bulguda bahsi geçen yüklenici firmalar Yapı Denetin Görevlilerine ve İdareye Alt Yüklenici çalıştırılması hususunda bir talep veya başvuruda bulunmamıştır.

Sayıştay Bulgusuna istinaden 10.03.2026 tarih, 1232854 sayılı yazı ile Maber Yapı Elektrik Mekanik Sanayi Tic.Ltd.Şti den ve 27.02.2026 tarih, 1225410 sayılı yazı ile Firmalardan Alt Yüklenici Çalıştırıp Çalıştırmadığı hususunda bilgi istenmiştir.

Maber Yapı Elektrik Mekanik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi tarafından:

Alt Yüklenici Çalıştırılmadığı Ancak; İhale konusu işe ait kendi personeli tarafından çalışmaların yürütüldüğü, Kısmi olarak yedek parça, sistemin devreye alınması, yazılım yüklenmesi/güncellenmesi gibi markaya özel konularda uzmanlık/yetkinlik gerektiren işler için, o markaya ait yetkili servis desteği alınmış olduğunu ifade ederek, hizmet aldığı firmalara ait faturaları İdareye sunmuştur.

Optima Mühendislik Taahhüt Limited Şirketi ise 28.04.2026 tarih, 1265728 sayılı yazı ile Şirketin kendi servis firması ile diğer kısımlar için yapmış olduğu "Alt Yüklenici Olarak Çalıştırdığı Firmalara it Hizmet Sözleşmelerini" ve İdareye Kesmiş olduğu faturaları İdareye sunmuştur.

İhale konusu iş "Yapım İşi" olarak ihale edilmiş ve sözleşmeye bağlanmış olup, bilindiği üzere Alt Yüklenici işin sürekliliği ve sadece o işe özelinde çalışanlardan ve süreklilik arz etmesi beklenir. Oysa ki işin yürütülmesi gerektirirken süreklilik arz etmeyen ve yetkili servisten teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren kısımlar için kısmi zamanlarda hizmet desteği alınmıştır.

Yetkili servis yetkinliği, satış sonrası hizmetlerin kalitesi, güvenliği ve sürekliliği açısından kamu yararı ile doğrudan ilişkilidir. Yetkili servislerin teknik yeterliliği, yedek parça bulunurluğu ve personel yetkinliği, tüketicilerin can ve mal güvenliğini korumak, ekonomik kayıpları önlemek ve çevre sağlığını gözetmek gibi temel kamu yararı ilkelerine hizmet eder.

Yetkili servisler, verdikleri hizmetle ilgili ayıplardan üretici veya ithalatçı ile beraber müteselsilsen (ortaklaşa) sorumludur. Bu durum, tüketicinin mağduriyetinin daha hızlı giderilmesini sağlar.

Bir kamu İdaresi olarak tüm bu hususlar gözetildiğinde; Yetkili Servisten hizmet alma mecburiyeti olmayan Açık İhale ile Sözleşme bağlanmış ve her geçen gün teknolojik olarak gelişmeye açık olan iklimlendirme cihazlarının verimliliği ve kullanım sürelerini uzatması etkin kişiler tarafından teknik destek alınmasının, Kamu Kaynaklarının verimli kullanılması ilkesi gözetilerek VRF tipi cihazların kullanım sürelerinin maksimum sürede kullanım sağlaması katkısının büyük olduğu konusu da aşikardır.

Bulgu konusu hususla ilgili olarak, bundan sonraki Bakım İhale süreçlerinin denetimi ve kontrollük hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, Yapı Denetim ve İdare olarak gerekli hassasiyet ve titizlik gösterilecektir.

6.Döner sermayede süreç ve çıktılar yeterince incelenmeden öğretim elemanlarının beyanıyla %85 ödeme yapılan faaliyetler yeniden değerlendirilmiş midir? Bu faaliyetlerin toplam geliri ve ödenen tutar nedir; kurum, araştırma ve Hazine payları ile vergi kesintileri bakımından kayıp veya yersiz ödeme saptanmışsa tutarlar ve tahsilat durumu nedir?

CEVAP : Üniversite Sanayi İş Birliği faaliyetlerine ilişkin olarak Sayıştay denetiminde yer alan ilgili bulgu, söz konusu faaliyetlerden kaynaklanan bir mali kayıp veya yersiz ödeme tespitine değil; iş ve işlemlerin kabul ve değerlendirme aşamalarındaki iç kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesine ve süreçlerin kalite güvencesi ilkeleriyle uyumlu hâle getirilmesine ilişkindir.

Bu kapsamda, öğretim elemanlarının beyanlarına dayalı olarak yürütülen değerlendirme ve kabul süreçleri yeniden ele alınmış; Sayıştay denetçileriyle yapılan görüşmelerde ortaya konulan hususlar doğrultusunda süreçlerin iyileştirilmesine yönelik gerekli adımlar atılmıştır.

İlgili bulgu kapsamında kurum, araştırma ve Hazine payları ile vergi kesintileri yönünden herhangi bir mali kayıp veya yersiz ödeme tespiti bulunmadığından, bu bulguya bağlı olarak tahsile konu edilmiş bir tutar da bulunmamaktadır.

7.2024 yılından devreden bulguların giderilmemesinin nedenleri nelerdir? Bakanlığınız veya YÖK tarafından bu bulgular hakkında inceleme başlatılmış mıdır; başlatılmışsa sonucu nedir? Sorumlu birimleri ve tamamlanma tarihlerini içeren düzeltme planı ile uygulama sonuçları kamuoyuna açıklanacak mıdır?

CEVAP: Bakanlık ve YÖK tarafından bu bulgular hakkında bir inceleme istenmemiş olup sorumlu birimleri ve tamamlanma tarihlerini içeren bir düzeltme planı ile uygulama sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasına ilişkin de bir programımız bulunmamaktadır.

6771400 56 - 6771400 56 - 6771400 56 - 6771400