

7/8976
7/8978

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Sayı : B.02.0.002-031-0497

17/09/2009


Konu : Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi: a) 13/08/2009 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-14725 sayılı yazı,
b) 28/08/2009 tarihli ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-3126 sayılı yazı,
c) 28/08/2009 tarihli ve B.02.2.TRT.0.61.00.00/090.04-3130 sayılı yazı.

İlgi (a) yazı ekinde Bakanlığımıza intikal eden ve Konya Milletvekili Sayın Atilla KART tarafından cevaplandırılması istenen 7/8976 ve 7/8978 esas sayılı yazılı soru önermeleri ile ilgili olarak, Bakanlığım ilgili kurumu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi (b) ve (c) cevabi yazılar ekte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Bülent ARINÇ
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

EKLER:

İlgi (b) ve (c) yazılar (2 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

TBMM Başkanlığına

Bilgi:

Başbakanlığa



TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hukuk Müşavirliği

7/8976

28 Ağustos 2009

...../...../2009

Sayı : B.02.2.TRT.0.61.00.00 / 090.04 - 3126
Konu : 7/8976 sayılı Soru Önergesi Cevabı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sayın Bülent ARINÇ)

İlgi : 17/08/2009 tarihli ve B.02.0.002/031/0497 sayılı yazı.


Konya Milletvekili Sayın Atilla KART'ın vermiş olduğu 7/8976 sayılı Soru Önergesi ile ilgili olarak Kurumumuz cevabı aşağıda sunulmuştur.

1,2- Kurumumuz Müfettişlerinden Mesut ERTANHAN tarafından düzenlenen soruşturma raporunda; "... TRT tarihinde örneği görülmemiş olan bu kesinti sebebiyle 300.000-TL'lik (300 Milyar) zararına olduğu, Enerji tesislerinin bakım ve işletmesinden sorumlu Başmühendis Mehmet ERGÜN'ün gece nöbetlerinde 2 teknisyen yerine 1 teknisyen tarafından nöbet tutulmasına göz yumduğu tespit edilmiştir..." şeklinde bir tespit yer almamaktadır.

İlgili Soruşturma raporu sonucunda görevli 2 teknisyene TRT Kurumu Personel Yönetmeliğinin İşten Çıkarma Cezası Verilecek Hâller Başlıklı 100. maddesince işten çıkarma cezası verildiği, ancak 2 teknisyenin geçmiş yıl hizmetleri, sicil durumları ve disiplin cezası almamış olmaları nedeniyle Personel Yönetmeliğinin 114. maddesine uygun olarak cezalarının birer derece hafifletildiği anlaşılmıştır.

İlgili Soruşturma raporunda, "1000 amperlik ana şalterin çıkarılarak, tesis dairesine haber verilmeksizin ve tehlike yaratacağı ön görülmeden 1200 amperlik şalterin Mehmet ERGÜN'ün talimat ve bilgisi dahilinde değiştirildiği, ancak kötü montaj sebebiyle şalterin yandığı arızanın da bu yüzden olduğu, İta amiri Ali GÜNEY ve Müfettiş Mesut ERTANHAN'ın bu gerçeği gizlediği..." şeklinde bir saptama yapılmadığı gibi konunun oldukça teknik olması nedeniyle Müfettiş Mesut ERTANHAN tarafından bir Elektrik ve bir de Elektrik-Elektronik Mühendisinin bilirkşi olarak görevlendirildiği, soruşturmanın Müfettiş tarafından tayin edilen bilirkşilerden yararlanılarak yürütüldüğü anlaşılmıştır.

Arz ederim.


İbrahim ŞAHİN
Genel Müdür