

T. C.
BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/610
KONU: Soru Önergisi

17.08.2012* 5554

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İstanbul Milletvekili Sayın Melda ONUR tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/8642 esas sayılı **yazılı soru önergesinde** yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Hidroelektrik santrallerinin (HES) yapım işlerinde, inşaat başlama zamanı, baraj gölünün sınırlarının belirlenmesi, baraj gölünde su tutma, su tutma alanı içerisinde kalan elektrik tesislerinin (direk, trafo vb) sökülerek baraj gölü dışına çıkartılması ve montajı baraj gölü etrafının can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kapatılması ve benzer diğer işleri yapma ve tedbirleri alma görev ve sorumluluğu HES'i yapan firma veya kuruluşa ait bulunmaktadır.

Karasu II HES inşaatında da aynı şekilde elektrik direklerinin baraj gölündeki su tutma alanının dışına çıkartılması ve can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınması Karasu II HES'i yapan firmanın görev ve sorumluluğu içerisinde yer almaktadır.

Karasu II HES inşaatından dolayı elektrik direklerinin su tutma alanında kalacağını anılan firmadan öğrenilmesini müteakip ARAS EDAŞ Erzurum İl Müdürlüğünün 29.09.2011 tarih ve 3409 sayılı yazısı ile su tutma alanında kalan direklerin kaldırılması ve yeni yerine montajının yapılması hususunda sorumluluğun HES'i yapan firmaya ait olduğu bildirilerek söz konusu direklerin kaldırılması istenmiş ve daha sonra sunulan proje 10.10.2011 tarih ve 0481-0482 sayılı yazılar ile onaylanarak firmaya bildirilmiş, ancak bu tarihten sonra firma tarafından herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Su tutma alanında kalan direklerde arıza meydana gelmesi durumunda bu hattan enerji alan abonelere enerji verebilecek alternatif hatlar mevcuttur. Bu nedenle, ARAS EDAŞ Erzurum İl Müdürlüğü tarafından su tutma alanında kalan direklerde oluşan arızaya müdahale etmek için hiçbir personele talimat verilmemiştir. Menfur kaza ve kazada hayatını kaybedenlerin göl içerisindeki direğin yıkılmasından bir kaç saat sonra alternatif besleme yerine sudaki yıkılan direğe kendi inisiyatifleriyle müdahale etmeye çalışmaları sonucu olmuş olup, kazadan bir gün sonra görevlendirilen personel tarafından su içerisine girilmeden alternatif hattan enerji verilmiştir. Baraj su tutma alanı içerisinde kalan direklerde meydana gelen hasar ile ilgili olarak, teknik açıdan su içerisinde kalan kısımlarda tam bir hasar tespiti yapmak mümkün olmayıp, ilgili direklerin temel zeminlerinin su etkisi ile gevşemesi neticesinde zemin mukavemetinin azaldığı ve bu nedenle direklerin deforme oldukları tahmin edilmektedir.

Anılan firma olaydan sonra 01.07.2012 tarihinde çalışmaları başlattığını ve yaklaşık bir ay içerisinde çalışmaları tamamlayacağını bildirmiştir.

T. C.
BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

SAYI : B.02.1.ÖİB.0.65.00.00/610
KONU: Soru Önergesi

17.08.2012* 5554

(2)

Karasu II HES'in su toplama alanı içerisinde kalan direklerin arıza meydana gelmeden önce kaldırılması için ARAS EDAŞ Erzurum İl Müdürlüğü gerekli yazışmaları yaparak yapılması gereken işlemleri bildirmiş ve firmanın sorumluluğunu hatırlatmış, bunun neticesinde direklerin yer değişimine ilişkin firmanın sunduğu projeyi onaylamıştır.

Projeye göre direklerin taşınması ve yerlerine montajına ilişkin her türlü çalışmaları yapma sorumluluğu HES'i yapan firmaya ait olup, işin bitirilmesine müteakip kabul işlemleri ARAS EDAŞ Erzurum İl Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı