

Sayı : 64272063-610 - 2789
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-28833)

09-10-2013

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 31.07.2013 tarih ve 43452547-120.00-136139 sayılı yazısı.

Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü TÜRKKAN'ın tarafıma tevcih ettiği 7/28833 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgiler doğrultusunda aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK:
Önerge Cevabı (2 Sayfa)

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ TÜRKKAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/28833)**

Sorular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde doğalgazın ana dağıtımını üstlenen BOTAŞ, Körfez ilçe ile İlimtepe Konutları arasına bir süre önce çekilen doğalgaz hattında kaynak hatası olup olmadığını tespit etmek için müteahhit firmayı görevlendirmiş, BOTAŞ adına çalışan müteahhitlik firması çalışanları radyasyon içeren cihazlarla çalışırken, çevreye yüksek miktarda radyasyon yayılmış; olay, fabrikanın radyasyon algılayan sistemlerinin alarm vermesi üzerine ortaya çıkmıştır.

Radyasyondan etkilendiği ileri sürülen 12 kişi müşahede altına alınmıştır. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıslar, 48 saat müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilmiş; 1 ay boyunca gözetim altında tutulacakları söylenmiştir. Olayın Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yakınlarında yaşanması da üzerinde dikkatle durulması gereken bir başka noktadır.

Bu nedenle;

-Doğalgazın ana dağıtımını üstlenen BOTAŞ, kendi adına çalışan müteahhitlik firmasını radyasyon tehlikesi konusunda daha önce uarmış mıdır?

-Doğalgaz hattında kaynak hatası olup olmadığını tespit etmek için çalışan müteahhit firma radyasyon tehlikesinden haberdar mıdır, eğer haberdar ise neden bu konuda tedbir alınmamıştır?

-Müteahhit firma radyasyon tehlikesinden haberdar değilse neden bu konuda gerekli uyarılar yapılmamış ve tedbir alınmamıştır?

-Çalışmanın yapıldığı bölgede yaşayanlar radyasyon tehlikesine karşı uyarılmış mıdır, eğer uyarıldıysa bu konuda hangi yol izlenmiştir?

-Yaşanan olayın ardından çevreye yayılan radyasyon miktarı ölçülmüş müdür, eğer ölçüldüyse elde edilen sonuçları nelerdir, bunlar kamuoyuyla paylaşılmış mıdır?

-Olayın ardından hastaneye kaldırılan, müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilen 12 kişiye ne gibi tetkikler yapılmıştır, bu kişilere maruz kaldıkları radyasyonun bundan sonra vücutlarında herhangi bir olumsuzluk yaratmayacağı konusundaki garanti neye göre verilmiştir?

-Olayın yaşandığı bölgeye yakın olan Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin bölgeye yayılan radyasyondan ne kadar etkilendiği konusunda herhangi bir çalışma yapılmış mıdır, yapıldıysa bunlar nelerdir?

Cevaplar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:

Karayolları tarafından Kocaeli'nin Körfez İlçesi D-100 karayolu üzerinde yapılan çalışmalar nedeniyle, Doğal Gaz Boru Hattının düşey olarak deplase edilmesi zorunluluğu oluşmuştur. Doğalgaz Boru Hattında gaz kesilmelerinin meydana gelebileceği göz önünde bulundurularak söz konusu çalışma için Karayolları, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ve TÜPRAŞ arasında bir protokol yapılmıştır.

TÜPRAŞ, boru hattının deplase yapımı ve müşavirlik işlerini ihale etmiştir. İhaleyi almış olan firmalar, BOTAŞ'a ait söz konusu basınçlı doğal gaz boru hattının deplase işlemlerini 03.07.2013 tarihinde BOTAŞ personeli nezaretinde başlatarak, 30.07.2013 tarihinde tamamlamışlardır.

Deplase işlemi sırasında boru kaynaklarının kontrolü için yüklenici firma tarafından kaynak filmleri çekilmiş ve kaynak filmlerinin çekimi sırasında gerekli bütün önlemler alınarak çalışma sahasına 20 m uzaklıkta olacak şekilde radyasyon uyarı levhaları koyularak etrafına emniyet şeridi çekmiştir.

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ SAYIN LÜTFÜ TÜRKKAN'IN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/28833)**

Çalışma yapılan bölge BOTAŞ'a ait 70 metrelik kamulaştırma sahası olup yerleşim sahasının dışındadır.

Kaynak filmlerinin çekimi saat 19.00 ile 21.00 arasında yapılmış ve kaynak sonrası yayılan radyasyon ölçümleri yüklenici firma tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu radyasyon değerlerinin normal sınırlar içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca, soru önergesinde adı geçen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, çalışma yapılan alandan yaklaşık 40 m uzaklıkta ve emniyet şeridi dışında kalmaktadır.