

27 Ekim 2014

Sayı : 64272063- 610 - 2998
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-50100)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.08.2014 tarih ve 43452547-120.00-192715 sayılı yazısı.

Ankara Milletvekili Sayın Zühal TOPÇU'nun tarafıma tevcih ettiği 7/50100 esas nolu yazılı soru önergesi, T.B.M.M. İç Tüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği aşağıda cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Taner YILDIZ
Bakan

EK :
Önerge Cevabı (1 Sayfa)

ANKARA MİLLETVEKİLİ SAYIN ZÜHAL TOPÇU'NUN
YAZILI SORU ÖNERGESİ VE CEVAPLARI
(7/50100)

Sorular 1, 2, 3, 4:

Polatlı Hıdırşeyh Köyü'nde Ankara Çayı üzerinde zirai sulama amaçlı kurulan sulama pompalarına elektrik enerjisini sağlayan hatta sürekli elektrik kesintisi yaşanmaktadır veya verilen elektrik düşük voltajlıdır. Gün içerisinde yaşanan elektrik gelgitleri nedeniyle aşırı ısınan dinamolar yanmaktadır. Hıdırşeyh köyünde çiftçilerin %40'nın dinamosu yanmıştır. Bir çiftçi zirai sulama için ayda ortalama 8-10 bin lira elektrik faturası ödemekte ancak yine de tarlasındaki ürünü yanmaktan kurtaracak suyu tarlasına götürememektedir. Polatlı Sulama Pompalarındaki Sorun ile ilgili olarak,

- Polatlı Hıdırşeyh Köyü'nde meydana gelen elektrik kesintilerinin sebebi nedir? Elektrik kesintilerinin giderilmesi için öngörülen süre nedir?
- 2014 yılının kurak geçmesi ve sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle çiftçi ürününü sulayamamış ve mahsul verimi düşmüştür. Çiftçiler önünde biriken gerek elektrik gerekse diğer gider kaynaklı borçlarını nasıl ödeyecektir? Bu konuda herhangi bir yardım planı söz konusu mudur?
- Çiftçiler, TEDAŞ'a yaptıkları başvurularda ilgili arızaların kaynağının bir direk tipinden olduğu iddia edilmiştir. Elektik direğinin değiştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
- Dinamoların elektrik kesintisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığının anlaşılması için uzman beklenmesi gerektiğini belirten TEDAŞ yetkilileri, dinamo yokken sulama işlemlerinin nasıl gerçekleşeceği konusunda ne gibi bir çalışma yapmaktadır?

Cevaplar 1, 2, 3, 4:

Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden alınan yazılı bilgide özetle; "Bahse konu köy dahil olmak üzere sorumluluk bölgesinin tamamında bakım, onarım ve yatırım çalışmaları program dahilinde devam etmektedir. Abonelerin cihazlarında elektrik şebekesinden kaynaklanan bir arıza meydana geldiği takdirde ilgili mevzuat çerçevesinde hasarların tazmini gerçekleştirilmektedir. 09 Haziran 2014 tarihinde, 3üncü şahıs trafo direğinin yıkılması sonucu bölgeyi besleyen enerji nakil hattında bir adet beton direğin traversi kırılmış ve kesintiye neden olmuştur. Aynı gün bölgeye alternatif besleme hattından enerji verilmiştir. Ayrıca, kırılan beton direğin travers tamirati en kısa sürede yapılarak besleme rejiminde normale dönmüştür." denilmektedir.