


MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ T.E.M.M. GRUP BAŞKANLIĞI
Tarih : 12.05.2014
Sayı : 4/5235

43492

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08.05.2014



Doç.Dr.Mehmet GÜNAL
Antalya Milletvekili

TBMM'de yeni hizmet binasına ilişkin bir takım sorunlar yaşanmaktadır.

1-TBMM Yeni Hizmet Binası için kullanılan mobilyalar hangi firmadan alınmıştır ve kalite kontrolü yapılmış mıdır?

2-Odalarda kullanılan parkelerin büyük bir bölümü hasarlıdır. Bina teslim alınırken bunlara dikkat edilmiş midir? Neden bina hasarlar giderilmeden teslim alınmıştır?

3-İhale şartnamesinde ihaleyi alan firmanın yükümlülükleri arasında bulunan bütün donanımlar, Bina teslim alınırken kontrol edilmiş midir?

4-Binadaki granitler hangi firmadan alınmıştır ve radyasyon ölçümü yapılmış mıdır?

5-Binada ve odalarda ses yalıtımı var mıdır? Makam odalarının ses yalıtımı kontrolü yapılmış mıdır?

6-Binadaki üst katlar ve köşede bulunan odalarda internet hızının yavaş olmasının ve kablosuz ağlara erişilememesinin sebebi nedir?