



T.C.  
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI  
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/56068  
7/56069  
7/56066  
7/56067 } EK. 60

Sayı: 48335108.610.01/11549  
Konu: Soru Önergeleri

7/57798 7/58112  
7/57799 7/58113  
7/57800  
7/57801  
7/57802

1501/2015

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 02.12.2014 tarihli ve 205004 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Ankara Milletvekili Özcan YENİÇERİ' nin, 7/56066, 7/56067, 7/56068, 7/56069, 7/57798, 7/57799, 7/57800, 7/57801, 7/57802, 7/58112, 7/58113 ve 7/57117 esas numaralı yazılı soru önergeleri, Bakanlığımca incelenmiş olup, cevabi yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU  
Bakan

EK:  
Cevabi Yazı (//. sayfa)

**ANKARA MİLLETVEKİLİ ÖZCAN YENİÇERİ'NİN**  
**7/56069 ESAS NUMARALI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA**  
**ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI**

**SORU 1.** *Uşak'ın Sivaslı ilçesi Erice köyünde Banaz Çayı üzerine yapılan gölet bir yıl geçmeden duvarlarından su kaçırmaya başladığı iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır? Yansıtıyorsa, bu durumun sorumluları kimlerdir? Bunlar hakkında yapılan işlemler nelerdir?*

**SORU 2.** *Anılan iş hangi usul ve bedeller ile kime yaptırılmıştır? Aynı iş için teklif veren diğer kişi, kurum, kuruluş ve şirketler teklifleri ile birlikte hangileridir?*

**CEVAP 1-2.** Uşak'ın Sivaslı İlçesi Erice Köyünde Banaz Çayı üzerine yapılan tesis gölet olmayıp, sulama boru hatları yardımıyla yapılmış bir su alma tesisidir.

Sivaslı İlçesi Erice Köyü muhtarlığı tarafından DSİ 2. Bölge Müdürlüğüne bu bölgede sulama maksatlı bir gölet yapılması talebi olmuş, gölet yapımıyla ilgili yapılan çalışmalarda gölet gövdesi ve göl alanının bulunduğu bölgelerde jeolojik açıdan olumsuzluklarla karşılaşmıştır. Gövdenin oturacağı alan hem duraylılık hem de geçirimsizlik açısından sorunludur. Yamaçlar çok geçirimli, kırıklı, mukavemeti az kayalardan oluşmakta, göl alanının bulunduğu yamaçların her iki taraflarında galeriler, boşluklar ve yarıklar gözlemlenmiştir. Yapılan bu çalışmaların sonucunda bu bölgede bir gölet yapılması talebi teknik sebeplerden dolayı uygun görülmemiştir.