



T.C.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Tarih: 19 Temmuz 2017
Sayı: 1293

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Ülkemizde yangın merdivenlerinin yangınlarda açığa çıkan durum ile amacına uygun kullanılmadığı görülmektedir. Bu bağlamda araştırma ile önceden olası olumsuzluklara önlem almak olasıdır. Bu nedenle konunun çok yönlü ele alınması için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğü'nün 104 ve 105. Maddeleri Gereğince Meclis Araştırması Açılmasını Arz ve Teklif Ederiz. 19.06.2017

Zihir Tümer
ADANA

M. Hüsnü Bozkurt
Konya MU

Nurhayat Altın Kayaşer
Bursa MU

M. Mustafa Nurlu
Manisa MU.

Ömer Fethi GÜRER
Niğde Milletvekili

Fatma Kaplan Hümeş
Kocaeli MU.

Faruk Sarıhan
Ank.

Kemal ZEİBEK
Samsun MU

İRFAN BAKIR
ISPARTA

Ali Hacı Hakkı
Ankara
A. Hakkı

Kamran Arslan
Denizli
İzmir

Mahmut Tural
Istanbul

Dr. Nurettin Demir
Muhalef MU


SEDA KUTLUOĞLU
Muhalef

GÜLAY YEDEKÇİ

İstanbul
Gülşen

Atilla Sertel
İzmir MU

Kadim Demir
Tokat MU



A circular official stamp from the Turkish Grand National Assembly (T.C. TBMM). The outer ring contains the text "T.B.M.M." at the top and "CUMHURİYET HALK PARTİSİ BAŞKANLIĞI" at the bottom. Inside the ring, there are two stars flanking the word "CHP". Below "CHP" is the year "1923". To the right of the center, there is a date stamp "15/11/78".

GEREKÇE:

Öngörülemeyen yangınlar can almaktadır. Doğal olarak yangın merdivenleri bu bağlamda sıkça gündeme gelmektedir. Ülkemizde genelde kullanılan dairesel tip yangın merdivenleri yangında sorun yaratmaktadır. Demir parmaklıkları, kilitlenebilen kapıları nedeniyle ölümlere neden olmaktadır. Yangın merdiveni standartları geliştirilmeli ve kontrolleri sıklaştırılmalıdır. Dairesel tip yangın merdivenlerinin en altta kapatılabilen, kilitlenebilen kapıları ile merdiven boyunca kaçışa imkân vermeyen demir parmaklıkları sorundur. Yangın çıktığında kilitli kapı ve demir parmaklıklar nedeniyle kaçıp kurtulmak mümkün değil. Yürürlükte olan yangın merdiveni standartları, merdivenlerin eni boyu, yanmaz malzemeden yapılmasını öngörürken, güvenlik açısından nasıl kaçılabilceği konusunda yeterli olup olmadığı incelenmelidir. Yangın merdivenlerinin çoğunluğu kilitli, birçoğunun önü ya otopark olmuş ya da yangın merdiveni ile zemin arasında üç dört metre fark var. Bazı yangın merdivenleri depo olarak kullanılmakta ya da kapısı hırsızlar için asma kilitleri sökmelerinden bıkılarak kaynak yapılmış durumdadır. Bu tür yangın merdivenleri ile yangında can kaybını önleyeceğiz derken can kaybı olmaktadır. Bu durumun önlemesi için bütün AB ülkeleri ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, etrafında demir parmaklıkları ve kilitlenebilir kapısı olmayan 'Z tipi' yangın merdivenlerine geçilmelidir. Özellikle hastane, okul, dersane ve kamu kurumlarındaki yangın merdivenlerinin ilgili kuruluşlar ve belediyeler tarafından daha sık kontrol edilmesi, kaçış anında güvenlik standartlarına uygun olmayan ve kilitli kapılara yönelik cezai tedbirlerin artırılmalıdır. Genel durum çok yönlü incelenip bu bağlamda araştırma değerlendirme için meclis araştırması açılmalıdır.

