

7/9398

62-61



Sayı : 64272063-610-26516
Konu : Yazılı Soru Önergesi (7-9398)

GÜNLÜDÜR
03 Ekim 2017

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 05.12.2016 tarihli ve 43452547-120.07-70341 sayılı yazısı.

Denizli Milletvekili Sayın Melike Basmacı'nın tarafıma tevcih ettiği 7/9398 esas numaralı yazılı soru önergesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 99 uncu maddesi gereği ekte cevaplandırılmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. Berat ALBAYRAK
Bakan

Ek :7-9398 Esas Nolu Önerge Cevabı (1 sayfa)

Sorular 1, 2, 3:

Denizli İli Honaz ilçesi Aşağıdağdere Köyü'nde faaliyet gösteren taşocağında dinamitle yapılan patlatmalar sonucu köyün üzerine kaya parçaları düşmektedir. Köylü bir taraftan patlatmalar sonucu gürültüden rahatsız olmakta, diğer yandan can ve mal güvenliği olmadığı için tedirgin olmaktadır. Taşocağına ağır tonajlı kamyonlar gelip, gittiği için köyün yolu kullanılmaz haldedir.

Taşocağının çevresinde patlatmalar ile ilgili bir önlem alınmadığı gibi, işletmenin bölgede yeşil alanları tahrip etmesi sonucu en ufak bir yağışta bile köyü sel almaktadır. Buna göre;

-Kelkaya Dağında faaliyet gösteren kaç işletme vardır? Bu işletmelerin ruhsatları kaç yıllık verilmiştir?

-Taşocağı işletmeleri hangi dönemlerde denetlenmiştir? Denetimler sonucunda ortaya çıkan hususlar nelerdir? İşletmeler köylünün can ve mal güvenliğinin zarar görmemesi için ne tür fiziki önlemler almaktadır?

-Aşağıdağdere Köylülerinin mağduriyetleri nasıl giderilecektir? Köylünün can ve mal güvenliğinin sağlanması için neler yapmaktasınız?

Cevaplar 1, 2, 3:

Denizli İli Honaz ilçesi Aşağıdağdere köyünde Kelkaya Tepesi bölgesinde bir firma uhdesinde Sicil:66282 ve Sicil:64912 sayılı iki adet 10 yıl süreli ruhsat sahası bulunmaktadır.

Söz konusu ruhsat sahalarının çeşitli tarihlerde 7 kez denetimi yapılmıştır. Yapılan denetimler sonucunda; Sicil:66282 sayılı ruhsata ait işletme izin alanı dahilinde kalan ve şikâyetle konu Kelkaya olarak isimlendirilen kaya kütlelerinin çevre halkının güvenliği açısından gerekli izin ve güvenlik önlemlerinin alınarak yapılması, ocak yolunun stabilize olan kısımlarında tozumanın fazla olmasından dolayı sulama yapılarak toz oluşumunun önlenmesi ile ilgili ruhsat sahibi uyarılmıştır.

Sicil:64912 sayılı saha ile ilgili olarak MİGEM tarafından görevlendirilen heyetin mahallinde yaptığı tetkik neticesinde, sahada ve tesiste kamyonların istiap haddini aşmayacak şekilde yüklenmesi, üzerine mutlaka branda çekilmesi, ayrıca arazöz ile su bağlantısı yapılmaya kadar daha sık aralıklarla tozun bastırılması, can ve mal emniyetinin sağlanması için daha fazla anons ve duyuru yapılarak zirvede (Kelkaya Tepesinde) patlatma yapılmadan üretim yapılması, patlatmanın zorunlu olduğu ocak tarafındaki patlatmaların hafif şiddette yapılması, formasyonun çatlaklı-yarıklı yapısı dikkate alınarak taş savrulmasının giderilmesi aksi halde sahadaki patlatmalı üretimlerin durdurulacağı konusunda ruhsat sahibinin uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. 20.12.2016 tarih ve E.442616 sayılı yazı ile ilgili firma uyarılmıştır.