



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 31/10/2018
Sayı: 506

10/389

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Lâdik gölünde yaşanan su seviyesinin düşmesi ve canlı ölümlerinin araştırılması, bu kapsamda oluşturulması, gereken politikaların ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa'nın 98.İçtüzüğü'nün 104 ve 105 Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.25 Ekim 2018

2 Savaşın Tanrulu.
İST Mv

3 Veli AĞBABA
Malatya Milletvekili

5 Gamze TASFİER
Ankara Milletvekili

6 M.Boleson.
MURAT BAKAN
İzmir Mv.

7 Tork Özen
Bolu Mv

8 Candan YÜCEER
Tekirdağ mv

9 Tahsin TAHAHAN
Kocaeli mv.

10 Othman SAERBAE
Bursa


11 İLAŞ KARASU
Sivas Mv.

12 Ahmet AKIN
Balıkesir Mv.

13 Deger Karabat
Kütahya M. Mv

14 Necati TİĞİ
Giresun Mv

15 GURSEL
İSTANBUL



506



GEREKÇE

Lâdik Gölü: Samsun iline bağlı Lâdik İlçesinin 12 kilometre doğusunda yer alan ve 870 hektarlık bir alana sahip tektonik bir göldür. Tektonik hareketlere bağlı olarak oluşan çukurlara suların dolmasıyla oluşmuştur. Bu gölde bulunan balıkların yanı sıra bu gölün üzerinde yüzen adacıklarıyla(Torf madeni) ile ilgi çekici bir sit alanıdır.

Tabii güzelliği, göl etrafının dağ ve ormanla çevrili olması, eşsiz manzarasının yanında önemli sulak alanı ve mesire yeridir.

Lâdik Gölünün Kuzey Bölgesine Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan set nedeniyle göldeki su seviyesi artmıştır. Göl baraj gölüne dönüştürülmeden önce derinliği 5 metre'ye kadar yükselirken, göldeki suyun sulama amaçlı kullanılması ve belirsiz su kayıpları nedeniyle su seviyesi 5 metreden 90 santimetrelilik seviyeye düşmüştür. Göldeki suyun tatlı olması nedeniyle balık türlerine, göçmen kuşlara ve birçok canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Lâdik gölü, 5 metre derinliğe sahip olurken bugün göl derinliğinin 90 santimetreye düştüğü böyle devam ederse su kaybının nedenleri ve erozyonla birlikte göl alanının dolacağı gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, yakın gelecekte gölün kurumuş olduğunu görmek mümkün olacaktır.

Lâdik gölündeki suyun azalması sonucunda; 870 hektarlık göl sahasının %40'lik kısmında hayvanlar otlarken, kalan kısımda su seviyesinin düşmesiyle balık ölümleri yaşandığı ve göldeki balık türlerinin hızla yok olduğu tespiti gözlenmiştir.

Gölün kurumasıyla birlikte su ile yaşayan canlılar; can çekişmektedir. Su ile yaşayan canlılar özellikle balıklar açısından çok ciddi tehlike oluşturduğu açıktır. Su rejimi ile ilkbaharda genişleyen alanlarda yumurtlayan balıkların yavruları, anaya ulaşmadan su çekilmeye başladığı için büyük bir kısmı tahrip olmaktadır. Lâdik gölü için karakteristik olan turna balığının oranında son yıllarda çok ciddi bir azalma olduğunu söylemek mümkündür.

Göl ve akarsu havzalarındaki tarımsal faaliyetlerde yanlış ve aşırı su kullanımını önlemek için çiftçilerin mevcut ekonomik gelirlerini azaltmadan bölgenin toprak ve iklim yapısına uygun, az su tüketen ve doğru sulamaya dayalı yeni tarımsal ürünler denenmelidir. Yine göl bölgesinin tamamında damlama sulama yöntemi ve yağmurlama sulama yöntemleri kullanılırsa, binlerle ifade edilen metreküp su tasarrufu sağlamak mümkün olacağı ve kurumunun önüne geçilecektir.

Lâdik gölündeki kurumunun nedenleri; tarım alanlarının sulanmasında aşırı su kullanılması mı? Tabanda yaşanan kaçık ve kayıptan mı veya erozyonla göl sahasının dolmasıyla mı? Kaynaklanmaktadır. Lâdik gölündeki canlılarının ölümü, su kayıplarının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

