

GEREKÇE

Bilindiği gibi Bursa'da 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayan ve kısa sürede büyük ve yıkıcı bir sele dönüşen sağanak yağışlar nedeniyle 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Sel felaketi özellikle Bursa'ya bağlı Kestel ilçemizin Dudaklı, Kayacık ve Narlıdere Mahallelerinde ve diğer 5 ilçede büyük hasara yol açmış, vefat eden vatandaşlarımızın yanı sıra tarım arazilerine zarar vermiş ve ahırlarda bulunan hayvanların telef olmasına neden olmuştur. Sel sonucu Kestel ilçesinde tarım arazileri ve canlı hayvan varlığı zarar görmüştür.

Çevrede yapılan incelemelerde yaklaşık 1500 dönüm arazi üzerine hücresel yağışın düştüğü, suyun bir yönü Dudaklı Mahallesi inen Kuru Dere tabir edilen dere yatağına diğer yönü Kayacık ve Narlıdere tarafına aktığı, Dudaklı Mahallesi içlerine büyük kayaların sürüklenmiş olduğu tespit edilmiştir. Meteorolojinin verdiği bilgiler; bölgede ortalama yağışın 20kg/saat olduğu, yağış miktarının bu denli büyük hasarların meydana gelmesi ile orantılı olmadığı yönündedir. DSİ'nin ihmali olduğu düşünülmektedir.

Yağışın düştüğü bölgenin doğal orman olduğu ve bu bölgedeki ormanlık alanın açılarak meyve ağaçları ile tarımsal araziye dönüştürüldüğü bilinmektedir. Bu bölgede tutunamayan suyun dere yataklarına aktığı, özellikle Dudaklı Mahallesi büyük kayaların sel suları ile mahallenin içlerine kadar sürüklenmiş olduğu görülmektedir. Ön incelemelerde; mahallelerin yamacında bulunduğu tepelerde tutunamayan suyun birikmesi ve giderek artan su yükünün engelleri yarıp aniden boşalması sonucu su kütlesinin çok yüksek debi ile kayaları yuvarladığı görülmüştür. Yoğun su kütlesi mahalle içerisinde de önüne gelen binalara dolarak ve araçları sürükleyerek can ve mal kaybına neden olmuştur.

Uzmanlardan edinilen bilgiye göre; Burada zaman zaman çok az suyun geldiği kuru bir dere de olsa, dere içerisinde akışı engelleyecek, küçük bentlerin bulunması, kayaların ve çeşitli rusubatin birikmesi gibi engelleyici unsurların çeşitli dönemlerde kontrol edilmemiş olması ve gerekli temizliklerin zamanında yapılmaması sel felaketinden kaynaklı hasarın yüksek olmasına neden olmaktadır. Tepelerde su tutucu özelliği olan doğal bitki örtüsünün bozulmasına göz yumulmuş olması da yine uzmanlarca "ihmal" olarak değerlendirilmektedir.

Yenişehir Ovasında bulunan Marmaracık Mahallesi ait tarımsal arazilerin de gelen yoğun yağış nedeni ile sular altında kaldığı ve ekili tarım arazilerinin zarar gördüğü tespit edilmiştir. Bu bölgenin eski bir göl yatağı olduğu ve zemin kotunun oldukça düşük olduğu bilinmektedir. DSİ tarafından yapılan projelerle akış eğiminin çok düşük olduğu kanalın iki tarafında yapılan setlerle taşmayı önleyerek suyun kanal içerisinde akması sağlanmıştır.

Bu bilgiler doğrultusunda; 20 Haziran 2020 Cumartesi günü Bursa'da yaşanan can kayıplarına neden olan sel felaketinin araştırılması, bu konuda ihmalin ve meydana gelen hasarın tam olarak tespit edilmesi ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesi, selin felakete dönüşmesindeki ihmalin ve oluşan hasarın sorumluların tespit edilmesi, aynı felaketin bir daha yaşanmaması ve bu konuda oluşacak hasarın en aza indirgenmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması önem arz etmektedir.