



T.B.M.M.
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Sayı : 10274
Tarih : 22.12.2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
KÜTÜPHANE VE ARŞİV
HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Tarih: 22/12/2020 12:21
Sayı: -120.10-E.00000756684
II I I I I I I I I I I I I

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Gaziantep'te SANKO Üniversite Hastanesi'nde COVID-19 servisinde oksijen tüpünden kaynaklanan patlamanın ardından 12 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan patlamanın ardından Sağlık Bakanlığı'nın yalnızca bir gün önce hastanelere yazı göndermesi ve basında, yer alan kullanılan cihazların kalite yönünde düşük olduğuna ilişkin haberler doğrultusunda, cihazların güvenirliliği, cihazların kalitesi ve sağlık çalışanlarının eğitim süreçlerinin düzgün ilerletilip ilerletilmediğinin araştırılması ve önlem planının hazırlanması amacıyla; Anayasa'nın 98 inci, İçtüzüğü'nün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, bir Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 22.12.2020

Oya ERSOY

İstanbul Milletvekili

GEREKÇE

Gaziantep Sanko Üniversite Hastanesi COVID-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı meydana gelen patlamada 12 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. COVID-19 salgınının başından itibaren yoğun bakım kapasiteleri ve doluluk oranına ilişkin ciddi sorunlar yaşanmıştı. Salgının yarattığı sorunların yanısıra Gaziantep'te yaşanan patlama tedavi sürecinde hastaların sağlığının ve yaşamının tehlikeye atılması etkin bir sağlık politikasının olmadığı ve halk sağlığının güvence altında olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Uzman hekimlerin verdiği bilgilere göre, COVID-19 nedeniyle oksijen ihtiyacı artan hastalara hastanelerde düzenli olarak oksijen verilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından hastalara oksijen akımını artıran cihazlar hastanelere gönderilmiştir. Cihazların yaygın olarak kullanılması sonucu aşırı yüklenme nedeniyle hastanelerde ilave oksijen ve enerji ihtiyacı doğmaktadır. Cihazlar yüksek akım nedeniyle sık sık yanmaya ve yangına sebebiyet vermektedir. Yüksek oksijen akımına, hasta yataklarının başındaki merkezi oksijen sistemleri yeterli gelmeyince yoğun bakım odalarına bu kez büyük oksijen tüpleri getirilmeye başlanmıştır. Küçük bir kıvılcım ya da elektrik kontağına maruz kalması halinde patlama riski taşıyan bu tüplerin

hastaların başucunda tutulması bir felakete yol açabilmektedir ve korkulan felaket ne yazık ki Gaziantep'te yaşanmıştır. Uzmanların söylediğine göre merkezi oksijen jakına takılması gereken cihazın direkt tüpe bağlanması nedeniyle patlama yaşanmış ve bu durumun sağlık çalışanlarının konuya ilişkin eğitimden geçirilmemesinden kaynaklandığı ifade edilmiştir.

Söz konusu cihazlara ilişkin diğer bir iddia ise salgın sürecinde ihalelerle çok sayıda düşük kaliteli cihaz alındığı yönündedir. Üretim hatası nedeniyle cihazların içinde oksijen birikip ısındığı, yangına neden olabileceği ve bu cihazların bir an önce toplatılması gerektiği belirtilmiştir.

Temmuz ayında İstanbul'da özel bir hastanede ve Eylül ayında Ordu Ünye'de bir devlet hastanesinde bu nedenle yangınlar yaşanmış, hatta Ünye'de bir sağlık çalışanı bu sebeple yaralanmıştır.

Temmuz ve Eylül ayında bu cihazlardan kaynaklanan yangınlar yaşanmış olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı'nın Gaziantep'te yaşanan patlamadan yalnızca bir gün önce tüm hastanelere gönderdiği yazıda; bahsedilen bu cihazların yangına sebep olduğu ve yangının önlenmesi için sağlık çalışanlarının eğitime ağırlık verilmesi gerektiği yer almıştır.

Salgının başından itibaren salgın yönetiminin başarısızlığının sonuçlarını sağlık çalışanları ve yurttaşlar yaşamıştır. Salgın yönetiminde özel hastanelere verilen teşviklerin ötesine geçilememiş hastanelerde denetim ve güvenliği sağlama konusunda ciddi eksiklikler yaşanmıştır. Gaziantep'te de görüldüğü üzere sağlık çalışanları ve hastalıkla boğuşan yurttaşlar hem salgın hem de bu tip felaketlerle göz göre göre yüzyüze bırakılmıştır. Gaziantep'te yaşanan felaket hastanelere yönelik denetimlerin, sağlık çalışanlarının eğitim süreçlerinin düzgün ilerletilmediğini ortaya koymaktadır. Tüm bu yaşananlardan yola çıkarak Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuya ilişkin sorumluluk almalıdır. Hastanelere gönderilen ve COVID-19 tedavisinde kullanılan cihazların güvenliği, kalitesi, kalitesiz cihazların toplatılması ve ilgili sağlık çalışanlarının eğitim süreçlerinin düzgün ilerletilip ilerletilmediği araştırılmalı ve buna ilişkin önlem planı çıkarılmalıdır. Önlem planının çıkarılmaması sağlık çalışanlarının ve yurttaşların hayatını tehlikeye atmaya devam edecektir. Sağlık çalışanlarının ve yurttaşlarının sağlığı ve güvenliği özellikle küresel pandeminin yaşandığı bu günlerde TBMM'nin görev ve sorumluluğundadır.

1	TULAY HATIMOĞULLARI ORUÇ	ADANA	Tham.
2	KEMAL PEKÖZ	ADANA	Kemal B.
3	ABDULLAH KOÇ	AĞRI	A. Koç
4	BERDAN ÖZTÜRK	AĞRI	B. Öztürk
5	DİRAYET DILAN TAŞDEMİR	AĞRI	2A
6	FİLİZ KERESTECİOĞLU	ANKARA	Filiz
7	KEMAL BÜLBÜL	ANTALYA	Kemal B.
8	AYŞE ACAR BAŞARAN	BATMAN	A. Acar
9	NECDET İPEKYÜZ	BATMAN	Necdet İpekyüz
10	MEHMET RUŞTU TIRYAKİ	BATMAN	M. Ruştü Tiryaki
11	FELEKNAS UCA	BATMAN	Feleknas Uca
12	ERDAL AYDEMİR	BİNGÖL	Erdal Aydemir
13	SEMRA GÜZEL	DİYARBAKIR	Semra Güzel
14	HİŞYAR ÖZSOY	DİYARBAKIR	H. Özsoy
15	GARO PAYLAN	DİYARBAKIR	Garo Paylan
16	İMAM TAŞÇIER	DİYARBAKIR	İmam Taşcier
17	REMZİYE TOSUN	DİYARBAKIR	Remziye Tosun
18	ŞEVİN COŞKUN	MUŞ	Şevin Coşkun
19	NUSRETTİN MAÇIN	ŞANLIURFA	Nusrettin Maçin
20	HASAN ÖZGÜNEŞ	ŞIRNAK	H. Özgüneş