



T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı

Tarih: **24 Mart 2021**

Sayı: **30546**

43397

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa'nın 98 ve TBMM İç Tüzüğü'nün 96 maddeleri gereğince saygıyla talep ederim. 23.03.2021

Av. Mahmut Tanal
İstanbul Milletvekili

Malum olduğu üzere dün Meclis yerleşkesine yıldırım düşmüştür. Bunun neticesinde asırlık bir çınar ağacı yarılmış, ağaca yakın noktadaki araçta hasar meydana gelmiştir. Yıldırım düşen alanda kimsenin bulunmaması, olası facianın önüne geçmiştir. Yıldırımın test edilen TBMM'de paratoner (yıldırımsavar) sisteminin kurulu olduğu bilinmektedir.

Bu bağlamda aşağıdaki sorularımın cevaplandırılması gerekmektedir:

- 1- TBMM yerleşkesinde, bina çatılarında kaç farklı noktada paratoner sistemi kuruludur?
- 2- Meclis'e kurulan paratonerlerin, yıldırımsavarların gerekli kalite kontrolü yapılmış mıdır?
- 3- Meclis'teki paratoner sistemi, dün yerleşkenin ortasına düşen yıldırıma karşı etkili bir koruma alanı oluşturamamış mıdır?
- 4- Söz konusu olaydan sonra paratoner sisteminin etkinliği, korunurluğu masaya yatırılmış mıdır? Meclis'teki paratoner sisteminin etkinliğine ilişkin ne tür tespitler yapılmıştır?
- 5- TBMM yerleşkesinde, binalarında daha etkili bir paratoner sistemi kurulması planlanmakta mıdır? Şayet planlanmaktaysa halihazırdaki paratoner sistemi kaldırılarak yerine yeni bir mekanizma mı oluşturulacak?