



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı



Sayı :30824082-610-11007441
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

19 Kasım 2024

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekilllerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ile konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara dair cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.



Murat KURUM
Bakan

EK:

-Dosya (2 Takım)



7/10540
OK 1H

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/10540 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİ**

SORULAR:

Basında yer alan bilgide : "Kocaeli Kartepe Gülümser Sokak'ta yapılan dere ıslah çalışmasında kırılan betonlar derenin içinde bırakıldı. Bölge sakinleri dere ıslahını yapan firmanın beton parçalarını kanaldan çıkarmaması nedeniyle tıkanma meydana geldiğini belirten vatandaşlar, "Artık kış aylarına giriyoruz. Son bahar yağmurları başlayacak. Burada bir sağanak yağış olduğunda bu dere taşar ve yaşam alanları su basar. İki yıldır devam eden bölgedeki çalışmalar bitmiyor ve biz sürekli mağdur oluyoruz. Belediyenin bu sıkıntıları çözmesini istiyoruz" ifadeleri yer almıştır. Bu bağlamda;

- 1) Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?
- 2) Kartepe Gülümser Sokak'ta yapılan dere ıslah çalışmasında kırılan beton parçaları neden derenin içerisinde bırakılmıştır? Derenin temizlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ne tür bir çalışma planlamaktadır?
- 3) Sağanak yağışlarda oluşabilecek su taşkınlarına karşı ne tür önlemler alınmıştır?

CEVAP:

Sözü edilen hususlara dair, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgide;

Kule Deresi ıslah çalışmalarının ivedilikle tamamlanabilmesi için çalışmalara kesintisiz olarak devam edildiği, inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sakıp Sabancı Caddesi ve Gülümser Sokağın trafiğe açıldığı,

Çalışmalar süresince, hem hidrolik kesitleri yetersiz olan mevcut eski menfezin kırım çalışmalarının hem de yeni betonarme menfezin inşaat çalışmalarının eş zamanlı olarak yürütüldüğü, havanın yağışlı olduğu günlerde ise derenin akışına engel olabilecek beton malzemelerin dere güzergahından çıkarıldığı, ayrıca ıslah çalışmaları tamamlanan dere güzergâhı içinde akışa engel olabilecek herhangi bir kazı artığı malzeme veya beton parçası bulunmadığı,

Gülümser Sokak'ta ve Sakıp Sabancı Caddesi'nde, hidrolik kesitleri yetersiz olan 4.00x2.00 m. ebatlarındaki eski menfezin yıkılarak yerine 8.00x3.00 m ebatlarında yeni betonarme menfez ve açık kesitli derenin inşa edilerek su baskını yaşanma riskinin ortadan kaldırıldığı, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince, sorumluluk sahası içinde yer alan derelerde taşkınların yaşanmaması için düzenli aralıklarla temizlik çalışmalarının yapıldığı,

belirtilmiştir.