



7/5255
GIC 5255

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 76A674F4-C250-44E3-AB9D-B16CADE70898 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>
Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA Bilgi için: Cahit Tanfer
KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr TEMİZKAN
Şube Müdür V.
Telefon No:(312) 203 10 16
E-Posta: 



T.C.
ULAřTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIđI
Strateji Geliřtirme Bařkanlıđı

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ
SAYIN AV. DR. MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU'NUN
7/8255 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Diyarbakır Havalimanının ısıtma-soğutma ve havalandırma (iklimlendirme) sistemlerinin bakım ve onarımları, havalimanı teknik personeli tarafından günlük ve aylık olarak düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

Diyarbakır Havalimanı Terminal Binası bodrum katında boruları taşıyan konsolların kopması ve yere düşmesi sonucu, ısı merkezinden gelen ısıtma hattı devre dışı kalmıştır.

Sorunun çözümüne yönelik çalışmalar başlatılmıştır.