



T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı :30824082-610 - 12270333
Konu :Yazılı Soru Önergeleri

16 Nisan 2025

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milletvekillerimiz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve ilişik listede; TBMM Esas numaraları ve konuları belirtilen yazılı soru önergeleri incelenmiş olup, söz konusu önergelerde yer alan hususlara ilişkin cevaplarımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.


Murat KURUM
Bakan

EK:

-Liste ve Ekleri (1 Takım)

**KOCAELİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU'NUN
TBMM 7/13268 ESAS SAYILI
YAZILI SORU ÖNERGESİNE
İLİŞKİN SORULAR VE CEVAPLAR**

7/13268
GK 169

SORULAR

Basında yer alan bilgide; “Kocaeli ilimizin en işlek üst geçitlerinden olan Mimar Sinan Köprüsü'ndeki yürüyen merdivenin sık sık arıza yapması vatandaşları çileden çıkarıyor. İzmitli vatandaşların sık sık kullandığı ve günde binlerce vatandaşın geçtiği Mimar Sinan Köprüsü'nün yürüyen merdiveni yine bakıma alındı. Köprüde yayalar için yapılmış alternatif bir merdiven bulunmazken, vatandaşlar sıcak havada bisiklet yolunu kullanarak köprüye çıkmak zorunda kaldılar. Yıllardır neredeyse her hafta arıza yapan yürüyen merdivenlerin ne zaman sorunsuz bir şekilde çalışacağı ise merak ediliyor. İzmitli vatandaşlar yürüyen merdivenlerin arıza yapması durumunda köprü üstüne alternatif bir yaya yolu yapılmasını ve bisiklet yolunun sadece bisikletli insanlar tarafından kullanılmasını talep ediyorlar.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

- 1- Basında yer alan iddialar doğru mudur?
- 2- Mimar Sinan Köprüsü'nün yürüyen merdivenlerinin sürekli arıza yapmasının sebebi nedir?
- 3- Mimar Sinan Köprüsü'nü kullananların arızalar sebebiyle mağduriyet yaşamaması için ne yapmayı planlıyorsunuz?

CEVAPLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan alınan bilgide;

Bahsi geçen yürüyen merdivenlerin aylık standart bakımlarının bulunduğu, aynı zamanda Uzaktan İzleme Merkezi'nden 7/24 esası ile takip edildiği ve ihtiyaç olduğunda gerekli müdahalelerin anlık olarak yapıldığı belirtilmiştir.