



TBMM
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

Sayı : 10065

Tarih : 22.01.2025

10/2259

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye tarihinin en büyük otel trajedilerinden biri olarak hafızalara kazınmıştır. 76 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı bu olay, yangın güvenliği standartlarının yetersizliğini ve denetim süreçlerindeki ciddi eksiklikleri gün yüzüne çıkarmıştır. Yangına müdahaledeki gecikmeler, tahliye süreçlerindeki sorunlar ve otel bünyesindeki teknik eksiklikler, kayıpları ağırlaştıran temel nedenler olarak öne çıkmıştır. Bu acı olayın tüm boyutlarıyla incelenmesi, ihmallerin ortaya çıkarılması ve benzeri felaketlerin önlenmesi için Anayasa'nın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını talep ederim.

Serhat Eren

Diyarbakır Milletvekili

GEREKÇE

21 Ocak 2025 tarihinde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'de sabaha karşı çıkan yangın, Türkiye tarihin en büyük otel facialarından biri olarak kayıtlara geçmiştir. Yangın sonucunda 76 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralanmış, otelde yaşanan can pazarıyla birlikte ortaya çıkan ihmaller, kamu vicdanında derin yaralar açmıştır. Bu trajik olay, yangın güvenliği standartlarının uygulanmasında ve denetim mekanizmalarında ciddi sorunlar bulunduğu işaret etmektedir.

Yangın, otelin dördüncü katındaki restoran bölümünde henüz kesin olarak tespit edilemeyen bir nedenle çıkmış, ancak dış kaplaması ahşap olan bina nedeniyle kısa sürede yayılarak faciaya dönüşmüştür. Yangına ilişkin ilk ihbar saat 03.21'de alınmasına rağmen, ilk itfaiye müdahalesi saat 04.06'da gerçekleşmiştir. Bu 45 dakikalık gecikme, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırmış, çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. Otelin arka cephesine itfaiye aracının erişim imkânının olmaması ve yangın müdahalesinin yalnızca ön cepheden yapılabilmesi, bu büyük kaybın en önemli nedenlerinden biridir.

Olay sonrası yapılan incelemelerde, otelin yangın güvenliği sistemlerinde çok ciddi eksiklikler olduğu ortaya çıkmıştır. Yangın alarmı ve duman sensörlerinin devreye girmediği, otelde yangına dayanıklı kapıların bulunmadığı, otomatik kapıların kilitli kalarak çıkış yollarını engellediği tespit edilmiştir. Mevzuat gereği otellerde bulunması zorunlu olan otomatik yağmurlama (sprinkler) sisteminin de otelde bulunmadığı anlaşılmıştır. Yangın merdivenlerinin bina içinde bulunması ve standartlara uygun olmaması, tahliye çalışmalarının etkisiz kalmasına neden olmuştur.











Yangın sırasında otel personelinin yaşadıkları, faciayın boyutlarını ve ihmallerin büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Personel, çılgınlıklarla uyandıklarını, alarm sistemlerinin çalışmaması nedeniyle çoğu kişinin dumandan etkilendiğini ve tahliye için yeterli ekipman bulunmadığını belirtmiştir. Yangın merdivenlerinin uygun olmaması ve yangın tüplerinin eksikliği, tahliye sürecini zorlaştırmış ve ölüm sayısını artırmıştır. Personelden Halil Gümüş, kendi imkanlarıyla 25 kişiyi kurtardıklarını ancak özellikle üst katlardan tahliyenin imkânsız hale geldiğini ifade etmiştir. Yangın alarmının çalışmamasının can kayıplarını artırdığı da personelin ortak görüşüdür.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yıllarında denetimlerden geçtiğini ve yangın yeterlilik ruhsatlarının mevcut olduğunu belirtmiştir. Ancak bu denetimlerin nasıl yapıldığı ve hangi kriterlerin gözetildiği soruları cevaplanmamıştır. Yangının büyük bir faciaya dönüşmüş olması, denetim süreçlerinin ve mevzuatın etkinliğini sorgulanır hale getirmiştir.

Yangının ardından otel ynetiminin, olayın tm boyutlarıyla aydınlatılması iin yetkililerle ibirlięi yaptığını belirtmesine raęmen, yangın nlemlerinin alınmadığına dair ok sayıda iddia, kamuoyunda derin bir endie yaratmıtır.

Blgeye en yakın itfaiye ekiplerinin olay yerine ge ulaması, yerel ve blgesel altyapının yetersizliğini ortaya koymu, yangın gvenlięi standartlarının bir kez daha sorgulanmasına neden olmutur. Bolu, Dzce, Kocaeli, Sakarya, Karabk, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan sevk edilen ekiplerin abalarına raęmen, yangın 10 saat boyunca kontrol altına alınamamıtır.

Bu trajedi, yangın gvenlięiyle ilgili mevzuatın, denetim mekanizmalarının ve uygulama srelerinin yeniden ele alınması gerektiğini gstermektedir. Grand Kartal Otel yangının tm boyutlarıyla aratırılması, sorumluların tespit edilmesi ve benzer faciaların nlenmesi iin gerekli tedbirlerin alınması noktasında meclis aratırması aılması elzemdir.

1	SÜMEYYE BOZ	MUŞ	
2	AYTEN KORDU	TUNCELİ	
3			
4	DİLAN KUNT AYAN	ŞANLIURFA	
5	GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT	VAN	
6	NEVROZ UYSAL ASLAN	ŞIRNAK	
7	ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU	KOCAELİ	
8	ADALET KAYA	DİYARBAKIR	
9	VEZİR COŞKUN PARLAK	HAKKARİ	
10	ALİ BOZAN	MERSİN	
11	SALİHE AYDENİZ	MARDİN	
12	GÜLDEREN VARLI	VAN	
13	BERİTAN GÜNEŞ ALTIN	MARDİN	
14	YILMAZ HUN	IĞDIR	
15	ZEYNEP ODUNCU	BATMAN	
16	HÜSEYİN OLAN	BİTLİS	
17	ÖZNUR BARTİN	HAKKARİ	
18	SABAHAT ERDOĞAN SARITAŞ	SİİRT	
19	GEORGE ASLAN	MARDİN	
20	MEHMET ZEKİ İRMEZ	ŞIRNAK	