



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Daire Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 07/04/2025 14:49
Sayı: E-120.07.03-1607605



2025 AİLE YILI

Sayı : E-44697349-610-2598871
Konu : Muğla Milletvekili Sayın Süreyya ÖNEŞ
DERİCİ'nin yazılı soru önergesi

7/23429
6K 103

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 11.02.2025 tarihli ve E-43452547-120.07.04-1581516 sayılı yazınız.

Muğla Milletvekili Sayın Süreyya ÖNEŞ DERİCİ'nin 7/23429 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 8A0B981F-7963-46F0-9CB9-E5FE9B992A56

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için: Hazım YILDIZ

Şef

Telefon No: (312) 203 20 92

E-Posta: soruonerge.sgb@uab.gov.tr





T.C.
ULUŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIđI
Strateji Geliřtirme Bařkanlıđı

MUđLA MİLLETVEKİLİ SAYIN SÜREYYA ÖNEŞ DERİCİ'NİN
7/23429 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Trans-Avrupa Karayolu Ađı Üzerindeki Tüneller İçin Minimum Güvenlik Gereksinimleri Hakkındaki 29 Nisan 2004 tarihli 2004/54/EC Sayılı Direktifinde belirtilen "Tünel Güvenliđi Kriterlerine" göre; yapısal önlem olarak 1500 m'den uzun ve çift tüp tünellerde enine acil geçiř zorunluluđu bulunmaktadır.

Göcek tünellerinin her ikisi de 1500 m uzunluđun altında olduđundan, söz konusu kriterlere göre enine acil geçiř zorunluluđu bulunmamaktadır.

Tünelde, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde; izleme ve scada gözlem iřleri, saha bakım, temizlik ve trafik güvenliđi iřleri ile elektromekanik bakım, onarım ve kontrol iřleri yapılmaktadır. Ayrıca; Göcek tünellerinin her iki tüpünde de havalandırma sistemleri, sulu ve köpüklü yangın söndürme sistemleri, elektrik ve elektronik sistemler ile güvenlik önlemleri alınmıř olup sistemlerin çalıřır durumda olması için rutin olarak kontrolleri yapılmaktadır.