



## TÜRIYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 04.02.2025

Saygılarımla.

**Süreyya ÖNEŞ DERİCİ**  
Muğla Milletvekili

Muğla ilinde bulunan, Dalaman ve Fethiye'yi birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli, bölge halkı ve turizm sektörü için büyük öneme sahip bir ulaşım ağıdır. Fahiş fiyatlarıyla sürekli vatandaşların gündeminde olan tünelin aynı zamanda iki tüpünden birinde acil çıkış kapısının bulunmadığı ve tünelde yeterli havalandırma sisteminin olmadığı bilinmektedir. Bu durum, herhangi bir kaza, yangın, deprem veya gaz sızıntısı gibi acil durumlarda tahliye imkanlarının sınırlı olması nedeniyle büyük bir risk oluşturmaktadır. Mevcut mevzuat, tünel güvenliği konusunda belirli standartlar öngörmektedir. Ancak, Göcek Tüneli'nde bu standartlara ne ölçüde uyulduğu konusunda kamuoyunda ciddi soru işaretleri bulunmaktadır.

Bu kapsamda, aşağıdaki soruların yanıtlanması kamuoyunun aydınlatılması açısından büyük önem taşımaktadır;

1. Göcek Tüneli'nin iki tüpünden birinde acil çıkış kapısının bulunmamasının nedeni nedir?
2. Acil çıkış kapısı bulunmayan tüpte olası bir acil durumda tahliye işlemleri nasıl planlanmıştır?
3. Tünelin mevcut durumu, yürürlükteki tünel güvenliği mevzuatına ve uluslararası standartlara uygun mudur?
4. Tünelin acil çıkış kapısı bulunmayan tüpünde, acil çıkış kapısı eklenmesine yönelik herhangi bir çalışma veya planlama yapılmakta mıdır?
5. Tüneldeki havalandırma sistemleri olası bir yangın ya da gaz sızıntısı durumunda yeterli müdahaleyi sağlayacak kapasitede midir? Havalandırma sistemleri en son ne zaman denetlenmiştir?
6. Tünelin bakım ve denetimleri hangi periyotlarla gerçekleştirilmektedir?