



T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Daire Başkanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi -
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
Tarih: 28/11/2025 09:08
Sayı: E-120.07.03-1748457



2025 AİLE YILI

Sayı : E-44697349-610-3199584
Konu : Ardahan Milletvekili Sayın Özgür Erdem
İNCESU'nun Yazılı Soru Önergesi

7/35905
6K 36

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 04.11.2025 tarihli ve 43452547-120.07.04-1728292 sayılı yazınız.

Ardahan Milletvekili Sayın Özgür Erdem İNCESU'nun 7/35905 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

Abdulkadir URALOĞLU
Bakan

Ek: Cevap Formu (1 Sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: B23DD982-EC21-4AAC-A3C7-31A0F2F7DBD5

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/uab-ebys>

Hakkı Turaylıç Caddesi No:5 06338 Emek / Çankaya / ANKARA

KEP Adresi : uab@hs01.kep.tr

Bilgi için: Nurhayat
ÖRÜCÜOĞLU
Teknisyen





T.C.
ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI
Strateji GeliŖtirme BaŖkanlıĐı

ARDAHAN MİLLETVEKİLİ SAYIN ÖZGÜR ERDEM İNCESU'NUN
7/35905 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNİN CEVABI

İlgar DaĐı Tüneli yapım alıŖmalarında Ardahan ValiliĐi'nce evresel etkilere karŖı alınması öngörölen önlemler yeterli görölmüş ve ED YönetmeliĐi'nin 17. maddesi gereĐince "evresel Etki DeĐerlendirmesi Gerekli DeĐildir" kararı verilmiş olup bu karar kamuoyu ile paylaŖılmıştır.

Tünel inŖaatı alıŖmalarında ıkan atık suların arıtılması için su arıtma tesisi kurulmuş ve bu tesiste arıtılan sudan alınan numune Erzurum İl SaĐlık MüdürlüĐü Halk SaĐlıĐı Laboratuvarı'nda analiz edilmiş; hazırlanan rapora göre sonuçlar uygun ıkmıştır.

Tünele ulaşım saĐlayan servis yolları arazöz ile devamlı olarak sulanıp toz oluşumu engellenmektedir. Tünel kazıları sırasında oluşan toz ve partiköl madde salınımı ile ilgili olarak Karayolları Genel MüdürlüĐüne herhangi bir baŖvuru yapılmamıştır. Yapım alıŖmaları esnasında; Ardahan evre, Ŗehircilik ve İklim DeĐiŖikliĐi İl MüdürlüĐü tarafından gerekli ölçümler yapılmaktadır. Ayrıca yüklenici firma tarafından da gerekli önlemler alınmıştır.