



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

7/2279
OK 75

Sayı: B.23.0.BHİ.0.01-610-7123
Konu: Soru Önergesi (7/2279)

14.02.2012

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM 02.01.2012 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.00-2 sayılı yazı.

İlgi yazı ekinde alınan, Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Duran Bulut'un, Kepsut Sulama Birliğinin TEDAŞ'a olan borcu nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin, 7/2279 esas numaralı yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiş olup cevabi yazımız ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.


Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Bakan

EK :
Cevabi yazı (1 sayfa)

**Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Evrak doğrulama adresi: <http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?p=410151>**

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SAYIN AHMET DURAN BULUT'UN
7/2279 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİ HAKKINDA
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN CEVABI

SORU 1. *Soru 1- Kepsut Sulama Birliği en son ne zaman denetimden geçmiştir?*

SORU 2. *Tarım bölgesi olan ve geçimini tarımla sağlayan bölgede tarım ve hayvancılığın tekrar canlandırılması için TEDAŞ'a olan borçlarının ertelenmesi, borç faizlerinin azaltılarak tekrar yapılandırılma ile mağduriyetin ortadan kaldırılması adına ne tür çalışmalar yapılacaktır?*

SORU 3. *Yaşanan mağduriyetin önüne geçilmesi konusunda ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?*

SORU 4. *Sulama Birliği eski yönetiminin konu ile ilgili ihmali var mıdır? Eğer varsa ne gibi cezai işlemler uygulanmıştır?*

CEVAP 1-4. Kepsut Sulaması 1998 yılında Kurumumuzca işletmeye açılarak 13.06.2002 tarihli protokol ile Kepsut Ovası Sulama Birliğine devredilmiştir. Kepsut Sulamasının 3.366 hektar olan sulama alanının, 2.042 hektarı cazibe, 1.324 hektarı pompa sulamasıdır ve altı adet pompa istasyonu bulunmaktadır.

Pompa sulaması olması sebebiyle enerji giderinin fazla olması, çiftçilerce işletme bakım ücretinin zamanında ödenememesi gibi sebeplerle elektrik borçlarının ödenmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.

Kepsut Ovası Sulama Birliğinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunda olan altı adet pompa istasyonunun elektrik borcu 830.000 TL olup, güncel borç miktarı faizler ile birlikte yaklaşık 2.000.000 TL'dir.

Yapılan incelemeler neticesinde; Daha önce Birliğin başvurusu üzerine taksitlendirilen elektrik borçlarının taksitlerinin ödenememesi neticesinde; Birliğin TEDAŞ tarafından icraya verildiği, 09.05.2011 tarihinde tekrar yapılan yapılandırma talebinin ise icra dosyaları ile alakalı olarak 170.000 TL dosya ve avukatlık masrafı ödenemediğinden, TEDAŞ tarafından kabul edilmediği; ayrıca Kepsut Ovası Sulama Birliğinin en son 2005 yılında Kepsut Kaymakamlığı tarafından denetlendiği, Birliğin eski yönetimi hakkında bu güne kadar herhangi bir şikâyet olmadığı, adli veya idari herhangi bir soruşturma açılmadığı anlaşılmıştır.

Kepsut Ovası Sulama Birliği, DSİ Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü tarafından 23.06.2009 tarihli ve 355-77857 sayılı yazı ile pompa istasyonlarının işletmeye alınarak çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi konusunda uyarılmıştır.

Kurumumuzca inşa edilerek işletmeye açılan, işletme-bakım ve yönetim sorumluluğu çeşitli kurum ve kuruluşlara devredilmiş olan sulama tesislerinin "Devir Sözleşmesi" hükümlerinde "Faydalanan kendi adına TEDAŞ'a abone olacak ve enerji bedelini TEDAŞ'a doğrudan kendisi ödeyecektir. TEDAŞ ile faydalanan arasında yapılacak olan elektrik satış sözleşmesinin hükümleri ile DSİ'nin herhangi bir ilişkisi olmayacaktır." ibaresi yer almaktadır. Bu çerçevede konunun ilgili elektrik dağıtım şirketi ve Sulama Birliği arasında müştereken çözülmesi gerekmektedir.

