



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih : 8. Januari 2020
Say : 1916

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye’de gerekli önlemlerin alınmaması ve denetimsizlik nedeniyle yaşanan iş kazalarında (iş cinayetleri) her gün dört emekçi yaşamını yitirmektedir. Der’s çıkarmak yerine yaşanan faciaların “fıtrat-kader” denilerek üstünün örtülmeye çalışılması, yeni iş cinayetlerinin önünü açmaktadır.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında, 3 Temmuz 2020 tarihinde bir patlama meydana gelmiştir. Patlamada 7 işçi yaşamını yitirmiş, 126 işçi yaralanmıştır. Yaralılardan 1'i yoğun bakımda olmak üzere 5'inin tedavisi sürdürülmektedir.

Böyle ağır ve acı verici bir tablo ne yazık ki, söz konusu havai fişek fabrikasında ilk kez meydana gelmemiştir. Şirketin fabrikalarında 13 yıl içinde ölüm ve yaralanmaya yol açan 7 büyük patlama yaşanmıştır. Patlamalarla ilgili şirket sahiplerine caydırıcı herhangi bir yaptırım uygulanmadığı ve fabrikada gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmadan yeni isimler altında yollarına devam ettiği bilinmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak patlama bölgesinde işçiler, işçi aileleri ve bölge halkıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, alandaki gözlemlerimiz ve elde ettiğimiz bilgiler, tesisin mevzuata aykırılıkları bulunduğunu göstermektedir.

Fabrikada, patlayıcı maddelerle ilgili usul ve esaslarla ilişkin tüzükte yer alan binalar arası güvenlik mesafelerine uyulmamış, beton duvar çekilmemiştir. Havalandırma ve soğutma tedbirlerinin alınmadığı, cephelerde havalandırma olmadığı, sadece pencere bulunduğu çıplak gözle bile anlaşılabilmektedir.

Binaların yangından korunmasına ilişkin yönetmelik uyarınca; patlayıcı madde üretilen, işlenen veya depolanan tek katlı binalarda duvarların yanmaz veya 120 dakika dayanıklı olması gerekir. Patlamanın yaşandığı fabrika binasının dayanıklı olmadığı, duvarların, kapı ve pencerelerin kısa sürede tahrip olduğu açıktır.

İlgili tüzüğe göre depo çatısından en az bir metre yükseklikte ve en az bir metre genişlikte örülmesi gereken sütire, bulunmamaktadır.

Depoların tüzüğe uygun tasnifte yapılandırılmadığı ve limitin çok üstünde malzeme bulundurulduğu, işçiler tarafından dile getirilmektedir. İşçiler, patlamadan önce 3-4 gün boyunca uyarı ve kaygılarını dile getirdiklerini, ancak “siz işinize bakın” denilerek sözlerinin dikkate alınmadığını belirtmektedir.

Hatta bazı işçiler depolardaki malzemeyi sayıca azaltmak ve ısınan patlayıcı maddeleri soğutmak için kendi imkanlarıyla bir kısmını açık havaya çıkardıklarını ifade etmektedir.

Bu koşullar altında gerçekleşen bir patlamayı, iş kazası olarak nitelendirmek mümkün değildir. Fabrikadaki işçiler, göz göre göre gelen bir iş cinayetine kurban edilmiştir.

Faillerinin mutlaka yargılanması ve gerekli önlemlerin alınması sağlanarak henüz faciaların önüne geçilmesi gerekmektedir.



